

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Quixaba

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foram visitados 3 poços na área de Quixaba.

1-QB-3-RN

- Poço arrasado e locação sem vestígio de qualquer natureza.
- Localização em terra arável de lavoura de subsistência, pedregosa e de caatinga.
- Energia a cerca de 500m, onde também se acha tomada d'água em adutora.
- Acesso bom por estrada de terra.



Foto 1 (Poço 1-QB-3-RN)

1-BD-1-RN

- Base de cascalho dentro da caatinga bruta.
- Antepoço aterrado e indistinto.
- Água e energia a cerca de 2 km.
- Acesso algo precário mas recuperável, necessitando de dois mata-burros.



Foto 2 (Poço 1-BD-1-RN)

1-TCPT-1-RN

- Base de cascalho em boas condições onde ainda se distingue a localização do antepoço, por ter sido re-preenchida a depressão do aterramento anterior.
- Energia a 300 m.
- Sem nenhuma evidência de água nas proximidades.
- Acesso razoável.



Foto 3 (Poço 1-TCPT-1-RN)