

## Fotos e informações adicionais dos poços da área de Rio do Carmo

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Rio do Carmo.

### **1-RC-4-RN**

- Situado em área de pastagem nativa.
- Área do poço já colonizada por jurema-preta.
- Cabeça de produção completa.
- Acesso precário, interrompido por cerca e com subsidência do terreno em alguns pontos. Sem água de superfície nas cercanias.
- Energia a cerca de 300 m.



Foto 1 (Poço 1-RC-4-RN)