

Fotos e informações adicionais dos poços da área de Rio São Domingos

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 14/02/2006 e 16/02/2006. Foi visitado 1 poço na área de Rio São Domingos.

1-RSD-1-ES

- Poço abandonado com flange e válvula de anular.
- Antepoço aberto.
- Área em uma depressão natural de uns 5 metros, totalmente coberta por vegetação em regeneração avançada, circundada de plantio de eucalipto.



Foto 1 (Área do poço 1-RSD-1-ES)



Foto 2 (Detalhe da cabeça do poço 1-RSD-1-ES)