

Fotos e informações adicionais dos poços do campo de São João

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 31/10/2005 e 04/11/2005. Foram visitados 11 poços no campo de São João.

1-SJ-1-MA

- A cerca de 91 km do município de Santo Amaro.
- Poço equipado com árvore de natal.
- Sofreu intervenção recentemente (março de 2004) para controlar vazamento.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Água a 2000m no verão (córrego Santa Terezinha).
- No inverno a água pode ser proveniente de lagoa a 100m de distância.
- Sem energia próxima.



Foto 1 (Poço 1-SJ-1-MA)



Foto 2 (Poço 1-SJ-1-MA)

1-SJ-2-MA

- O poço não pôde ser visitado, pois é somente acessível em épocas de seca (o rio São João na área encontrava-se muito alto na data da visita).

1-SJ-3-MA

- Poço arrasado.
- Situado às margens de estrada secundária.
- Não há atividades agrícolas na área, que é de vegetação arbustiva.
- Sem indicações de água ou energia nas proximidades.



Foto 3 (Poço 1-SJ-3-MA)

1-SJ-4-MA

- A cerca de 96 km do município de Santo Amaro.
- Poço arrasado.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Água a mais de 2 km no verão e, no inverno, lagoa a uns 400m.
- Sem energia próxima.



Foto 4 (Poço 1-SJ-4-MA)

1-SJ-5-MA

- A cerca de 97 km do município de Sto. Amaro.
- Poço arrasado.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Acesso prejudicado por galhadas.
- Água a 200m no inverno em lagoa que se forma próxima.
- Sem rede elétrica próxima.



Foto 5 (Poço 1-SJ-5-MA)

3-SJ-6-MA

- Poço equipado com árvore de natal.
- Sofreu intervenção recentemente (março de 2004) para controlar vazamento.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Água a 300m no verão e inverno (córrego Santa Terezinha).
- Sem energia próxima.



Foto 6 (Poço 3-SJ-6-MA)



Foto 7 (Poço 3-SJ-6-MA)

3-SJ-7-MA

- Poço arrasado.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Água a 200m no verão (córrego Santa Terezinha e confluência com rio S. João).
- Sem energia próxima.



Foto 8 (Poço 3-SJ-7-MA)

3-SJ-8-MA

- A cerca de 94 km do município de Santo Amaro.
- Poço arrasado.
- Área da base relativamente ampla mas também não bem definida e sem uso econômico.
- Água a 200m no verão (córrego Santa Terezinha e confluência com rio S. João).
- Sem energia próxima.



Foto 9 (Poço 3-SJ-8-MA)

5-SJ-9-MA

- Poço arrasado.
- Situado próximo ao povoado de São João dos Passos, às margens de uma estrada secundária.
- Área de vegetação arbustiva silvestre.
- Sem água ou energia nas proximidades.



Foto 10 (Poço 5-SJ-9-MA)

7-SJ-10-MA

- A 101 km do município de Sto. Amaro.
- Poço abandonado sem arrasamento.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Área com vegetação.
- Presença de sucata (bloco de motor e rodas de trator).
- Distância a fonte de água indefinida.
- Sem rede elétrica nas proximidades.



Foto 11 (Poço 7-SJ-10-MA)

7-SJ-11-MA

- Poço equipado com árvore de natal.
- Sofreu intervenção recentemente (março de 2004) para controlar vazamento.
- Área da base não bem definida e sem uso econômico.
- Água a 400m no verão (igarapé próximo).
- No inverno a água pode ser proveniente de lagoa a menos de 100m de distância.
- Sem energia próxima.



Foto 12 (Poço 7-SJ-11-MA)

1-SA-1-MA

- Informação não disponível.

5-SA-2-MA

- Informação não disponível.