

## **Fotos e informações adicionais dos poços da área de São Manoel**

Estas informações são provenientes das visitas dos técnicos da ANP que ocorreram entre os dias 21/02/2006 e 24/02/2006. Foram visitados 3 poços na área de São Manoel.

### **1-SMN-1-RN**

- Locação em caatinga esparsa, com cobertura herbácea restituída.
- Poço abandonado, sem sinais visíveis do antepoço.
- Não há evidências de água nem energia nas proximidades.
- Acesso por estrada de terra estreita.



Foto 1 (Poço 1-SMN-1-RN)

### **1-FF-1-RN**

- Localização em caatinga arbustiva, próxima a modesta residência rural.
- Poço abandonado e sem vestígio qualquer.
- Energia a cerca de 500 m e água, provavelmente salobra, em açude próximo provido de bombeamento por catavento.
- Acesso muito precário com afloramentos rochosos e porteira.



Foto 2 (Poço 1-FF-1-RN)

### **1-BRSA-276-RN**

- Localização em área de caatinga com terra de cultivo próxima.
- Base em processo de arrasamento, com escarificação da área e tentativa infrutífera de retirada da base de concreto.
- Na base de concreto resta o antepaço e o revestimento foi cortado no respectivo fundo.
- Sem evidências de água próxima.
- Energia a cerca de 1 km.
- Acesso precário.



Foto 3 (Poço 1-BRSA-276-RN)