



Relatório de Inspeção / *Inspection Report*

Nome do Navio.IMO/Name of Vessel.IMO: HAMBURG - 9138329

Data/Date: 14/01/2015 13:12:58

IRREGULARIDADES / VIOLATIONS	PSR*
04. Hospital de Bordo / Hospital	0
05. Climatização / HVAC system	0
07. Resíduos Sólidos / Garbage	0
08. Programa Integrado de animais sinatrópicos / Integrated pest manament	0
1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Instalações físicas	0
1.2.Navios de Cruzeiro - Alimentos - equipamentos, móveis e utensílios	0
1.3.Navios de Cruzeiro - Alimentos - higienização de utensílios.	0
1.4.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Controle de qualidade: Identificação, integridade e validade	0
1.5.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Controle em saúde pública	0
1.6.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Limpeza de superfícies	0
1.7.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Fluxo Operacional e Controle de Processo	0
1.8.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Manipuladores	0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável	0
3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais	0
4.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos	0
5.Navios de Cruzeiro - Climatização	0
6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários	0
7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0
8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas	0
9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines	0
TOTAL PSR :	0

Equipe de Inspeção/*Health Inspection Team*

* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / *Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.*

Para saber mais visite / *To learn more visit* <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>