

**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**Relatório de Inspeção / Inspection Report**Nome do Navio./IMO/Name of Vessel./IMO: **MSC ARMONIA - 9210141**Data/Date: **24/02/2025 14:39:40**

<b>IRREGULARIDADES/VIOLATIONS</b>		<b>PSR*</b>
1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento		0
1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento		50
1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção		20
1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta		0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável		20
3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais		0
4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital		0
4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos		0
5. Climatização / HVAC system		0
6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários		0
7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos		0
8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas		0
9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines		0
<b>TOTAL PSR : 90</b>		

**Equipe de Inspeção/Health Inspection Team**

\* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a “risk value” (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite /To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinpecoes.html>