

**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**Relatório de Inspeção / Inspection Report**

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: MSC SPLENDIDA - 9359806

Data/Date: 13/02/2025 15:23:15

IRREGULARIDADES/VIOLATIONS	PSR*
1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento	0
1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento	10
1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção	0
1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta	0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável	0
3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais	0
4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital	45
4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos	125
5. Climatização / HVAC system	0
6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários	0
7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	45
8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas	0
9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines	5
TOTAL PSR :	230

Equipe de Inspeção/Health Inspection Team

* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite /To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>