

Descrição do bem:		Tanque de armazenamento de Óleo Diesel			
Tipo/Estrutura:		Metálica			
Local da Inspeção:		Pátio Brasília (EBZ) : 15°46'51.29"S - 47°56'35.23"O			
Fabricante:	BR-Distribuidora	Ano de Fabricação:			
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	2		
Nº do Patrimônio:	N/D	Operacionalidade:	Não		
Peso Estimado:		Dimensões:	2,20 m x 10m x 3 m (22000L)		
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias): Bem inservível	
<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Não Funciona		
<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Não Testado		
<input type="checkbox"/> Razoável					
Situação:					
<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	<input type="checkbox"/> Desinstalado	<input type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A		

FOTOS DO BEM

Local: _____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE_____
ENTIDADE_____
DNIT_____
DNIT