


<b>Descrição do bem:</b>	Filtro de Óleo Diesel		
<b>Tipo/Estrutura:</b>	Metálica		
<b>Local da Inspeção:</b>	Pátio Brasília (EBZ) : 15°46'51.27"S - 47°56'35.14"O		
<b>Fabricante:</b>			
<b>Data da Inspeção:</b>	24/05/2023	<b>Quantidade:</b>	1
<b>Nº do Patrimônio:</b>	N/D	<b>Operacionalidade:</b>	Não
<b>Peso Estimado:</b>			
<b>Estado de Conservação</b>	<b>Estado de Funcionamento</b>		
( <input checked="" type="checkbox"/> ) Bom	( <input type="checkbox"/> ) Ruim	( <input type="checkbox"/> ) Total	( <input type="checkbox"/> ) Não Funciona
( <input type="checkbox"/> ) Regular	( <input type="checkbox"/> ) Péssimo	( <input type="checkbox"/> ) Parcial	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Não Testado
<b>Situação:</b>			
( <input type="checkbox"/> ) Instalado	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Desinstalado	( <input type="checkbox"/> ) Desmontado	( <input type="checkbox"/> ) N/A
<b>OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):</b>			
Não há histórico de manutenção			
<b>FOTOS DO BEM</b>			
			
			

Local: \_\_\_\_\_ Brasília DF      **23 de maio de 2023**

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

Rogério Ferreira - Comissão de Desfazimento  
DNIT

DNIT