



FICHA DE INSPEÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS

Nº: FORM-CGPF-038
Versão: 1.0

Descrição do bem:		Tanque de Óleo Diesel - Locomotiva G8		
Tipo/Estrutura:		Metálica		
Local da Inspeção:		Pátio Calambau (EBW) : 16°31'40.47"S - 47°48'15.06"O		
Fabricante:	General Motors	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	1	
Nº do Patrimônio:	N/D	Operacionalidade:	Não	
Peso Estimado:		Dimensões:	2 m x 1m x 4m - 8000 L	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias): Bem inservível
<input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Não Funciona	
<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Não Testado	
<input type="checkbox"/> Razoável				
Situação:				
<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	<input type="checkbox"/> Desinstalado	<input type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A	

FOTOS DO BEM



Luziânia - GO , 04 de maio de 2023

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

Rogério Ferreira - Comissão de Desfazimento -
GO/DF
SR-DNIT - GO/DF

DNIT