





DNIT		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Pontilhão - (Ponte Rodoferroviária)			
Tipo/Estrutura:		Metálica			
Local da Inspeção:		Segmento: Pires do Rio - Urutaí (Rio Corumbá)			
Fabricante:		Ano de Fabricação:		1910	
Data da Inspeção:		26/04/2023		Quantidade:	
Nº do Patrimônio:		Ilegível		Operacionalidade:	
Peso Estimado:				Dimensões:	
				Compimento: 120 m Largura: 2,50 Altura: 5 m	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
<input type="checkbox"/> Bom		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim		<input type="checkbox"/> Total	
<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Péssimo		<input type="checkbox"/> Não Funciona	
<input type="checkbox"/> Razoável		<input type="checkbox"/> Parcial		<input checked="" type="checkbox"/> Não Testado	
Situação:					
<input checked="" type="checkbox"/> Instalado		<input type="checkbox"/> Desinstalado		<input type="checkbox"/> Desmontado	
				<input type="checkbox"/> N/A	
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Pires do Rio - GO 26 de Abril de 2023.

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

Rogério Ferreira
DNIT - GO/DF

ENTIDADE

DNIT