




FICHA DE INSPEÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS

Nº: FORM-CGPF-038
Versão: 1.0

Descrição do bem:		Morsa nº 07		
Tipo/Estrutura:		Metálica		
Local da Inspeção:		Pátio de Goiandira (EGN) - 18°08'02.61"S - 48°05'26.76"O		
Fabricante:		Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:		26/04/2023		
Nº do Patrimônio:		N/D		
Peso Estimado:		Operacionalidade:		
		Sim		
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias): Bem em uso, na oficina de vagões
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Ruim	<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Não Funciona	
<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Não Testado	
<input type="checkbox"/> Razoável				
Situação:				
<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	<input type="checkbox"/> Desinstalado	<input type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A	

FOTOS DO BEM



Local: Goiandira - GO 26 de Abril de 2023.

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

Rogério Ferreira
DNIT - GO/DF

DNIT