

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	Operacionalidade:		Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input type="checkbox"/>) Não Funciona
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Instalado	(<input type="checkbox"/>) Desinstalado	(<input type="checkbox"/>) Desmontado	(<input type="checkbox"/>) N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 01 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.




Foto 02 – Localização.



Foto 03 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 04 – Localização.

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	N/D	Operacionalidade:	Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input type="checkbox"/>) Não Funciona
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Instalado	(<input type="checkbox"/>) Desinstalado	(<input type="checkbox"/>) Desmontado	(<input type="checkbox"/>) N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 05 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 06 – Localização.



Foto 07 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 08 – Localização.

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25			
Tipo/Estrutura:	Metálica			
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD			
Fabricante:	Ano de Fabricação:			
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16	
Nº do Patrimônio:	N/D	Operacionalidade:	Não	
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros	
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
() Bom	(X) Ruim	() Total	() Não Funciona	Bem inservível - Utilizado <u>indevidamente como suporte de cabeamento de uma operadora de internet local</u> - Não foram encontrados 8 postes levantados no inventário de 2011
() Regular	() Péssimo	() Parcial	(X) Não Testado	
() Razoável	Situação:			
(X) Instalado	() Desinstalado	() Desmontado	() N/A	

FOTOS DOS BENS


Foto 09 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros



Foto 10 – Localização



Foto 11 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 12 – Localização

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	Operacionalidade:		Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input type="checkbox"/>) Não Funciona
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Instalado	(<input type="checkbox"/>) Desinstalado	(<input type="checkbox"/>) Desmontado	(<input type="checkbox"/>) N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 13 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 14 – Localização



Foto 15 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 16 – Localização

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	Operacionalidade:		Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/> Bom	(<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	(<input type="checkbox"/> Total	(<input type="checkbox"/> Não Funciona
(<input type="checkbox"/> Regular	(<input type="checkbox"/> Péssimo	(<input type="checkbox"/> Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/> Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	(<input type="checkbox"/> Desinstalado	(<input type="checkbox"/> Desmontado	(<input type="checkbox"/> N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 17 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 18 – Localização



Foto 19 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 20 – Localização

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	Operacionalidade:		Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input type="checkbox"/>) Não Funciona
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Instalado	(<input type="checkbox"/>) Desinstalado	(<input type="checkbox"/>) Desmontado	(<input type="checkbox"/>) N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 21 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 22 – Localização



Foto 23 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 27 – Localização

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25			
Tipo/Estrutura:	Metálica			
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD			
Fabricante:			Ano de Fabricação:	
Data da Inspeção:	24/05/2023		Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	N/D		Operacionalidade:	Não
Peso Estimado:			Dimensões:	6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
(<input type="checkbox"/> Bom	(<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	(<input type="checkbox"/> Total	(<input type="checkbox"/> Não Funciona	<p>Bem inservível - Utilizado <u>indevidamente como suporte de cabeamento de uma operadora de internet local</u> - Não foram encontrados 8 postes levantados no inventário de 2011</p>
(<input type="checkbox"/> Regular	(<input type="checkbox"/> Péssimo	(<input type="checkbox"/> Parcial	(<input type="checkbox"/> Não Testado	
(<input type="checkbox"/> Razoável				
Situação:				
(<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	(<input type="checkbox"/> Desinstalado	(<input type="checkbox"/> Desmontado	(<input type="checkbox"/> N/A	

FOTOS DOS BENS



Foto 25 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 26 – Localização



Foto 27 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 28 – Localização

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25		
Tipo/Estrutura:	Metálica		
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD		
Fabricante:	Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16
Nº do Patrimônio:	Operacionalidade:		Não
Peso Estimado:	Dimensões:		6 metros
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):
(<input type="checkbox"/> Bom	(<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	(<input type="checkbox"/> Total	(<input type="checkbox"/> Não Funciona
(<input type="checkbox"/> Regular	(<input type="checkbox"/> Péssimo	(<input type="checkbox"/> Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/> Não Testado
Situação:			
(<input checked="" type="checkbox"/> Instalado	(<input type="checkbox"/> Desinstalado	(<input type="checkbox"/> Desmontado	(<input type="checkbox"/> N/A

FOTOS DOS BENS


Foto 29 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 30 – Localização

Nome:

Latitude:

Longitude:

Descrição **Estilo/Cor** **Ver** **Altitude**




Foto 31 – Poste de Trilho – TR25 – 8 metros.



Foto 32 – Localização

Latitude:

Longitude:

Descrição **Estilo/Cor** **Ver** **Altitude**



FICHA DE INSPEÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS

Nº: FORM-CGPF-038
Versão: 1.0

Descrição do bem:	Postes de Trilho TR-25			
Tipo/Estrutura:	Metálica			
Local da Inspeção:	Pátio Senador Canedo ECD			
Fabricante:		Ano de Fabricação:		
Data da Inspeção:	24/05/2023	Quantidade:	16	
Nº do Patrimônio:	N/D	Operacionalidade:	Não	
Peso Estimado:		Dimensões:	6 metros	
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento	OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):		
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input type="checkbox"/>) Não Funciona	Bem inservível - Utilizado <u>indevidamente como suporte de cabeamento de uma operadora de internet local</u> - Não foram encontrados 8 postes levantados no inventário de 2011
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Testado	
(<input type="checkbox"/>) Razoável				
Situação: (<input checked="" type="checkbox"/>) Instalado (<input type="checkbox"/>) Desinstalado (<input type="checkbox"/>) Desmontado (<input type="checkbox"/>) N/A				
FOTOS DOS BENS				

Senador Canedo GO, 23 de abril de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Rogério Ferreira - Comissão de Desfazimento -
GO/DF
SR-DNIT - GO/DF

DNIT