

Descrição do bem:	TRUQUE 01			
Tipo/Estrutura:	FERRO			
Local da Inspeção:	OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A			
Fabricante:	S/INF	Ano de Fabricação:	S/INF	
Data da Inspeção:	28/11/2022	Quantidade:	1 (UM)	
Nº do Patrimônio:	S/INF	Operacionalidade:	NOP	
Peso Estimado:	S/INF	Dimensões:	4m x 1,60	
Estado de Conservação	Estado de Funcionamento	OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):		
(<input type="checkbox"/>) Bom	(<input type="checkbox"/>) Ruim	(<input type="checkbox"/>) Total	(<input checked="" type="checkbox"/>) Não Funciona	SUCATA
(<input type="checkbox"/>) Regular	(<input checked="" type="checkbox"/>) Péssimo	(<input type="checkbox"/>) Parcial	(<input type="checkbox"/>) Não Testado	
Situação:				
(<input type="checkbox"/>) Instalado	(<input checked="" type="checkbox"/>) Desinstalado	(<input type="checkbox"/>) Desmontado	(<input type="checkbox"/>) N/A	
FOTOS DO BEM				
				

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento
DNIT

José dos Santos Pimenta
DNIT