



DNIT		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		TRUQUE 02			
Tipo/Estrutura:		FERRO			
Local da Inspeção:		OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A			
Fabricante:		S/INF		Ano de Fabricação:	
Data da Inspeção:		28/11/2022		Quantidade:	
Nº do Patrimônio:		S/INF		Operacionalidade:	
Peso Estimado:		S/INF		Dimensões:	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Não Funciona	SUCATA	
<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Não Testado		
Situação:					
<input type="checkbox"/> Instalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desinstalado	<input type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A		
FOTOS DO BEM					
					

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento
DNIT

José dos Santos Pimenta
DNIT