

Descrição do bem:		GUINDASTE ORTON 58 TONELADAS		
Tipo/Estrutura:		METÁLICO		
Local da Inspeção:		OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A		
Fabricante:	S/INF	Ano de Fabricação:	S/INF	
Data da Inspeção:	01/12/2022	Quantidade:	1 (UM)	
Nº do Patrimônio:	GOR 970051 - OF	Operacionalidade:	NOP	
Peso Estimado:	S/INF	Dimensões:	9,70 m COMP.x 3,20m LARG.	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias): EQUIPAMENTOS TRUQUE MORTO E PLATAFORMA, 02 ENGATES. SUCATA
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Não Funciona	
<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Não Testado	
<input type="checkbox"/> Razoável	Situação:			
<input type="checkbox"/> Instalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desinstalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A	

FOTOS DO BEM

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento
DNITJosé dos Santos Pimenta
DNIT