

DNIT		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0		
Descrição do bem:		GUINDASTE ORTON 58 TONELADAS				
Tipo/Estrutura:		METÁLICO				
Local da Inspeção:		OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A				
Fabricante:		S/INF	Ano de Fabricação:		S/INF	
Data da Inspeção:		01/12/2022	Quantidade:		1 (UM)	
Nº do Patrimônio:		GOR 970051- 0F	Operacionalidade:		NOP	
Peso Estimado:		S/INF	Dimensões:		9,70 m COMP.x 3,20m LARG.	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias): EQUIPAMENTOS TRUQUE MORTO E PLATAFORMA, 02 ENGATES. SUCATA		
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Não Funciona			
<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Não Testado			
<input type="checkbox"/> Razoável	Situação:					
<input type="checkbox"/> Instalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desinstalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A			
FOTOS DO BEM						
						

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento
DNIT

José dos Santos Pimenta
DNIT