

DNIT		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		PLATAFORMA AUXILIAR DE SERVIÇO			
Tipo/Estrutura:		METÁLICA			
Local da Inspeção:		OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A			
Fabricante:		S/INF		Ano de Fabricação:	
Data da Inspeção:		01/12/2022		Quantidade:	
Nº do Patrimônio:		S/INF		Operacionalidade:	
Peso Estimado:		S/INF		Dimensões:	
				3M COMP./ 2M LARG. 1,50M ALT.	
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
<input type="checkbox"/> Bom		<input type="checkbox"/> Ruim		<input type="checkbox"/> Total	
<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Péssimo		<input checked="" type="checkbox"/> Não Funciona	
<input type="checkbox"/> Razoável		<input type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Não Testado	
		Situação:		SUCATA	
<input type="checkbox"/> Instalado		<input checked="" type="checkbox"/> Desinstalado			
				<input type="checkbox"/> N/A	
FOTOS DO BEM					
					

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento
DNIT

José dos Santos Pimenta
DNIT