

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data: 22/05/2025

Modelo: Condicionador de ar HQ 30000 BTUs inverter quente e frio

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise completa do aparelho de ar-condicionado, incluindo sua estrutura externa, componentes internos e estado de conservação. Através de uma documentação fotográfica detalhada, busca-se fornecer uma visão clara e objetiva do equipamento.

As imagens incluídas neste relatório foram registradas cuidadosamente para ilustrar o produto, desde a visualização geral do aparelho até os seus principais elementos funcionais.


















































Belmicro tecnologia S/A

71.052.559/0001-03