



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE -
ICMBIO

NOTA TÉCNICA nº 28 /2015/CEPTE/DIBIO/ICMBIO

D

Pirassununga/SP, 14 de dezembro de 2015.

ASSUNTO: Impactos provocados pelo rompimento
da barragem de rejeitos de mineração da
SAMARCO MINERADORA S.A na biodiversidade
aquática da bacia do Rio Doce.

1. DESTINATÁRIO

Diretoria de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO

2. INTERESSADOS

Diretoria de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO

3. REFERÊNCIA

BIRTWELL, I. K. The Effects of sediment on fish and their habitat. **Fisheries and Oceans Canada**. Research Document 99/139, 1999

CAMARGO, M. M. P. et al. How aluminium exposure promotes osmoregulatory disturbances in the neotropical freshwater fish Prochilodus lineatus. **Aquatic Toxicology**, v. 94, p 40–46, 2009.

COELHO, A. L. N. Bacia hidrográfica do rio Doce (MG/ES): Uma análise socioambiental Integrada. **Geografares**, n 7, p. 131-146, 2009.

FAN
PF
o
E

FRAGOSO-MOURA, E. N et al. Conservação da biodiversidade x Introduções de espécies: o caso do médio rio Doce, MG. In: 4º ENCONTRO REDE CTI-DOCE, 2009, Ouro Preto – Anais MG. 4º Encontro Rede CTI-Doce, 2009.

MELO et al. Quaternary sedimentation, neotectonics and the evolution of the doce river middle valley lake system (southeastern Brazil). **Revista do Instituto Geológico**, v. 20, p. 29-36. 1999.

PHIPPEN, B. et al. Ambient water quality guidelines for iron. **Ministry of Environment Province of British Columbia**. 48 p. 2008.

PFLUG, R. Quaternary lakes of eastern Brazil. **Photogrammetria**, v. 24, p. 29 – 35. 1969.

PORTARIA MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2014. Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de extinção. Portaria no. 445, de 17 de dezembro 2014, Brasília.

ROBERTSON, M.J. et al. Effect of suspended sediment on freshwater fish and fish habitat. **Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci.**, v. 2644, 37 p. 2006.

VIEIRA, F. Distribuição, impactos ambientais e conservação da fauna de peixes da bacia do rio Doce, MG. **Biota**, v.2, n.5, p. 5-22. 2010.

4. FUNDAMENTAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA/PARECER

4.1 INTRODUÇÃO

Apresentamos uma avaliação das consequências que o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco S.A., ocorrido no dia 05 de novembro (2015), na unidade industrial de Germano, localizada no município de Mariana, MG, teve na biodiversidade aquática do rio Doce e ecossistemas associados.

Por sua extensão e gravidade, o rompimento da barragem pode ser considerado um dos maiores desastres ambientais já ocorridos no Brasil. Estima-se que 62 bilhões de litros de rejeitos de mineração de ferro tenham sido lançados e carreados ao longo dos rios Gualaxo do



Norte, rio Carmo e rio Doce. A lama densa, formada pelos rejeitos de mineração deixou um rastro de destruição e de danos sócio-ambientais, que se estendem até o litoral do Espírito Santo e provocou a morte de organismos aquáticos em toda a cadeia trófica por uma grande extensão.

4.2. A BACIA DO RIO DOCE

A bacia hidrográfica do rio Doce (mapa anexo) possui uma área de drenagem de 83.400 Km², dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e 14% ao Estado do Espírito Santo, abrigando uma população de 3,1 milhões de habitantes, distribuídos em 222 municípios (MELLO, 1997). A maioria dos lagos e lagoas que ocorrem neste sistema não se localizam às margens do rio Doce, devido ao fato de seu leito ter sido abandonado várias vezes ao longo do tempo. Hoje, por estudos geomorfológicos, podem-se observar dois leitos antigos com várias lagoas associadas (GODINHO, 1996). Os dois principais rios da região, Doce e Piracicaba, carrearam volumes consideráveis de sedimento clásticos, originando pacotes aluviais arenosos. O cárreamento de sedimentos (PFLUG, 1969), juntamente com eventos neotectônicos (MELLO, et al. 1999) contribuíram com a formação de mais de uma centena de lagos ao longo médio rio Doce.

4.3 CONDIÇÕES DA BACIA (ANTES DO ROMPIMENTO) PARA A ICTIOFAUNA

A partir da década de 1930 a vegetação da bacia do rio Doce foi intensamente devastada, causando extenso assoreamento em toda a drenagem. Uma das consequências desse processo foi a perda de habitats para a ictiofauna, que se tornou um dos principais problemas para a conservação do grupo na bacia do rio Doce (VIEIRA, 2010).

Vieira, 2010 cita ainda, como importantes problemas afetando a ictiofauna na drenagem do rio Doce, (1) a considerável carga poluidora proveniente da extração mineral e de diferentes atividades industriais, como siderúrgicas, fábricas de celulose, usinas de açúcar e de álcool, frigoríficos, curtumes e a descarga “in natura” nos mananciais de esgotos domésticos, que contribuem para a progressiva perda da qualidade da água do rio Doce e dos principais afluentes, e (2) os barramentos, principalmente de hidrelétricas, que estão entre os agentes modificadores dos sistemas lóticos que mais causam impactos para a biota aquática.

Atualmente, há registro de 71 espécies nativas e 28 exóticas ou alóctones na bacia do rio Doce (VIEIRA, 2010). Entre as espécies nativas, 9 são classificadas como ameaçadas de extinção (tabela 1).

Tabela 1 – Espécies ameaçadas da bacia hidrográfica do Rio Doce (Portaria MMA 445/2014)

Espécie	Categoria
<i>Brycon devillei</i> (Castelnau 1855)	EN
<i>Hemichilus wheatlandii</i> Garman 1890	CR
<i>Hypomasticus thayeri</i> (Borosim 1929)	EN
<i>Microlepidotus perforatus</i> Eigenmann & Eigenmann 1889	CR
<i>Pareiorhaphis rufa</i> Pereira, Vieira & Reis 2007	CR
<i>Pareiorhaphis scutula</i> Pereira, Vieira & Reis 2010	EN
<i>Prochilodus vimboides</i> Kner 1859	VU
<i>Rachoviscus graciliceps</i> Weitzman & Cruz 1981	EN
<i>Steindachneridion doceanum</i> (Eigenmann & Eigenmann 1889)	CR

4.4 CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE REJEITOS

Os rios Gualaxo do Norte e Carmo foram devastados pela onda de lama. Ocorreu a total destruição dos ambientes, incluindo o leito e a vegetação ripária dos rios citados (mapas anexos). Essa lama, acompanhada de todo tipo de dejetos procedentes das margens, seguiu provocando destruição até a sua foz no rio Doce.

Segue, portanto, as consequências ambientais para a biota aquática decorrentes do rompimento das barragens de rejeitos:

- a) Destrução de habitat;
- b) Contaminação da água com lama de rejeitos;
- c) Assoreamento do leito dos rios;
- d) Soterramento das lagoas e nascentes adjacentes ao leito dos rios;
- e) Destrução da vegetação ripária e aquática;
- f) Alteração do fluxo hídrico;
- g) Impacto sobre o estuário na foz do Rio Doce;
- h) Destrução de áreas de reprodução de peixes;

- i) Destrução das áreas "berçários" de reposição da ictiofauna (áreas de alimentação de larvas e juvenis);
- j) Alteração e empobrecimento da cadeia trófica em toda a extensão do dano;
- k) Interrupção do fluxo gênico de espécies entre corpos d'água;
- l) Perda de espécies com especificidade de habitat (corredeiras, locas, poços, remansos, etc);
- m) Mortandade de espécimes em toda a cadeia trófica;
- n) Piora no estado de conservação de espécies já listadas como ameaçadas e possível ingresso de novas espécies no rol de ameaçadas;
- o) Comprometimento da estrutura e função dos ecossistemas;
- p) Comprometimento do estoque pesqueiro - Impacto sobre a pesca.

4.5. IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA

Devido à magnitude do impacto é consenso que toda a biota aquática dos trechos atingidos pela lama dos rios Gualaxo do Norte e Carmo tenha sido dizimada por soterramento (mapas anexos). A biota aquática do rio Doce também foi severamente afetada pelo derramamento. Os principais impactos observados foram a mortandade de peixes e crustáceos e alteração físico-químicas na água.

A empresa Bioma, contratada pela Samarco foi responsável pelo recolhimento de carcaças no trecho do rio Doce compreendido entre o município de Aimorés e o distrito de Regência. Entre os dias 16 e 23 de novembro, foram contabilizados 7.410 carcaças de peixes de 21 espécies entre as UHEs de Aimorés e Mascarenhas, sendo que a maior quantidade foi observada no lago da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas (fotos em anexo). As espécies predominantes foram *Prochilodus* sp (curimbatás), *Pimelodus* sp (mandi) e *Cichla* sp (tucunaré). Em menor quantidade foram encontrados *Salminus brasiliensis* (dourado), *Hoplias* sp (traira), *Tilapia rendalli* (tilápia), *Oreochromis niloticus* (tilápia), *Hypostomus* sp (cascudo), *Pygocentrus nattereri* (piranha), *Acestrolychnus* sp (peixe cachorro), *Metynnis* sp (pacu CD) e *Astyianax* sp (lambari). Além disso, foi informado pela empresa que muitos peixes de pequeno porte foram retirados da água em estado avançado de decomposição, não sendo possível identificá-los. O predomínio de biomassa de espécies exóticas e alóctones reflete a composição da ictiofauna do rio Doce, o que não significa que as espécies nativas não tenham sido afetadas. Espécies como o curimbatá, mandi, tucunaré, tilápia, carpa e dourado, apesar de serem introduzidas na bacia do rio Doce, possuem importância na geração de renda ligada à pesca de

FAN
GJ

subsistência e a pesca amadora. Não foi relatada a ocorrência de mortandade de espécies de peixes ameaçada de extinção, o que não significa que não foram afetadas, uma vez que são espécies raras. É importante salientar que houve relato de mortandade até a foz do rio Doce, porém não tivemos acesso ao quantitativo. Além disso, a fonte do dano ainda não cessou, pois os rejeitos continuam sendo liberados pela barragem que se rompeu, percorrendo todo o sistema.

O dano provocado pela lama no ecossistema pode ser ainda maior considerando que os peixes e crustáceos encontravam-se no período de reprodução, como foi constatado nas necropsias realizadas em espécimes moribundos coletados no rio Doce (fotos em anexo). Nos espécimes analisados de *Prochilodus* sp, por exemplo, todos estavam prontos para a desova, sendo que os ovários representavam cerca de 10% do peso das fêmeas. As fêmeas tinham em média 800g de ovas, o que corresponde a 640.000 ovócitos. Considerando que a taxa de sobrevivência é de 0,003%, cada fêmea morta potencialmente produziria, por desova, 19 indivíduos aptos a se reproduzir após três anos. Fêmeas de camarões de água doce também foram observadas ovadas (foto em anexo).

Os espécimes apresentavam brânquias com hemorragias, acúmulo de muco e de partículas de lama. Tais condições indicam que as mortes foram causadas por hipóxia. Peixes nesse estado morrem mesmo que haja oxigênio suficiente na água, pois as brânquias não conseguem realizar as trocas gasosas. O material aderido às brânquias provoca lesões que poderão desencadear desenvolvimento de fungos e bactérias e provocar a morte dos peixes por um período longo. Os níveis oxigênio dissolvido entre as barragens de Aimorés e Mascarenhas, chegou a apresentar níveis entre 0,2 a 0,6 ppm.

Além da mortandade visível de peixes e crustáceos, as alterações físico-químicas provocadas pela lama também impactaram toda a cadeia trófica, que envolve desde a comunidade planctônica, invertebrados aquáticos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, que dependem direta e indiretamente das águas do rio Doce. Essas alterações poderão provocar um aumento no grau de ameaça de extinção das espécies constantes na portaria MMA 455/2014 com ocorrência na região, bem como tornar espécies que eram abundantes em raras ou ameaçadas.

Sedimentos ocorrem naturalmente em suspensão nos ambientes aquáticos e podem ter origem física, química ou biológica e geralmente variam ao longo do ano principalmente em razão das chuvas. Quantidades elevadas de sedimentos e turbidez, como as observadas no rio Doce, reduzem a produtividade primária e por consequência a produção secundária e o fluxo de energia para os níveis tróficos mais altos (BIRTWELL, 1999).

FAN
P
D
Q

Em geral, em curto prazo (i.e horas/dias), as populações de peixes podem ser negativamente afetadas devido ao aumento de sedimentos suspensos ou sedimentação severa, que resulta na destruição dos habitat de reprodução ou extremo declínio na sobrevivência da fase ovo-larva. A deposição de sedimentos em áreas de alimentação podem também impactar as populações de peixes pela redução da disponibilidade de presas e com consequente efeito negativo no crescimento de peixes juvenis (ROBERTSON, M.J. et al., 2006). Peixes, em todas as suas fases de vida, quanto expostos à altos níveis de sedimentos em suspensão também são mais suscetíveis à doenças (BIRTWELL, 1999).

Em longo prazo (i.e meses, anos), ou sob exposição crônica a elevados níveis de sedimentos em suspensão, resultará no declínio da população e mudanças na estrutura da comunidade de peixes. As espécies de peixes que se alimentam de invertebrados vão declinar nessas áreas e poderão ser substituídas por espécies mais tolerantes (ROBERTSON, M.J. et al., 2006).

No caso do derramamento de lama, o sedimento continha alta concentração de alguns elementos químicos que causaram toxidez à biota aquática, especialmente o ferro e alumínio, conforme apresentado no relatório de ensaios Engequisa 7164/15A (em anexo). Altas concentrações de hidróxidos de ferro contidos na água podem afetar peixes por meio da obstrução das brânquias, reduzindo o potencial respiratório e subsequentemente a sua sobrevivência, bem como, a disponibilidade de alimento do benton, alterando a estrutura e a qualidade aquática do habitat (CAMARÇO et al., 2009). O alumínio, em concentrações elevadas interage com as brânquias e eletrólitos, afetando a capacidade osmorregulatória de peixes (PHIPPEN et al., 2008).

5. CONCLUSÃO E/OU PROPOSIÇÃO


5.1. Os dados indicam que houve significativa destruição da biota aquática. O aumento repentino da turbidez, a redução do oxigênio dissolvido e as altas concentrações de elementos químicos como ferro e alumínio, provocaram a mortandade nos diferentes níveis da cadeia trófica, desde plânctons, invertebrados aquáticos e peixes.

5.2. Levantamentos preliminares no trecho amostrado indicam que a lama de rejeitos de mineração causou a mortandade de peixes de pelo menos 21 espécies e também de camarões e lagostins de água doce.


FJN
P
R
BB

5.3. Os impactos causados pela lama se estenderão por anos, considerando que ocorreu a destruição de habitat, de locais de reprodução e áreas de alimentação de larvas e juvenis de peixes. A mortandade de peixes adultos, aptos para a reprodução, poderá levar à redução da variabilidade genética das espécies. A destruição, em todos os níveis da cadeia trófica, impactará negativamente o ambiente, comprometendo sua resiliência.


FAN M
Q


CLAUDIO LUIZ BOCK


Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


FRANCISCO DE ASSIS NEO

Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


IZABEL C. BOOCK DE GARCIA


Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


OSMAR ANGELO CANTELMO


Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


PAULO SERGIO CECCARELLI

Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


ROGÉRIO R. GARCIA MACHADO

Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


WELLINGTON ADRIANO MOREIRA PERES

Analista Ambiental – CEPTA/ICMBio


José Augusto Senhorini

Analista Ambiental

Coordenador do CEPTA/ICMBio


De Acordo,

Marcelo Marcelino de Oliveira

Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade



Bacia do rio Doce



Satelite: Landsat-8
Órbita/ponto: 217-74
Banda/s: 654
Passagem: 25/11/2015

Rios Guaxoxó do Norte, Carmo e Doce antes e depois o rompimento da barragem



Rio Doce

Rio Carmo

Rio Guaxoxó do Norte

20°16'0.8"

20°18'0.5"

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W

20°15'0.8"

20°18'0.5"

Rio Doce

Rio Carmo

Rio Guaxoxó do Norte

20°16'0.8"

20°18'0.5"

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W

42°57'0" W



Satelite: Landsat-8
Órbita/ponto: 217-74
Banda/s: 654
Passagem: 12/11/2015

Satelite: Landsat-8
Órbita/ponto: 217-74
Banda/s: 654
Passagem: 12/11/2015

4 km

N

0

1

2

3

4

5

20°12'0.6"

20°15'0.5"

20°15'0.5"

43°18'W

43°21'W

43°24'W

43°27'W

43°30'W



Rio Guiajáxó do Norte antes e depois o rompimento da barragem

Barragem de retenção de imissões

Rio Guiajáxó do Norte

Satélite: Landsat-8
Órbita/ponto: 217-74
Bandas: 554
Passagem: 25/09/2015

20°12'0.6"

43°18'W

20°15'0.5"

43°21'W

20°15'0.5"

43°24'W

43°27'W

43°30'W

Barragem de retenção de imissões

Rio Guiajáxó do Norte

Satélite: Landsat-8
Órbita/ponto: 217-74
Bandas: 554
Passagem: 12/11/2015





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE -
ICMBIO

Pirassununga/SP, 14 de dezembro de 2015.

Relatório Fotográfico



Foto 01. Carcaças de peixes levadas ao aterro sanitário.



Foto 02. Carcaças de peixes levadas ao aterro sanitário.



Foto 3. *Prochilodus* sp. Mortandade a montante da barragem de Mascarenhas.



Foto 4. *Prochilodus* sp e *Pimelodus* sp. Mortandade a montante da barragem de Mascarenhas.



Foto 5. *Prochilodus* sp e *Cichias* sp Mortandade a jusante da barragem de Mascarenhas.



Foto 6. Necropsia de *Prochilodus* sp no laboratório da Rebio Comboios.



Foto 7. Estágio de desenvolvimento gonadal *Prochilodus* sp.



Foto 8. Fêmea de camarão de água doce ovada.



Foto 9. Presença de muco, lama e áreas hemorrágicas nas brânquias de *Prochilodus* sp.



Foto 10. Presença de muco, lama e áreas hemorrágicas nas brânquias de *Prochilodus* sp.



Foto 11. Brânquias de *Pimelodus* sp e *Metynnis* sp apresentando hemorragia e acúmulo de lama.



Foto 12. Brânquias de *Pimelodus* apresentando hemorragia e acúmulo de lama.



PRC 281.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaio Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP 32700-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Mário Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	[REDACTED]
Amostra(s)	Aquas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação

Amostra	Amostra 01 - Águas - A12.1 e A12.3 - Rio Doce (S 18°51'38" E 41°57'33.09") Coletada na Superfície (10 cm)	Código	7163/15-01	Coleta em	19/11/15
----------------	---	---------------	------------	------------------	----------

Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem	Simples
Termino da Coleta	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	24,35	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antinônio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3125 B	26/11/15
Argônio Total	0,008	mg/L	0,01	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Bário Total	0,17	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Berílio Total	<0,01	mg/L	0,04	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	0,5	0,1	SM-3120B	24/11/15
Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,001	0,0005	SM-3125B	24/11/15
Cálcio Total	7,68	mg/L	—	6,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	0,029	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	0,023	mg/L	—	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cromo Total	0,076	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	113,8	mg/L	—	0,1	BM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,95	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	1,49	mg/L	0,1	0,05	SM-3120 B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,0002	0,0002	SM-3112 B	26/11/15
Níquel Total	0,018	mg/L	0,025	0,01	SM-3120B	24/11/15
Potássio Total	4,04	mg/L	—	0,1	SM-3120B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	25/11/15
Selênio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	25/11/15
Sódio Total	12,04	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Uranio Total	<0,001	mg/L	0,02	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanádio Total	0,08	mg/L	0,1	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,88	mg/L	0,15	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Legenda

(L1): DMC COPAM/CERH-MG nº 01-Classe 2-Aquas Doces

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012.

(sc): Ensaio subcontratado com laboratório competente.

LQ: Límite de Quantificação do método de ensaio

Código da amostra Engequisa	7163/15-01
Código da amostra Cliente	Amostra 01 - Água - A12.1 e A12.3 - Rio Doce (S 18°51'38" E 41°57'33.09") Coletada na Superfície (10 cm)
Data e hora da coleta	19/11/15
Medição de Campo	Método
Turbidez, UNT (LQ=0,1)	SM-2130 B
Oxigênio dissolvido mg/l O2 (LQ=0,1)	SM-4000-O-G
Conduvidade, µS/cm (LQ=0,01)	SM-2510 B
pH (LQ=0,01)	SM-4500-H+ B
Temperatura da Amostra, °C (LQ=0,1)	SM-2520 B

Os resultados relatados se referem às amostras encalhadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 165, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36036-240, Tel. (32) 3212.2943

Engequisa Sul de Minas: Rue Lucy Vasconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (38) 3422.7788

Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1988



PRC 281.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Esta relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG - INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Marcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)		CNPJ/CPPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recapção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inseriu legislação

Informações de Coleta

Plano de Amostragem Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 9885 - Preservação e técnicas de amostragem de áfluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Betim, 26 de novembro de 2015:

Beatriz Lopes do Carmo
 Responsável Técnico
 CRM/MG 92463350
 CRBio/MG 16724/4D

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engequisa usando o código LPDPF X8Z 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório asemente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perenáveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943

Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Telêira, 155, Mir. do Parque, Pouso Alegre-MG, CEP 37560-000, Tel. (35) 3422.7756

Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1001, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-497, Tel. (37) 3071.1988


Revisão de Relatório de Ensaio Engequisa Nº 7163/15A

Este relatório cancela e substitui os suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG - INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, Nº 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Angelo Mário Leite Leonardo Dintz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 08:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Amostra	Amostra 02 - Água A20 e A21 - Tanque de Contato do SAAE - ETA Central	Tipo de Contato do	Código	Coleta em	19/11/15
Responsável pela Coleta	Cliente				Simples

Amostra	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaio
Alumínio Total	0,11	mg/L	0,2	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antônio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Arênio Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Bárcio Total	<0,1	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Bártio Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	—	0,1	SM-3120B	24/11/15
Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,005	0,0005	SM-3125B	24/11/15
Cálcio Total	5,76	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	<0,005	mg/L	2	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cromo Total	<0,01	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	0,21	mg/L	0,3 (*FeMn)	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,34	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	0,14	mg/L	0,1 (*FeMn)	0,05	SM-3120 B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,001	0,0002	SM-3112 B	25/11/15
Níquel Total	<0,01	mg/L	0,07	0,01	SM-3120B	24/11/15
Potássio Total	3,13	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120B	24/11/15
Selénio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Sódio Total	13,28	mg/L	200	0,5	SM-3125B	25/11/15
Urânio Total	<0,001	mg/L	0,03	0,001	SM-3120 B	24/11/15
Vanadío Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,02	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Os parâmetros interpretativos e opiniões expressas não fazem parte do escopo do sistema de qualidade desse laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Conclusão dos Ensaios: De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento do "Ministério da Saúde Portaria N°. 2914/2011", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Legenda

(L1) Ministério da Saúde Portaria No. 2914/2011

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012

(*FeMn): 2,4 mg/L de Fe e 0,4 mg/L de Mn são aceitáveis para compostos químicos de baixo risco para a saúde.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. As amostras de contra-prova, exceto se preservadas, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

- ... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Vilas, 155, Democracia, Juiz de Fora-MG, CEP 38025-340, Tel. (32) 3212-2943
- ... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vieiracocelos Teixeira, 155, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (37) 3422-7786
- ... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nácóes, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3871-1969



PRC 291,1

Revisão

01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aquas Superficius	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inseriu legislação.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1080 e norma ABNT NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeracão	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2015

Beatriz Lopes da Cunha
 Responsável Técnico
 CRQ/MG 02403950
 CRBio/MG 16724/40

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

 A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engequisa,
 usando o código LPDPF XHZ 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua integralidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

- ... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36005-240, Tel. (32) 3212.2943
- ... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (36) 3422.7766
- ... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35800-457, Tel. (37) 3071.1969


Revisão de Relatório de Ensaio N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Márcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação

Amostra	Amostra 04 - Água - A22 e A23 - Tanque de contato SAAE ETA Barro Santa Rita	Código	7163/15-03	Coleta em	20/11/15
Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem		Simplificada	
Termino da Coleta					

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	0,11	mg/L	0,2	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antônio Total	<0,005	mg/L	0,006	0,006	SM-3125 B	25/11/15
Arsenio Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Bário Total	<0,1	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Benzo Total	<0,01	mol/L	—	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	—	0,1	SM-3120B	24/11/15
Carbôno Total	<0,0005	mg/L	0,009	0,0006	SM-3125B	24/11/15
Calício Total	5,48	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	<0,005	mg/L	—	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Crômio Total	0,02	mg/L	0,06	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	0,19	mg/L	0,3 (*FeMn)	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,94	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	0,14	mol/L	0,1 (*FeMn)	0,05	SM-3120 B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,001	0,0002	SM-3112 B	25/11/15
Níquel Total	<0,01	mg/L	0,07	0,01	SM-3120B	24/11/15
Fotassio Total	3,30	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mol/L	—	0,01	SM-3120B	24/11/15
Sódio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	25/11/15
Sódio Total	20,02	mg/L	200	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Urnâo Total	<0,001	mg/L	0,03	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanadio Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,01	mg/L	5	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Os pareceres, interpretações e opiniões expressas não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na Norma NBR ISO/IEC 17025.

Conclusão dos Ensaios: De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento do "Ministério da Saúde Portaria No. 2914/2011", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Legenda

(L1): Ministério da Saúde Portaria No. 2914/2011

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012

(*FeMn): 2,4 mg/L de Fe e 0,4 mg/L de Mn são aceitáveis para compostos químicos de baixo risco para a saúde

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Os resultados relatados se referem às amostras ensaiadas. Este relatório não pode ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as percutíveis, serão guardadas por 10 dias após emissão do relatório de ensaios.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 185, Democracia, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2942

... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Veroncelos Teixeira, 135, Ml. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (31) 3422.7766

... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1961, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1969



PRC 291,1

Revisão

01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG CEP: 35020-070	Contato(s)	Prul. Dr. Ángelo Mário Leite Leonardo Diriz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma AdmT NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Betim, 26 de novembro de 2015.



Beatriz Lopes do Carmo
Responsável Técnico
CRO/MG 02403350
CRBio/MG 167244D

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

À verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engequisa, usando o código LPDPF XBZ 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212.2943
Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Telles, 135, Mq. da Parnaíba, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (36) 3422.7766
Engequisa Oeste de Minas: Rua Bem Sucesso, 1981, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1968



PRC 291.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Márcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação

Amostra	Amostra 06 - Água - A31 e A32 - Rio Doce (S 18°54'10.73" O 41°59'17") - Coletada na Superfície (10 cm)	Código	7163/15-04	Coleta em	20/11/15
Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem		Simples	

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	26,89	µg/L	—	0,1	SM-3120-B	24/11/15
Antônio Total	<0,005	µg/L	0,005	0,005	SM-3125-B	25/11/15
Ársenio Total	0,009	µg/L	0,01	0,005	SM-3125-B	25/11/15
Bário Total	0,17	µg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Berílio Total	<0,01	µg/L	0,04	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	µg/L	0,5	0,1	SM-3120B	24/11/15
Cálcio Total	<0,0005	µg/L	0,001	0,0005	SM-3125B	24/11/15
Chumbo Total	6,62	µg/L	—	0,5	SM-3120-B	24/11/15
Chumbo Total	0,025	µg/L	0,01	0,006	SM-3120-B	24/11/15
Cóbie Total	0,027	µg/L	—	0,006	SM-3120-B	24/11/15
Crômio Total	0,077	µg/L	0,05	0,01	SM-3120-B	24/11/15
Ferro Total	149,5	µg/L	—	0,1	SM-3120-B	24/11/15
Magnésio Total	1,98	µg/L	—	0,1	SM-3120-B	24/11/15
Manganês Total	1,59	µg/L	0,1	0,05	SM-3120-B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	µg/L	0,0002	0,0002	SM-3112-B	25/11/15
Níquel Total	0,019	µg/L	0,025	0,01	SM-3120B	24/11/15
Potássio Total	3,88	µg/L	—	0,1	SM-3120-B	24/11/15
Prata Total	<0,01	µg/L	0,01	0,01	SM-3120B	24/11/15
Seiêncio Total	<0,01	µg/L	0,01	0,01	SM-3120-B	25/11/15
Sódio Total	10,30	µg/L	—	0,5	SM-3120-B	24/11/15
Urânia Total	<0,001	µg/L	0,02	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanádio Total	0,08	µg/L	0,1	0,01	SM-3120-B	24/11/15
Zinco Total	0,06	µg/L	0,18	0,01	SM-3120-B	24/11/15

Legenda

(L1): DNO-COPAM/CERH-MG n° 01-Classe 3-Aguas Doces

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012.

(ac): Ensaio subcontratado com laboratório competente

LQ: Limite de Quantificação do método da ensaio

Medições de Campo

Código da amostra Engequisa	7163/15-04
Código da amostra Cliente	Amostra 06 - Água - A31 e A32 - Rio Doce (S 18°54'10.73" O 41°59'17") - Coletada na Superfície (10 cm)
Data e hora da coleta	20/11/15
Medição de Campo	Método
Turbidez (NTU (LQ=0,1))	SM 2130-B
Oxigênio dissolvido mg/L O2 (LQ=0,1)	SM 4500-O-B
Conductividade, µS/cm (LQ=0,01)	SM 2510-B
pH (LQ=0,01)	SM 4500-H-B
Temperatura da Amostra, °C (LQ=0,1)	SM 2560-B

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contro-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democracia, Juiz de Fora-MG, CEP 36055-240, Tel. (32) 3212.2943

Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, 155, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (38) 3422.7758

Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1961, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1969



PRC 281.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Mário Leite Leonaldo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir indicação.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 0808 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)

Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
NP	TERC	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Betim, 26 de novembro de 2015.

Beatriz Lopes do Carmo
Responsável Técnico
CRQ/MG 02403350
CRBio/MG 18724/41Documento verificado e aprovado por meios eletrônicosA verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engenqisa, usando o código LPDPF XBZ 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 188, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel: (32) 3212.2843

... Engequisa Sul de Minas: Rua Luiz Vassourinho Teixeira, 138, Mir. da Parada, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (36) 3422.7766

... Engequisa Oeste de Minas: Rua Ilom Sucasau, 1991, Nacões, Divinópolis-MG, CEP 35580-457, Tel. (37) 3071.1969


Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35000-070	Contato(s)	Prof. Dr. Angelo Márcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Águas Superficiais	Recepção	23/11/15 08:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Amostra	Amostra 01 - Água - A12.1 e A12.3 - Rio Doce (S 18°51'38.65" O 41°57'3.00") Coletada na Superfície (10 cm)	Código	7163/15-01	Coleta em	19/11/15
Responsável pela Coleta	Ciente	Tipo de Amostragem	Simples		
Término da Coleta					

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LO	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	24,35	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antimonio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Arsénio Total	0,008	mg/L	0,01	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Bário Total	0,17	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Berílio Total	<0,01	mg/L	0,04	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	0,5	0,1	SM-3120B	24/11/15
Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,001	0,0006	SM-3125B	24/11/15
Calcio Total	7,68	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	0,020	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	0,023	mg/L	—	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Crómio Total	0,076	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	113,8	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,95	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	1,49	mg/L	0,1	0,08	SM-3120 B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,0002	0,0002	SM-3112 B	25/11/15
Níquel Total	0,018	mg/L	0,025	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Potássio Total	4,04	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120B	24/11/15
Salônio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	25/11/15
Sódio Total	12,04	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Urânio Total	<0,001	mg/L	0,02	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanádico Total	0,08	mg/L	0,1	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,08	mg/L	0,18	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Legenda

(L1): DQC COPAM/CERH-MG nº 01-Class 2-Aguas Doces

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2015.

(sc): Ensaio subcontratado com laboratório competente.

LO: Límite de Quantificação do método de ensaio.

Código da amostra Engequisa →	7163/15-01
Código da amostra Cliente →	Amostra 01 - Água - A12.1 e A12.3 - Rio Doce (S 18°51'38.65" O 41°57'3.00") Coletada na Superfície (10 cm)
Data e hora da coleta →	19/11/15
Medição de Campo	Método
Turbidez, UNT (LO=0,1)	SM 2130 B
Oxigênio dissolvido mg/L (LO=0,1)	SM 4500-O G
Conduvidade, µS/cm (LO=0,01)	SM 2510 B
pH (LO=0,01)	SM 4500 Hg B
Temperatura da Amostra, °C (LO=0,1)	SM 2650 B

Os resultados relatados se referem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 10 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Vilas, 166, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36098-240, Tel. (32) 3212.2943

Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, 125, Mir. do Paraisópolis, Pouso Alegre-MG, CEP 37560-000, Tel. (36) 3422.7766

Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nacções, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1989



PRC 291.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Leonardo Ditz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: inserir legislação.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitírico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PE

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2015.

[Assinatura]
 Beatriz Lopes do Carmo
 Responsável Técnico
 CRD/ MG 02403365
 CRBio/ MG 16724/4D

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engequisa usando o código LPDPF XHZ 279.

Os resultados relatados se referem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perfeitas, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

- Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36025-240, Tel. (32) 3212-2943
- Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraíso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-300, Tel. (35) 3422-7766
- Engequisa Oeste de Minas: Rua Bum Sucesso, 1091, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071-1968


Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Angelo Mário Leite Leonardo Düriz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Amostra	Amostra 02 - Água - A20 e A27 - Tanque de Contato do SAAE - ETA Central	Código	7163/15-02	Coleta em	10/11/15
Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem	Simplificada		

Termino da Coleta	Ensaio	Resultado	Unidade	Limite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaio
	Alumínio Total	0,11	mg/L	0,2	0,1	SM-3120 B	24/11/15
	Antônio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3120 B	25/11/15
	Ársenio Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	25/11/15
	Bário Total	<0,1	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
	Bártio Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120B	24/11/15
	Boro Total	<0,1	mg/L	—	0,1	SM-3120B	24/11/15
	Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,005	0,0005	SM-3120B	24/11/15
	Caílio Total	5,76	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
	Chumbo Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
	Cobre Total	<0,005	mg/L	2	0,005	SM-3120 B	24/11/15
	Cromo Total	<0,01	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
	Ferro Total	0,21	mg/L	0,3 (*FeMn)	0,1	SM-3120 B	24/11/15
	Magnésio Total	1,34	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
	Manganês Total	0,14	mg/L	0,1 (*FeMn)	0,05	SM-3120 B	24/11/15
	Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,001	0,0002	SM-3120 B	24/11/15
	Níquel Total	<0,01	mg/L	0,07	0,01	SM-3120 B	24/11/15
	Potássio Total	3,13	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
	Fratto Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	25/11/15
	Selénio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	24/11/15
	Sódio Total	13,28	mg/L	200	0,5	SM-3120 B	24/11/15
	Urâno Total	<0,001	mg/L	0,03	0,001	SM-3120 B	25/11/15
	Vanadío Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
	Zinco Total	0,02	mg/L	5	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Os parâmetros, interpretações e opiniões expressas não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Conclusão dos Ensaios: De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento do "Ministério da Saúde Portaria No. 2914/2011", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Legenda

(L1): Ministério da Saúde Portaria No. 2914/2011

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012

(*FeMn): 2,4 mg/L de Fe e 0,4 mg/L de Mn são aceitáveis para compostos químicos de baixo risco para a saúde.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36000-240, Tel.: (32) 3312.3943

... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraisópolis, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (35) 3422.7788

... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nagôes, Divinópolis-MG, CEP 35800-457, Tel. (37) 3071.1988



PRC 281.1

Revisão

01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Mário Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	A águas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 9890 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2015

Beatriz Lopes do Carmo
 Responsável Técnico
 CRQ/MG 02403350
 CRBio/MG 16724/4D

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos
A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.lanwin.net/Engequisa,
 usando o código LPDPF XBZ 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perdidas, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

- Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Demaciata, Juiz de Fora-MG, CEP 36025-240, Tel. (32) 3813.3943
- Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vasconcelos Telles, 125, Mir. do Parque, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (38) 3422.7758
- Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1989


Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui os suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Mário Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)		CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aquas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inseriu legislação

Amostra	Amostra 04 - Água - A22 e A23 - Tanque de contato SAAE ETA Bairro Santa Rita	Código	7163/15-03	Coleta em	20/11/15
Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem		Simplificada	
Termino da Coleta					

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	0,11	mg/L	0,2	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antônio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3120 B	25/11/15
Arsenio Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	25/11/15
Bário Total	<0,1	mg/L	0,7	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Beriúlo Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,005	0,0005	SM-3120 B	24/11/15
Caclio Total	5,46	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	<0,005	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	<0,005	mg/L	—	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cromo Total	0,02	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	0,19	mg/L	0,3 (*FeMn)	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,34	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	0,14	mg/L	0,1 (*FeMn)	0,05	SM-3120 B	24/11/15
Mercurio Total	<0,0002	mg/L	0,001	0,0002	SM-3112 B	25/11/15
Níquel Total	<0,01	mg/L	0,07	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Potássio Total	3,30	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Sódio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Sódio Total	20,92	mg/L	200	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Urânio Total	<0,001	mg/L	0,03	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanadico Total	<0,01	mg/L	—	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,01	mg/L	5	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Os parâmetros interpretativos e opiniões expressas não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Conclusão dos Ensaios: De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento da "Ministério da Saúde Portaria No. 2914:2011", os resultados reportados neste relatório para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Legenda

(L1) Ministério da Saúde Portaria No. 2914:2011

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, 2012.

(*FeMn): 2,4 mg/L de Fe e 0,4 mg/L de Mn são aceitáveis para compostos químicos de baixo risco para a saúde.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas não de inteira responsabilidade do cliente.

Os resultados relatados se restringem às amostras analisadas. Este relatório específico poderá ser reproduzido em sua totalidade.

As amostras de contra-provas, exceto as preservadas, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaio.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Vilar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel. (32) 3212-2943

... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vassencelos Teixeira, 125, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel. (31) 3422-7766

... Engequisa Oeste de Minas: Rua Boim Sucesso, 1991, Nacéas, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071-1969



PRC 281.1

Revisão

01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa Nº 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG. CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Mário Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 9598 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
RP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frisco Plástico/PEI

Betim, 26 de novembro de 2015.

Beatriz Lopes do Carmo
Responsável Técnico
CRQ/MG 02400350
CRBio/MG 1672440

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engenquisa, usando o código: LPDPF XBZ 279.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
As amostras de contra-provas, exceto as periciais, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Vilhar, 165, Democracia, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel: (32) 3212.2943
... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vesconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraiso, Pouso Alegre-MG, CEP 37560-200, Tel: (35) 3422.7755
... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bom Sucesso, 1991, Nações, Divinópolis-MG, CEP 35600-457, Tel: (37) 3671.1949


Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente.

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRÍSTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ángelo Mário Leto Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aguas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inserir legislação.

Amostra	Amostra 06 - Água - A31 e A32 - Rio Doce (S 18°54'10.73" O 41°59'17.1") - Coletada na Superfície (10 cm)	Código	7163/15-04	Coleta em	20/11/15
----------------	--	---------------	------------	------------------	----------

Responsável pela Coleta	Cliente	Tipo de Amostragem	Simples
Termino da Coleta			

Ensaios	Resultado	Unidade	Límite aceitável (L1)	LQ	Método	Data do Ensaios
Alumínio Total	28,60	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Antônio Total	<0,005	mg/L	0,005	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Argônio Total	0,008	mg/L	0,01	0,005	SM-3125 B	25/11/15
Bárho Total	0,17	mg/L	0,7	0,1	SM-3120B	24/11/15
Bérilio Total	<0,01	mg/L	0,04	0,01	SM-3120B	24/11/15
Boro Total	<0,1	mg/L	0,5	0,1	SM-3120B	24/11/15
Cádmio Total	<0,0005	mg/L	0,001	0,0005	SM-3125B	24/11/15
Calcio Total	5,82	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Chumbo Total	0,025	mg/L	0,01	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cobre Total	0,027	mg/L	—	0,005	SM-3120 B	24/11/15
Cromo Total	0,077	mg/L	0,05	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Ferro Total	149,5	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Magnésio Total	1,98	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Manganês Total	1,59	mg/L	0,1	0,05	SM-3120 B	24/11/15
Mercúrio Total	<0,0002	mg/L	0,0002	0,0002	SM-3112 B	25/11/15
Níquel Total	0,019	mg/L	0,025	0,01	SM-3120B	24/11/15
Potássio Total	3,88	mg/L	—	0,1	SM-3120 B	24/11/15
Prata Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120B	24/11/15
Selénio Total	<0,01	mg/L	0,01	0,01	SM-3120 B	25/11/15
Sódio Total	10,30	mg/L	—	0,5	SM-3120 B	24/11/15
Urano Total	<0,001	mg/L	0,02	0,001	SM-3125B	25/11/15
Vanádio Total	0,09	mg/L	0,1	0,01	SM-3120 B	24/11/15
Zinco Total	0,06	mg/L	0,18	0,01	SM-3120 B	24/11/15

Legenda

(L1) DMC COPAM/CERH-MG nº 01-Classe 2-Aguas Doces

SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd. Edition, 2012

(sc): Ensaio subcontratado com laboratório competente.

LQ: Limite de Quantificação do método de ensaio.

Medições de Campo

Código da amostra Engequisa →	7163/15-04
Código da amostra Cliente →	Amostra 06 - Água - A31 e A32 - Rio Doce (S 18°54'10.73" O 41°59'17.1") - Coletada na Superfície (10 cm)
Data e hora da coleta →	20/11/15
Medição de Campo	Método
Turbidez (LNT (LQ=0,1))	SM 2130 B
Oxigênio dissolvido mg/L O2 (LQ=0,1)	SM 4500-2 B
Conductividade, µS/cm (LQ=0,01)	SM 2510 B
pH (LQ=0,01)	SM 4500 H+ B
Temperatura da Água em °C (LQ=0,1)	SM 2560 B

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democracia, Juiz de Fora-MG, CEP 36035-240, Tel: (32) 3212.2943

Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Vassconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraisópolis, Pouso Alegre-MG, CEP 37550-000, Tel: (38) 3422.7766

Engequisa Oeste de Minas: Rua Bento Soeiro, 1991, Nascentes, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel: (37) 3071.1989



PRC 281.1

Revisão 01

Revisão de Relatório de Ensaios Engequisa N° 7163/15A

Este relatório cancela e substitui as suas revisões emitidas anteriormente

Cliente	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES/MG – INSTITUTO PRISTIMO	Telefone	[REDACTED]
Endereço	Av. Brasil, N° 3031, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35020-070	Contato(s)	Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Leonardo Diniz
e-mail(s)	[REDACTED]	CNPJ/CPF	
Amostra(s)	Aquas Superficiais	Recepção	23/11/15 09:40

Motivo da revisão 01: Inscrição legislação.

Observações

Coleta efetuada pelo cliente. As datas e descrições das amostras analisadas são de inteira responsabilidade do cliente.

Informações de Coleta

Plano de Amostragem: Segundo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, método N°1060 e norma ABNT NBR 0898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra)				
Código da preservação	Código do Laboratório	Descrição resumida da preservação	Quantidade aproximada	Recipiente
NP	MT	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
NP	TERC	Ácido Nitrico (pH<2)	1000 mL	Plástico
TP	MT	Refrigeração	1000 mL	Frasco Plástico/PET

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2015.

 Beatriz Lopes do Carmo
 Responsável Técnico
 CRM/MG 02403350
 CRBio/MG 16724/41

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos
A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.labwin.net/Engequisa, usando o código LPDPF_XBZ_276.

Os resultados relatados se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
 As amostras de contra-provas, exceto as perecíveis, serão guardadas por 15 dias após emissão do relatório de ensaios.

... Engequisa Zona da Mata: Rua Manoel Villar, 155, Democrata, Juiz de Fora-MG, CEP 36005-340, Tel. (32) 3212.2943
 ... Engequisa Sul de Minas: Rua Lucy Verconcelos Teixeira, 135, Mir. do Paraisó, Pouso Alegre-MG, CEP 37560-000, Tel. (35) 3422.7766
 ... Engequisa Oeste de Minas: Rua Bem Sucesso, 1981, hachões, Divinópolis-MG, CEP 35500-457, Tel. (37) 3071.1969