

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M11-22II	8433.90.90	Conjunto do fuso recolhedor, composto pelo fuso montado com a bucha do fuso, sendo o fuso fabricado em aço e com revestimento em cromo composto por uma base tipo engrenagem com diâmetro de 23 mm (+0,2) e uma haste dentada, e sendo a bucha produzida com metal em pó, medindo o conjunto montado 120,7 mm (+- 0,2) de comprimento e 28 mm (+0,35) de largura, próprio para a remoção da fibra do algodoeiro, aplicado nos tambores frontais e traseiros nas unidades de colhedoras de algodão.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Conjunto Kit fuso recolhedor, composto pelo fuso montado com a bucha do kit fuso, sendo o fuso fabricado em aço e com revestimento em cromo composto por uma base tipo engrenagem com diâmetro de 23 mm (+0,2) e uma haste dentada, e sendo a bucha produzida com metal em pó, medindo o conjunto montado 120,7 mm (+- 0,2) de comprimento e 28 mm (+0,35) de largura, próprio para a remoção da fibra do algodoeiro, aplicado nos tambores frontais e traseiros nas unidades de colhedoras de algodão da marca John Deere, fixadas a uma força de 8kgF, para remoção da fibra do algodoeiro.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Aplicado nos tambores frontais e traseiros nas unidades de colhedoras de algodão

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Com função de remoção da fibra do algodoeiro.