

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
	85258919	Câmera de vídeo eletrônica de ré de captação de imagens aplicada na parte traseira de veículos automotores, sem sensor, sem dispositivo de gravação, resolução 300.000 pixels, ângulo de visão de 131,4 graus centígrados, temperatura de trabalho entre -30 graus centígrados e + 85 graus centígrados, voltagem DC 9v, 54ma amperagem, da máquina escavadeira.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


- a) Dimensões básicas (mm):
- b) Resolução: 300.000 Pixels
- c) Ângulo de visão: 131,4°
- d) Temperatura de trabalho: entre -30°C e +85°C
- e) Voltagem: DC 9V
- f) Amperagem: < 54mA

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



### 3. Aplicação do item importado:

Utilizado no chassi superior



**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Possibilitar visibilidade ao operador da máquina durante a movimentação da máquina para evitar batidas e acidentes.