

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D229-16I	8512.90.00	Conector de lâmpada para aplicação em faróis ou lanternas automotivas, com função de encaixe e fixação da lâmpada, com forma e dimensionamento de acordo com as necessidades intrínsecas de cada farol ou lanterna, fabricado com base em material polimérico (PBT GF30 e PA4.6 GF 30) e suporte metálico produzido em liga de cobre-níquel, de dimensões de aproximadamente 27 mm de diâmetro na região de encaixe da lâmpada, utilizado em faróis e lâmpadas de veículos automotivos leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Conector de lâmpada com base em material polimérico PBT GF30 e PA4.6 GF 30 e suporte metálico produzido em liga de cobre-níquel. Com forma e dimensionamento de acordo com as necessidades intrínsecas de cada farol ou lanterna. Capacidade de força de contato entre 10 e 30N com aproximadamente 27 mm de diâmetro na região de encaixe da lâmpada, torque de montagem máximo de 2N e força de contato interno de 5-20N com dimensão de aproximadamente 4,2mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em faróis/lanternas de veículos automotivos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O conector é utilizado para acomodar corretamente lâmpadas em faróis e lanternas de veículos automobilísticos. O item é responsável pela realização do contato adequado na superfície metálica da lâmpada para a distribuição elétrica adequada. O mal funcionamento deste item implica na iluminação incorreta de rodovias podendo provocar acidentes colocando em risco a vida do condutor.