



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/SC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente relatório tem por finalidade apresentar aos licitantes, de maneira mais clara, as peculiaridades que serão encontradas na execução dos serviços.



do perímetro a ser executado.

Totalidade



Cerca a ser removida. Há pedras fazendo o fechamento de buracos entre a parte de baixo da cerca e o solo.



Cerca a ser removida. Desnível na divisa.



removida.

Cerca a ser



desnível na cerca. Deverão ser corrigidos de forma a ficar o mais nivelado possível.

Pontos de



cerca com maiores dificuldades de acesso. Será necessária a capina manual do terreno.

Trecho da



Modelo similar ao pretendido na contratação. Ao invés de uma espiral de concertina a proposta é que sejam duas, sendo uma em cada braço do "Y".



Documento assinado eletronicamente por **NELSON BREZOLIN ROTA**, **Agente de Polícia Federal**, em 22/10/2018, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8660917** e o código CRC **90AF8B0B**.

Criado por [nelson.nbr](#), versão 3 por [nelson.nbr](#) em 22/10/2018 14:32:07.