



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 114593

Em vistoria do Corpo de Bombeiros, constatou-se que os Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio da edificação abaixo identificada estavam em conformidade com a Legislação Estadual e Normas vigentes.

Nº PROCESSO: Proj. 1301-206/98	Nº VISTORIA: 1301-180/99
-----------------------------------	-----------------------------

Endereço: R. Roberto Mangi esq. c/ R. Tupi	nº 360
Bairro: Chácara Municipal	Município: São João do Rio Preto
Ocupação: Escritório	
Proprietário: União Federal	
Resp. Pelo Uso: Delegacia da Receita Federal	
Resp. Técnico: Frederico Alexandre Zaiden	
CREA: 506.075.280-3	ART nº: 5060752803/98-001
Área Total: 6.954,50	m2 / Área Aprovada: 6.954,50 m2
Vistoriante: 1º Ten PM WAGNER CHIURNI GOMES	
Observação: Validade: Até 21 de outubro de 2001.	

São José do Rio Preto, 21 de Outubro de 1999.

EMITENTE: LEANDRO ANTONIO GRATON Cap PM - Chefe do SAT	ASSINATURA:
--	-----------------

ESTE AUTO DE VISTORIA ESTÁ SUJEITO A SER CASSADO DESDE QUE SEJAM CONSTATADAS ALTERAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS OU SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.