

HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


1 - Entrada do refeitório



2 - Refeitório



3 - Fotos Corredor de acesso e da distribuição dos alimentos produzidos por terceiros



4 - Área de recebimento e preparação dos alimentos para colocação nos balcões térmicos



5 - Corredor interno de acesso aos ambientes, local onde as nutricionistas estão estabelecidas



6 - Sala de guarda de produtos, forro em PVC




COZINHA DESATIVADA

7 - Fotos da situação dos ambientes outrora destinados a cozinha.







8 - Trecho da cozinha parede monta carga




9 - Foto do salão, na foto acima aparece ao fundo



10 - Vista da parte interna, hall principal do hospital para a área do setor de refeições.



11 - Vista de locais onde passam pombos e ratos



12 - Vista da excreção de animais, podendo transmitir Leptospirose, Histoplasmose e Criptococose.

