

Nome:

CABEÇOTE DO CILINDRO

Demarcação:

KAD 30

Características:

Tipo de peça:

S: Kit

Relação de software:

Grupo de Função:

2111 2111: peça do cabeçote do cilindro

Grupo de Função

Descrição: Unidade de

(PCE) VP: Volvo

Medida: Local de

Penta 47403

Projeto: Responsável

Projeto:

Domínio	Número da peça	Versão	DCN	Status
VOLVO	3801641	P06	K-15475-12	Válido

Material
Metais em grande maioria, borrachas e selantes

Tratamento de Superfície

Peso	Unidade de Peso	Fator	Peso / UoM	Precisão	Versão Pesada
50750	gram	1 x UoM	50750 g/peça	(4) Estimado	01

Características Especiais conforme a Norma 105-0007
Características Especiais: Não

Parte de Segurança: Não

Requisito de Documentação conforme o STD 5032,2:

Marcação D

Reportagem de Conteúdo Ambiental:
Nível de relatório esperado: Conteúdo da parte a ser relatado de acordo com STD 100-0006 em relação à lista de substâncias aplicáveis mencionada abaixo.

Lista de Substâncias Aplicáveis (Padrão)
GADSL Proibido (Std 100-0005)
GADSL Reportável

Partes Constituintes

Domínio	Número da peça	Nome	Quantidade	Posição	Versão	Status	ChA	DCN	Características Especiais
VOLVO	3889500	PROTEÇÃO CONTRA CORROS	2		P02	Válido			Não
VOLVO	3889501	PROTEÇÃO CONTRA CORROS	1		P02	Válido			Não
VOLVO	3815920	CAIXA DE COMPENSADO	1		P01	Válido			Não
VOLVO	24208879	MOLA DE VÁLVULA	24		P01	Válido	Adicionado	K-15475-12	Sim (SC)
VOLVO	6764198	SACO PLÁSTICO, KV=PE VCI 100	1		P01	Válido			Não
VOLVO	861703	ENCAIXE DE VÁLVULA, LIMPO	48		P02	Válido			Não
VOLVO	861699	VÁLVULA DE ESCAPE,-	12		P05	Válido			Não
VOLVO	861698	VÁLVULA DE ENTRADA,-	12		P05	Válido			Não
VOLVO	22342642	CABEÇOTE DO CILINDRO, ASSY, KAD30	1		P04	Válido			Sim (SC)
VOLVO	861700	VEDAÇÃO DA VÁLVULA,-	24		P02	Válido			Não
VOLVO	861701	MOLA DA VÁLVULA,-	24		P01	Válido	Excluído	K-15475-12	Não
VOLVO	3581957	LAVADORA DE MOLAS DE VÁLVULAS,LOWER	24		P02	Válido			Não
VOLVO	3581920	LAVADORA DE MOLAS DE VÁLVULA,-	24		P02	Válido			Não

Aplicável

Motores marítimos de embarcações

Local Produção

País: Suécia - Cidade: Flen

Peça Reman

3801641 corresponde à peça Reman da 22342643.

Remanufatura

Analisado todos os componentes e substituído o que está fora do padrão, medidas e características de uma peça nova.

Desenho de referencia