


IPHAN

COMPLEXO SÃO JOÃO DEL REI / MG

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

N.º 009/2009 - VOLUME IV

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 540

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B3
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	SIM	SIM	
Ferramenta:			
NÃO			

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 541

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C17 - BAG. DE MADEIRA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	SIM	SIM	
Ferramental:			
NÃO			

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 542

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X71005		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: NÃO		Funcionamento: SIM	
Observações: PRESERVE: 395.991.M094		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 543

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	SIM	SIM	
Ferramental:			
NÃO			

Observações:
 PRESERVE: 421.991.Mo120



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 544

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO


LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

Nº Patrimônio: 2X77943	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 418.991.Mo117			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 545

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE JARDIM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X70643		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 209.985.M063			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 546

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X69390		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: PRESERVE: 416.991.Mo115		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 547

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	

Observações:
 PRESERVE: 422.991.Mo121



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 548

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	SIM	SIM	NÃO

Observações:
PRESERVE: 423.991.Mo122



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 549

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BANCO DE JARDIM

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2


DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

Nº Patrimônio: 2X71180	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
---	-----------------------

Ferramenta: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM
--------------------	--

Observações:
 PRESERVE: 211.985.Mo65



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 550

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X70506		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Função: SIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: PRESERVE: 404.991.Mo103		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramenta: NÃO		Função: SIM	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			
			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 551


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

Nº Patrimônio: 2X70671 Bem Tombado: SIM Estado Geral: REGULAR Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: SIM

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações: PRESERVE: 411.991.Mo110



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 552

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: GUINDASTE BIT. 0,76m - ORIGEM INGLESA - ANO DE 1980		LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008		MAT: 21.081.088-2		MAT:							
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:					
SIM		SIM		BOM		MATERIAL RODANTE					
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:							
SIM				NÃO							
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA											
IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 553

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRAL DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X67041		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 183.984.Mo46			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº 554

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

Nº Patrimônio: 2X70505	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM	Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramental: NÃO			

Observações:
 PRESERVE: 397.991.Mo96



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 555

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
PRESERVE: 424.991.Mo123			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 556

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO - RIPADO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	SIM	SIM	NÃO
Observações:	PRESERVE: 425.991.Mo124		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 557


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BEBEDOURO ANTIGO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
S/N		Estado Geral: REGULAR	
Bem Tombado: SIM		Função: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramental: NÃO		Observações:	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 558

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
S/N		Estado Geral: REGULAR	
Bem Tombado: SIM		Função: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramental: NÃO		Observações:	
PRESERVE: 405.991.Mo104			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 559

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**
 BEM MÓVEL: **CHAPELEIRA COM ESPELHO E 7 CABIDES**
 LOCAL DA INSPEÇÃO: **MUSEU - RESEVA TECNICA**
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: **CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS**
 TÉCNICO DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: **28/10/2008**
 MAT: **21.081.088-2**
 MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Observações:
 PRESERVE: 318.991.Mo87



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 560

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA C/ ESPALDAR VAZADO RECORTADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
NÃO		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:		PRESERVE: 216.985.Mo70	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 561

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA COM PÉS TORNEADOS E 1 GAVETA GRANDE (50 cm x 90 cm)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio: 2X66975		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 562

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008			
Nº Patrimônio: 2400676	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 192.985.T8			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/ RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 563

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 60 PACIFIC - BIT 0,76m				LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA				TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS				TÉCNICO DO IPHAN:							
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008				MAT: 21.081.088-2				MAT:															
Nº Patrimônio:				Bem Tombado:				SIM				Estado Geral:				BOM							
Nº Patrimônio:				SIM				Valor Hist., Artístico e Cultural:				SIM				Funcionamento:				NÃO			
Ferramental:				NÃO				Instalado no Local de Trabalho:				NÃO											
Observações:				PRESERVE: 262.991.L15																			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº 564

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2462436		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: BOM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 565

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO C/ESPALDAR CÔNCAVO	
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN:	
MAT: 21.081.088-2	
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008	

Nº Patrimônio: 2X66985	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 156.984.Mo19			




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA	IPHAN
--	-------



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 566


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66987		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 166.984.Mo29			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 567

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008			
Nº Patrimônio: 2X66500		Estado Geral: RUM	
Bem Tombado: SIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 568


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: GELADEIRA FRIGIDAIRE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66788		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 569

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR RIPADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 305.991.Mo85			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 570

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X67038		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: NÃO		Funcionamento: SIM	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 571

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

Nº Patrimônio:	503033	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM						
Ferramental:	NÃO						
	Instalado no Local de Trabalho:						
	SIM						

Observações:
 REF: 503034



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 572

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR FECHADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 13/11/2008			
Nº Patrimônio: 2X66533		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 573


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR RIPADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 211796		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: NÃO		Funcionamento: SIM	
Observações: PRESERVE: 198.985.Mo52		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Nº Patrimônio: 211796		Tipo do Bem: MÓVEL	
DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008			
MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 574

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TROLEY PLATAFORMA METÁLICA - ANO 1881			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 120.983.T11			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 575


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RECORTADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66748		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: RUM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/ RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 576


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BAGAGEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: BEM Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 040.981.A2			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 577

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BAGAGEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 237.991 A5		NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 578

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LUMINÁRIA DE CARRO DORMITÓRIO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008			
Nº Patrimônio: VIDE OBS.		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 242.991.A6			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.		SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		
SIM		NÃO		
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO		NÃO		
Observações:				
PRESERVE: 243.991.A7				



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 580

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 28/10/2008			
Nº Patrimônio: 2460684		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REF:2460685			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 581

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO COR VERDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 119/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 582

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARRO DE ADMINISTRAÇÃO - R. M. V. - O - 151			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	BOM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Tipo do Bem:	
SIM		MATERIAL RODANTE	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 093.983.C 2			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 583

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO GIRATÓRIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
2x60202	SIM	REGULAR	M
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 170.984.M033			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 584

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: NAMORADEIRA DE 2 LUGARES DE ESPALDAR RIPADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66989		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 164.984.Mo27			
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 585

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO GAVETEIRO COM FECHO LATERAL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008			
Nº Patrimônio: 2X66488	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 586


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA ESCRIVANINHA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66764		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 160.984.Mo23			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 587


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: COFRE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio: 2X69209		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 193.985.U16			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 588

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ESPELHO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	RUI MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 80/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 589

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE 2 CORPOS 2X67030
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008
MAT:

Nº Patrimônio: 2X67028	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações: PRESERVE: 222.985.Mo75			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 590

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LAVATÓRIO DE PORCELADA COM DETALHES FLORIDOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 09/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Observações:		REF: 120/01	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 591

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: VAGÃO GAIOLA - KC-3-EFOM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
Bem Tombado: SIM		MATERIAL RODANTE	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		BOM	
Ferramental:		Funcionamento:	
NÃO		NÃO	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
PRESERVE: 117.983.V1		NÃO	

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 592

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE TELEGRAFIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008			
Nº Patrimônio: 2X66967		Tipo do Bem: MÓVEL	
Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 195.985.Mo49			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 593

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO BILHETEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2x67801		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 302.991.Mo82			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 594

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARANDELA COM MANGA DE VIDRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 121/01			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 595


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE EM ESTACÃO FERRO COM CORRENTE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: REF: 122/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 596

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: COFRE DE PÉ			
LOCAL DA INSPEÇÃO: BANHEIRO ESC.			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio: 2X69463		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 223.985.U18			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 597

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PORTA CHAVES
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESCRITÓRIO DA AGÊNCIA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	SIM	SIM	
Ferramental:			
NÃO			

Observações:
REF: 81/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 598

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: QUADRO DE AVISOS COM 2 PORTAS DE VIDRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESCRITÓRIO DA AGÊNCIA


TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008

Nº Patrimônio: 40602	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	

Observações: REF: 40603



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21/081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 599

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE DATILOGRAFIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELEGRAFO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66795		Estado Geral: REGULAR	
Bem Tombado: SIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PRESERVE: 167.984.Mo30			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 600

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MESA ESCRIVANINHA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELEGRAFO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SIM	NÃO	SIM	
Ferramental:			
NÃO			

Observações:
 PRESERVE: 155.984.Mo18



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 601

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA - Nº 11			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
PRESERVE: 119.983.AL.1			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 602

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO BILHETEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELEGRAFO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: REF: 59/01			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 603

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE DATILOGRAFIA REMINGTON			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66753		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 604

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ESCULTURA DE TROLEI C/BONECO FEITO DE PEÇAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008
MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					

REF: 63/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 605


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO E PRATELEIRAS INTERNAS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 501271
 Bem Tombado: SIM
 Estado Geral: REGULAR
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações: REF:501272



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 606


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELEGRAFO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X67036		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 607

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE TIPO "CAPELINHA"			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X67008		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 186.984.R13			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 608

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO ELÉTRICO DE PAREDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X7073		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: RUIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: PRESERVE: 127.984.R12			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INM / RFFSA			
IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 609

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

Nº Patrimônio: 506690	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações:	PRESERVE: 191.985.U15		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 610


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO REF:111010			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 28/10/2008			
Nº Patrimônio: 2462437		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 611

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELÉGRAFO REF: 111015			
LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008			
Nº Patrimônio: 2462261		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 612

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV/RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 613

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 614


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21/081.088-2			
INV/RFFSA			
IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 615

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 616

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
SIM	NÃO	NÃO	
Ferramental:			
NÃO			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 617

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 618

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 619

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS				LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA				TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS				TÉCNICO DO IPHAN:							
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008				MAT: 21.081.088-2				MAT:															
Nº Patrimônio:				Bem Tombado:				SIM				Estado Geral:				REGULAR							
S/N				SIM				Funcionamento:				NÃO				Tipo do Bem:				MÓVEL			
Valor Hist., Artístico e Cultural:				SIM				Ferramental:				NÃO				Observações:							
								Instalado no Local de Trabalho:				NÃO											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA _____ IPHAN																							




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 620

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 621

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 622

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 623

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM					Funcionamento:
Ferramental:	NÃO					Instalado no Local de Trabalho:
Observações:	NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 624

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist. Artístico e Cultural:	SIM					
Ferramental:	NÃO					
Observações:	Instalado no Local de Trabalho: NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 625

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 626

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	S/N	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funçãoamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
	SIM			NÃO	NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 627

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 628


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS		LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008	
S/N		SIM		REGULAR		MÓVEL		MAT: 21.081.088-2	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Observações:			
SIM		NÃO		NÃO					
Ferramental:		NÃO		NÃO					
Assinatura dos Responsáveis:		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2		INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 629


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Bem Tombado:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2




INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 630

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
S/N		MÓVEL	
Bem Tombado:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21/081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 631

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS		LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:					
SIM		SIM		REGULAR		MÓVEL					
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:							
SIM				NÃO							
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 632


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 633

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Bem Tombado:		Estado Geral:	
SIM		RUIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA		IPHAN	




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 634

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008
MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 635

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Observações:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Funcionamento:		NÃO	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 636

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio:	S/N	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
SIM	SIM	RUIIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:	Observações:
SIM	NÃO	NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 637

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	RUIM	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
Observações:		NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 638


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 639

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		SIM	RUM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 640

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Carlos Alberto Bicalho dos Santos Articulação: 21.081.088-2			
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 641

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
_____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 642


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 643


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		RUIM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 644


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 645

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 646

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS (QUEBRADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 647


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO EMBUTIDO C/PORTA DE VIDRO P/FICHAS DE PONTO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
SIM		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Funcionamento:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 648

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CABIDE DE PAREDE COM 4 GANCHOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Funcionamento:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Observações:			
REF: 78/01			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV/RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 649


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PAPELEIRA C/PORTA DE VIDRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
Nº Patrimônio: 2X66496		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 650


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BAÚ			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		NÃO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 651

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE CORRER (MAU ESTADO)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio: 2X66490		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: RUIM	
Ferramental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			
			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 652

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUADRO DE AVISOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		SIM	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 653


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO PEQUENO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
2X66493	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 654

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: POSTER COM TEXTO TELEGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 655

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE CORRER
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio: 2X66498	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 656

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MESA DE ESCRITÓRIO C/ 7 GAVETAS SEM AS GAVETAS M ESTADO
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio: 2X66804	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Ferramental: NÃO
Observações:	REF: 61/01		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 657

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CADEIRA COM ESPALDAR RIPADO E ACENTO EM COURO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	RUIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
REF: 71/01			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 658

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**
 BEM MÓVEL: **CADEIRA**
 LOCAL DA INSPEÇÃO: **TIRADENTES**
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: **CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS**
 TÉCNICO DO IPHAN: **MAT: 21.081.088-2**
 DATA DA INSPEÇÃO: **13/11/2008**

Nº Patrimônio: 2X66796	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Função: SIM	Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramenta: NÃO	Observações:		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 659

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio: 2X67037		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matriculad: 21.081.088-2		INV / RFFSA	
		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 660

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS (QUEBRADA) M ESTADO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio: 2X66486	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 661

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MACACO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
Bem Tombado: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 662

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA COM 2 PORTAS USADA COMO BANCADA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X66487		Bem Tombado: SIM	
Estado Geral: RUIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 663

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: 14 MACACOS DE LOCOMOTIVA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem: MÓVEL	
S/N		Estado Geral: REGULAR	
Bem Tombado: SIM		Funcionamento: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Ferramental: SIM		Observações:	

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 664

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		RUIM	
Funcionamento:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
_____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 665

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		RUIIM	
Funcionamento:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2  INV / RFFSA _____ IPHAN _____			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 666

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		SIM	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 			
IPHAN 			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 667

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE FERRO C/ MORSA OU TORNO DE BANCADA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		SIM	RUIM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
_____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 668

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE TRABALHO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		RUIM	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Instalado no Local de Trabalho:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matriculad: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 669


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BAÚ ROMANIA 1976- ABRIGO I			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		SIM	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 670

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		SIM	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 671

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Funcionamento:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 672

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 673

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MACACO DE OFICINA ROSCA SEM FIM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 674

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MORSA C/ BASE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		SIM			
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
SIM		SIM					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 675

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: 3 MORSAS DE BANCADA VERTICAIS
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 676

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE FERRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Funcionamento:		SIM	
Instalado no Local de Trabalho:		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		Matrícula: 21.081.088-2	
INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 677

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA ANO 1910			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 678

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
NÃO		MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
		NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 679

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 680

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
S/N		MÓVEL	
Bem Tombado:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 681

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CAIXA DE FERRO P/ ÓLEO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Instalado no Local de Trabalho:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 682

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA METÁLICA COM DUAS PRATELEIRAS EM BAIXO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS



Nº. 683

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE FERRO C/ 2 PRATELEIRAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 684

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE FERRO C/ 2 PRATELEIRAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2  INV / RFFSA _____ IPHAN _____			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 685

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MORSO DE PÊ			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 686

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: 2 VENTOINHAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		SIM					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 687

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA PEQUENA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 688

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCADA GRANDE C/ 1 PRATELEIRA E 1 MORSA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio:	507780	Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM						
Ferramental:	NÃO						
Observações:	Instalado no Local de Trabalho:						NÃO

REF: 507780



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 689

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CILINDRO DE AR
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 504350	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REF: 504350			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2



INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 690

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MESA DE FERRO C/ 2 PRATELEIRAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2  INV / RFFSA _____ IPHAN _____			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 691

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: FAROL DE LOCO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 692

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MACACO DE OFICINA (GRANDE)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA


TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

Nº Patrimônio: 2401066	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: REF: 2401066			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº 693

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MACACO DE OFICINA (GRANDE)
LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

Nº Patrimônio: 402578		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM		
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM		
Observações:				



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 694

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MACACO GRANDE
LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

Nº Patrimônio: 402579		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM			
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM			

Observações: REF: 402579



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 695

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MACACO GRANDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 31/10/2008			
Nº Patrimônio: 2401072		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: SIM		Funcionamento: SIM	
Observações: REF: 2401072		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 696

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: ARMÁRIO BANCADA C/ 2 PORTAS PEQUENO
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio: 504576		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM			Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO			Instalado no Local de Trabalho: NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2
INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 697

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO P/ ENGRENAGEM
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 504580	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Função: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações: REF: 504580
Ferramenta: NÃO	Função: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações: REF: 504580



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 698

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA COM 2 PORTAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patrimônio: 504570		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REF: 504570			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 699

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCADA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 504578		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: RUIM	
Ferramental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: REF: 504578		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 700

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCADA C/ PORTAS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 504572		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		

Observações:
 REF: 504572



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 701

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BANCADA GRANDE C/ 6 MORSAS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 702


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
BEM MÓVEL: BANCADA GRANDE C/ MORSO VERTICAL			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 703


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 504577		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: RUIM	
Ferramental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações: REF: 504577		Funcionamento: NÃO	
Instalado no Local de Trabalho: NÃO			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 _____ INV / RFFSA			
_____ IPHAN			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 704

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA MADEIRA C/ 2 PRATELEIRAS ABERTAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		SIM	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA		IPHAN	




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 705

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PORTA ENGENHAGENS GRANDE (PIRAMIDAL)
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:					
Observações:		NÃO					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 706

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PORTA ENGRENAGENS PEQUENO (PIRAMIDAL)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 707

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PORTA ENGRENAGENS PIRAMIDAL
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
SIM	NÃO	NÃO	
Ferramental:			
NÃO			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 708

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PORTA ESMERIL S/ESMERIL
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008

Nº Patrimônio: 504615		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: SIM		Funcionamento: SIM	
Observações: REF: 504616		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Tipo do Bem: MÓVEL			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 709

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: PRANCHA DE LIXO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado: SIM

Estado Geral: REGULAR

Tipo do Bem: MÓVEL


Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM

Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO

Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 710

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: 4 MACACOS GRANDES (ÁREA EXTERNA) 10 TON.
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2008

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral::	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		SIM					
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 711

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: 6 FARÓIS DE LOCOMOTIVA A VAPOR
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
SIM	SIM	SIM	
Ferramental:			
NÃO			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 712

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE TRABALHO COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 713


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BIGORNA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
SIM		SIM	REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 714

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Tipo do Bem:	
S/N		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Estado Geral:	
SIM		REGULAR	
Ferramental:		Funcionamento:	
NÃO		SIM	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho:	
		SIM	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 715

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LOTE DE MOLDES EM MADEIRA DE LOCO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: 11/11/2008			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		SIM	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matricula: 21.081.088-2			
INV / RFFSA			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 716

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MACACO DE LOCOMOTIVA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	SIM		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
SIM	SIM		

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 717

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TENDER DA LOCO - 40 - BIT. = 0,76m
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	SIM	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MATERIAL RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:					
SIM		NÃO					
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS



Nº. 718

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MORSO DE RÉ			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
MAT: 21.081.088-2			
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 719

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TESOURA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2X401065		Bem Tombado: SIM	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Estado Geral: REGULAR	
Ferramental: NÃO		Tipo do Bem: MÓVEL	
Observações:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2  INV / RFFSA _____ IPHAN _____			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 720

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: TESOURA DE BANCADA
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio: 504305		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO		
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:				



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 721

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: GERADOR
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 2401055	Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO	Observações: REF: 2401055



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 722

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: COMPRESSOR			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA			
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio: 2401071		Bem Tombado: SIM	Estado Geral: REGULAR
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: REF: 2401071			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV / RFFSA IPHAN			