


# IPHAN

COMPLEXO SÃO JOÃO DEL REI / MG

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

N.º 009/2009 - VOLUME V

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA  
Assessoria do Ministério do Planejamento, Organização e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES









FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 723

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: DESENGROSSO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |         |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|---------|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 2401020 | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM     |              |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       | SIM     |              |     |               |         |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    | SIM     |              |     |               |         |              |       |

Observações:  
 REF: 2401020



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 724

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: DESENGROSSO                                                                                                    |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |  |                                     |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2402402                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferramental: SIM                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações: REF: 2402402                                                                                                 |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 726

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ENGENHO T. ROBINSON E SON LIMITED ROCHDALE, ENGLAND  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INVENTARIAÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |                           |                                     |                    |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401017                 | Bem Tombado: SIM          | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM        | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Ferramental: SIM                       | Observações: REF: 2401017 |                                     |                    |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 726

|                                                                                                                           |                  |                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: ESMERIL                                                                                                        |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS                                                                            |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |                  |                                     |                    |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |                  |                                     |                    |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 501350                                                                                                     | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM                                                                                     |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: SIM                                                                                                          |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações: REF: 501350                                                                                                  |                  |                                     |                    |
| <div></div>                            |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |                  |                                     |                    |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 727

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: FURADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

|                                        |                   |                                     |                    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401013                 | Bem Tombado: SIM  | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funçãoamento: SIM | Instalado no Local de Trabalho: SIM | Ferramental: SIM   |
| Observações: REF: 2401013              |                   |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 728

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: FURADEIRA T. ROBINSON E SON  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |  |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401026                 |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR |  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: SIM                  |                       |  |                    |
| Ferramental: SIM                       |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                       |  |                    |

Observações:  
REF: 2401026



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 729

|                                                         |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE       |  | BEM MÓVEL: LIXADEIRA DE BANCADA        |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA      |  | DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2                      |  | MAT:                                |  |                              |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                       |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
| Nº Patrimônio: 504476                                   |  | Bem Tombado: SIM                       |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL           |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                  |  | Funcionamento: SIM                     |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  | Observações: REF: 504476     |  |
| Ferramental: SIM                                        |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
| Assinatura dos Responsáveis:                            |  | Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos |  | Matrícula: 21.081.088-2             |  | INV / RFFSA                  |  |
|                                                         |  |                                        |  |                                     |  | IPHAN                        |  |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 730

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MÁQUINA FAZER FORRO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |  |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401021                 |  | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: SIM                       |  |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |

Observações: REF: 2401021



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 731


|                                                                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |                                     |
| BEM MÓVEL: MÁQUINA FAZER VENEZIANA                                                                                        |                                     |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |                                     |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |                                     |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |                                     |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |                                     |
| Nº Patrimônio: 2401025                                                                                                    | Bem Tombado: SIM                    |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM                                                                                     | Funcionamento: SIM                  |
| Ferramental: SIM                                                                                                          | Instalado no Local de Trabalho: SIM |
| Observações: REF: 2401025                                                                                                 |                                     |
|                                        |                                     |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |                                     |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 732

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: MÁQUINA FAZER VENEZIANA                                                                                        |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |  |                                     |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2401184                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM                                                                                     |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferramental: SIM                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações: REF: 2401184                                                                                                 |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 733

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MOTOR


LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

|                                        |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401030                 | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: SIM                       |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |

Observações: REF: 2401030



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 734

|                                                                                                                           |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                       |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |  |                       |  |
| BEM MÓVEL: MOTOR                                                                                                          |  |                       |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                       |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                       |  |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |  |                       |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |  |                       |  |
| Nº Patrimônio: 205197                                                                                                     |  | Bem Tombado: SIM      |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR |  |
| Ferramental: SIM                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL    |  |
| Instalado no Local de Trabalho: SIM                                                                                       |  | Funcionamento: SIM    |  |
| Observações: REF: 205197                                                                                                  |  |                       |  |
|                                        |  |                       |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                       |  |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 735

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MOTOR DO ESMERIL  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Nº Patrimônio: 501355                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: SIM                  |                       |                    |  |
| Ferramental: SIM                       |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                       |                    |  |

Observações:  
REF: 501355



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 736

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MOTOR ELÉTRICO C/ CHAVE IGNITORA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINETARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401014                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Ferramental:<br>SIM   |
| Observações:<br>REF: 2401014              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 737

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MOTOR ELÉTRICO C/ CHAVE IGNITORA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                       |  |                                     |                       |                    |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401016                |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: SIM                  |                       |                    |
| Ferramental: SIM                      |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                       |                    |

Observações: REF: 2401016



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA  
IPHAN






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 738

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PLAINA BENTEL  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT: DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401032                 |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: SIM                  |                       |                    |
| Ferramental: SIM                       |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                       |                    |

Observações: REF: 2401032



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA  
IPHAN






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 739

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PLAINA LONDON BERRY E ORTON  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINETARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401027                 | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM | Instalado no Local de Trabalho: SIM | Ferramental: SIM   |
| Observações: REF: 2401027              |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA  
IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 740

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: SERRA CIRCULAR MESA BERRY E ORTON CO.  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401019                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Ferramental:<br>SIM   |
| Observações:                              | REF: 2401019          |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 741

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: SERRA CIRCULAR T. ROBINSON & SON C/ MOTOR  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINETARIA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

|                                        |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401022                 | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: SIM                       |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |

Observações: REF: 2401022



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 742


UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**  
 BEM MÓVEL: **SERRA DE FITA**  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: **CARPINTARIA**  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: **CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS**  
 TÉCNICO DO IPHAN: **MAT: 21.081.088-2**  
 DATA DA INSPEÇÃO: **12/11/2008**

|                |         |              |     |               |         |              |       |
|----------------|---------|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio: | 2401024 | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
|----------------|---------|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|

|                                    |     |                |     |
|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM | Funcionamento: | SIM |
|------------------------------------|-----|----------------|-----|

|              |     |                                 |     |
|--------------|-----|---------------------------------|-----|
| Ferramental: | SIM | Instalado no Local de Trabalho: | SIM |
|--------------|-----|---------------------------------|-----|

Observações: REF: 2401024



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
**Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos**  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 743

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: SERRA DE FITA BROMBERG & CIA.  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                              |                                        |                       |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401010                 | Bem Tombado:<br>SIM          | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM        | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM |                       |
| Ferramental:<br>SIM                       | Observações:<br>REF: 2401010 |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 744

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TUPIA BÚFALO REF:504467

LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

SIM

Estado Geral:

REGULAR

Tipo do Bem:

MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:

Funcionamento:


SIM

Ferramental:

SIM

Observações:

REF: 2401011



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 745

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TUPIA GENERAL ELECTRIC  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINETARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |                                     |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                        | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM                                 |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | SIM                                 |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 746

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TORNO DE MADEIRA F. H. CLEMANT  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401018                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Ferramental:<br>SIM   |
| Observações:<br>REF: 2401018              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 747

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TORNO MADEIRA ALNORMA C/ MOTOR S/Nº  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT: DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401015                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Ferramental:<br>SIM   |
| Observações:<br>REF: 2401015              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 14**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 748

|                                                                                                                           |  |                                     |  |                                |  |                                                        |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  | BEM MÓVEL: TUPIA J.A. FAY & CO      |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |
| Nº Patrimônio: 2401023                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  | Estado Geral: REGULAR          |  | Tipo do Bem: MÓVEL                                     |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  | Observações: REF: 2401023      |  |                                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |                                |  |                                                        |  |                                     |  |
|                                                                                                                           |  |                                     |  |                                |  |                                                        |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 749

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCADA DE FERRO DE GUILHOTINA- ALMOXARIFADO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504655                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 504655               |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 750

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CILINDRO DE AR  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504352                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: NÃO                  |                       |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 752

|                                                                                     |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: FORJA "BUFFALO"                                                          |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                 |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |              |                                 |              |
| MAT: 21.081.088-2                                                                   |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                        |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                      | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                 | SIM          | REGULAR                         | IMÓVEL       |
| Valor Hist, Artístico e Cultural:                                                   |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                 |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                        |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                 |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                        |              |                                 |              |
|  |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |              |                                 |              |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |              |                                 |              |
| Matricula: 21.081.088-2                                                             |              |                                 |              |
| INV / RFFSA                                                                         |              |                                 |              |
| IPHAN                                                                               |              |                                 |              |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 753

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: FORJA "BUFFALO"  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
MAT:

|                                    |  |                                     |     |               |         |              |        |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|---------------|---------|--------------|--------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                        | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | IMÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM                                 |     |               |         |              |        |
| Ferramental:                       |  | NÃO                                 |     |               |         |              |        |
| Observações:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |     |               |         |              |        |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 754

|                                                                                     |  |                                 |  |                                     |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |  | BEM MÓVEL: FORJA PEQUENA        |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |  | MAT: 21.081.088-2               |  | MAT:                                |  |                              |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                   |  |                                 |  |                                     |  |                              |  |
| Nº Patrimônio:                                                                      |  | Bem Tombado:                    |  | Estado Geral:                       |  | Tipo do Bem:                 |  |
| SIM                                                                                 |  | SIM                             |  | REGULAR                             |  | MÓVEL                        |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |  | Funcionamento:                  |  |                                     |  |                              |  |
| SIM                                                                                 |  | NÃO                             |  |                                     |  |                              |  |
| Ferramental:                                                                        |  | Instalado no Local de Trabalho: |  |                                     |  |                              |  |
| NÃO                                                                                 |  | NÃO                             |  |                                     |  |                              |  |
| Observações:                                                                        |  |                                 |  |                                     |  |                              |  |
|  |  |                                 |  |                                     |  |                              |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |  |                                 |  |                                     |  |                              |  |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2                   |  |                                 |  | INV / RFFSA                         |  |                              |  |
|                                                                                     |  |                                 |  | IPHAN                               |  |                              |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 755

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: FURADEIRA DE BANCADA MANUAL- ALMOXARIFADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| SIM                                | SIM            | SIM                             |              |
| Ferramental:                       |                |                                 |              |
| SIM                                |                |                                 |              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 756

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TALHA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |                                 |               |              |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM                             | REGULAR       | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento:                  |               |              |
| SIM                                | NÃO                             |               |              |
| Ferramental:                       | Instalado no Local de Trabalho: |               |              |
| NÃO                                | NÃO                             |               |              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinguía Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 757

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: FORÇA PEQUENA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Funcionamento:                     |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |  | NÃO          |     |               |         |              |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 758

|                                                   |  |                                                                                                |  |                                     |  |                                                        |  |                              |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE |  | BEM MÓVEL: AFERIDOR DE MANÔMETRO                                                               |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN:            |  |
| Nº Patrimônio: 504703                             |  | Bem Tombado: SIM                                                                               |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL                                     |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| Valor Hist. Artístico e Cultural: SIM             |  | Funcionamento: NÃO                                                                             |  | Ferramental: NÃO                    |  | Observações: REF: 504703                               |  |                              |  |
| Instalado no Local de Trabalho: NÃO               |  | Assinatura dos Responsáveis: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2 |  | INV / RFFSA                         |  | IPHAN                                                  |  |                              |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 759

|                                                                                                                                                                                   |  |                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                 |  |                                     |                       |
| BEM MÓVEL: APARELHO DE SOLDA CARBURETO                                                                                                                                            |  |                                     |                       |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                                                                               |  |                                     |                       |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                           |  |                                     |                       |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                                                                               |  |                                     |                       |
| Nº Patrimônio: 504002                                                                                                                                                             |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                            |  | Funcionamento: NÃO                  | Tipo do Bem: MÓVEL    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                  |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |
| Observações: REF: 504002                                                                                                                                                          |  |                                     |                       |
| <div><div>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</div><div>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br/>Matrícula: 21.081.088-2</div><div>INV / RFFSA</div><div>IPHAN</div></div> <div></div> |  |                                     |                       |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 760

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CILINDRO DE AR (458)  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |                    |                                     |                          |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Nº Patrimônio: 504349                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL       |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Observações: REF: 504349 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 761

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CILINDRO DE AR (459)  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504348                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 504348               |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 762

|                                                                                                                              |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: COMPRESSOR REF:504347                                                                                             |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                          |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                      |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2401063                                                                                                       |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Funcionamento: NÃO                                                                                                           |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
| Observações: REF: 2401063                                                                                                    |  |                                     |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA             |  |                                     |  |
| _____<br>IPHAN                                                                                                               |  |                                     |  |




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 763

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ESMERIL COM SUPORTE  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Observações: |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             |              |
| Ferramental:                       |                |                                 |              |
| NÃO                                |                |                                 |              |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 764

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ESMERIL  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401056                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Observações:<br>REF: 2401056 |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 765

|                                                                                                                              |                  |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: FURADEIRA DE COLUNA REF:504603                                                                                    |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                          |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                      |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 2401043                                                                                                       | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |                  | Funcionamento: NÃO                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |                  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                    |
| Observações: REF: 2401043                                                                                                    |                  |                                     |                    |
| <div style="text-align: center;">  </div> |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |                  |                                     |                    |




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 766

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: FURADEIRA VERTICAL REF:504602  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401042                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Observações:<br>REF: 2401042 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 767

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: MÁQUINA DE MARCAR ENGRENAGEM C/ BANCADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401052                 | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 2401052              |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 768

|                                                                                                                           |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                       |  |
| BEM MÓVEL: MOTOR                                                                                                          |  |                       |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |  |                       |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                       |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                       |  |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |  |                       |  |
| Nº Patrimônio: 2401054                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM      |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL    |  |
| Observações: REF: 2401054                                                                                                 |  | Funcionamento: NÃO    |  |
| Instalado no Local de Trabalho: NÃO                                                                                       |  |                       |  |
|                                        |  |                       |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                       |  |




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 769

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PLAINA CONJUGADA REF:504607  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401047                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO   |
| Observações:<br>REF: 2401047              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 14**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 770

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PLAINA DE MESA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                       |                                     |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Nº Patrimônio: 2401036                 | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL                  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Ferramental: NÃO      | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |
| Observações: REF: 2401036              |                    |                       |                                     |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 771

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: PLAINA HORIZONTAL REF:504594                                                                                   |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2401061                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
| Observações: REF: 2401061                                                                                                 |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
|                                                                                                                           |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 772

|                                                                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |                                     |
| BEM MÓVEL: PLAINA VERTICAL REF:504599                                                                                     |                                     |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |                                     |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |                                     |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |                                     |
| Nº Patrimônio: 2401040                                                                                                    | Bem Tombado: SIM                    |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: SIM                                                                                     | Funcionamento: NÃO                  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |
| Observações: REF: 2401040                                                                                                 |                                     |
|                                        |                                     |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |                                     |




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 773

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PLAINA VERTICAL - 1864 - BERLIM  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2401058                 | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 2401058              |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 774

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: PREENSA HIDRÁULICA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                           |                       |                                        |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401050                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL       |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Observações:<br>REF: 504619 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 775


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: SERRA AUTOMÁTICA  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 2401045  
 Bem Tombado: SIM  
 Estado Geral: REGULAR  
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM  
 Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO  
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: REF:2401045



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 776

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: SERRA GURPIÃO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |     |              |     |               |         |              |                                 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| Nº Patrimônio:                     | S/N | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL                           |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM |              |     |               |         |              | Funcionamento:                  |
| Ferramental:                       | NÃO |              |     |               |         |              | Instalado no Local de Trabalho: |
| Observações:                       |     |              |     |               |         |              |                                 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 777

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: SISTEMA DE TRANSMISSÃO AÉREO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |     |              |     |               |         |              |                                 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| Nº Patrimônio:                     | S/N | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL                           |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM |              |     |               |         |              | Funcionamento:                  |
| Ferramental:                       | NÃO |              |     |               |         |              | Instalado no Local de Trabalho: |
| Observações:                       |     |              |     |               |         |              |                                 |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 778

|                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                     |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |  | BEM MÓVEL: TORNO REF:504606                                                                                   |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |  | MAT: 21.081.088-2                                                                                             |  | MAT:                                |  | TÉCNICO DO IPHAN:            |  |
| Nº Patrimônio: 2401046                                                              |  | Bem Tombado: SIM                                                                                              |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL           |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                              |  | Funcionamento: NÃO                                                                                            |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  | Observações: REF: 2401046    |  |
| Ferramental: NÃO                                                                    |  | Assinatura dos Responsáveis: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |  | IPHAN                               |  |                              |  |
|  |  |                                                                                                               |  |                                     |  |                              |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                               |  |                                     |  |                              |  |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 779


|                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |  |                                     |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                 |  | BEM MÓVEL: TORNO DE RODA DE LOCOMOTIVA REF: 504600 |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                           |  | MAT: 21.081.088-2                                  |  | MAT:                                |  |                              |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                                                                                                                 |  |                                                    |  |                                     |  |                              |  |
| Nº Patrimônio: 2401041                                                                                                                                                            |  | Bem Tombado: SIM                                   |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL           |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                            |  | Funcionamento: NÃO                                 |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |                              |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                  |  | Observações: REF: 2401041                          |  |                                     |  |                              |  |
| <div><div>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</div><div>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br/>Matricula: 21.081.088-2</div><div>INV / RFFSA</div><div>IPHAN</div></div> <div></div> |  |                                                    |  |                                     |  |                              |  |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 780

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: TORNO DE RODA DE LOCOMOTIVA SHARP STEWART E CO. REF:504601                                                     |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2401059                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
| Observações: REF: 2401059                                                                                                 |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 781

|                                                                                                                           |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                       |  |
| BEM MÓVEL: TORNO MECÂNICO                                                                                                 |  |                       |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |  |                       |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                       |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                       |  |
| MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |  |                       |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                              |  |                       |  |
| Nº Patrimônio: 2401033                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM      |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL    |  |
| Observações: REF: 2401033                                                                                                 |  | Funcionamento: NÃO    |  |
| Instalado no Local de Trabalho: NÃO                                                                                       |  |                       |  |
|                                        |  |                       |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                       |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 782

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TORNO MECÂNICO REF:504611  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
MATERIAL: MAT: 21.081.088-2  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401051                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO   |
| Observações:<br>REF: 2401051              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 783

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: TORNO MECÂNICO REF:504609  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                           |                     |                                        |                       |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401049                 | Bem Tombado:<br>SIM | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM |                     | Funcionamento:<br>NÃO                  |                       |
| Ferramental:<br>NÃO                       |                     | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO |                       |

Observações:  
 REF: 2401049



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 784

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: TORNO MECÂNICO DE 1895 REF:504610  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |              |              |     |               |         |              |                                 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| Nº Patrimônio:                     | 2401050      | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL                           |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM          |              |     |               |         |              | Funcionamento:                  |
| Ferramental:                       | NÃO          |              |     |               |         |              | Instalado no Local de Trabalho: |
| Observações:                       | REF: 2401050 |              |     |               |         |              |                                 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 785

|                                                                                                                           |  |                  |  |                                             |  |                                     |  |                                                         |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                  |  | BEM MÓVEL: TORNO MECÂNICO NIELSEN E WINTHER |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: |  |
| Nº Patrimônio: 2401038                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM |  | Estado Geral: REGULAR                       |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                            |  |                   |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  |                  |  | Funcionamento: NÃO                          |  |                                     |  | Ferramental: NÃO                                        |  |                   |  |
| Observações: REF: 2401038                                                                                                 |  |                  |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO         |  |                                     |  |                                                         |  |                   |  |
|                                        |  |                  |  |                                             |  |                                     |  |                                                         |  |                   |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                  |  |                                             |  |                                     |  |                                                         |  |                   |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 786

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: TORNO P E W MACLELLAN LIMITED  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |  |                                 |               |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| 2401035                            |  | SIM                             | REGULAR       | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |              |
| SIM                                |  | NÃO                             |               |              |
| Ferramental:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |              |
| NÃO                                |  | NÃO                             |               |              |

Observações: REF: 504592



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 787


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO FNB 644417 2E - BIT. = 1,00m  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008  
MAT: 21.081.088-2

|                |              |               |                  |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio: | Bem Tombado: | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N            | SIM          | RUIM          | MATERIAL RODANTE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: |
| SIM                                | NÃO            |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Ferramental: | Instalado no Local de Trabalho: |
| NÃO          | NÃO                             |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 788

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO A5 - BIT. = 0,76m -DORMITÓRIO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008  
MAT: 21.081.088-2

|                                    |                |                                 |                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem:     |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramental:     |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             | NÃO              |
| Observações:                       |                |                                 |                  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV/ RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 789

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO PL 101 - BIT. = 1,00m  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008  
MAT: 21.081.088-2

|                                    |                |                                 |                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem:     |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Observações:     |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             |                  |
| Ferramental:                       |                |                                 |                  |
| NÃO                                |                |                                 |                  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 790

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO RB 11 (SOCORRO) - BIT. = 0,76m  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |                                 |               |                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N                                |  | SIM                             | REGULAR       | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |                  |
| SIM                                |  | NÃO                             |               |                  |
| Ferramental:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |                  |
| NÃO                                |  | NÃO                             |               |                  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 791

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C17 - BAG. DE MADEIRA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

|                                    |                |                                 |                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem:     |
| S/N                                | SIM            | BOM                             | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: |                  |
| SIM                                | SIM            | SIM                             |                  |
| Ferramental:                       |                |                                 |                  |
| NÃO                                |                |                                 |                  |
| Observações:                       |                |                                 |                  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 792

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C9 - DORM. DE ALUM.  
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

|                                    |  |                                 |               |                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N                                |  | SIM                             | BOM           | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |                  |
| SIM                                |  | SIM                             |               |                  |
| Ferramental:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |                  |
| NÃO                                |  | SIM                             |               |                  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 793

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO MISTO - E4  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
MAT: 21.081.088-2

|                                    |  |                                 |               |                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N                                |  | SIM                             | REGULAR       | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |                  |
| SIM                                |  | NÃO                             |               |                  |
| Ferramental:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |                  |
| NÃO                                |  | NÃO                             |               |                  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 794

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO MISTO - E7  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                   |  |                                 |               |                  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                    |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N                               |  | SIM                             | REGULAR       | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist, Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |                  |
| SIM                               |  | NÃO                             |               |                  |
| Ferramental:                      |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |                  |
| NÃO                               |  | NÃO                             |               |                  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 795

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE - G1  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |                |                                 |                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem:     |
| S/N                                | SIM            | RUIM                            | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Observações:     |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             |                  |
| Ferramental:                       | NÃO            |                                 |                  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 796


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA Nº 58 SEM TENDER  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINETARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                |              |               |                  |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio: | Bem Tombado: | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N            | SIM          | REGULAR       | MATERIAL RODANTE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: |
| SIM                                | NÃO            |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Ferramental: | Instalado no Local de Trabalho: |
| NÃO          | NÃO                             |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 797


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: VAGÃO COZINHA (SOCORRO) - RB 17  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                |              |               |                  |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| Nº Patrimônio: | Bem Tombado: | Estado Geral: | Tipo do Bem:     |
| S/N            | SIM          | REGULAR       | MATERIAL RODANTE |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: |
| SIM                                | NÃO            |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Ferramental: | Instalado no Local de Trabalho: |
| NÃO          | SIM                             |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 798

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA M ESTADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: DORMITÓRIO  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |  |                                     |                    |                    |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nº Patrimônio: 2X66757                 |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: RUIM | Tipo do Bem: MÓVEL |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: SIM                  |                    |                    |  |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |                    |  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 799

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: MESA COM 1 GAVETA CENTRAL                                                                                      |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                                                             |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: S/N                                                                                                        |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: RUIM                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                                                              |  | Funcionamento: SIM                  |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 14**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 800

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CABIDE DE PAREDE COM 6 GANCHOS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | SIM          |     |               |         |              |       |



REF: 97/01

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA  
IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 801

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO 2 PORTAS DE ABRIR


LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504553                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM | Instalado no Local de Trabalho: SIM | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF:504553                |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN






**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 802

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA COM PÉS TORNEADOS E 1 GAVETA GRANDE (50 cm x 90 cm)  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| 2X66975                            | SIM            | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramental: |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             | NÃO          |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 803

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR FECHADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2

|                                    |                                     |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 2x66533                             | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM                                 |              |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       | NÃO                                 |              |     |               |         |              |       |
| Observações:                       | Instalado no Local de Trabalho: SIM |              |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 804

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA COM 2 GAVETAS E PÉS BALUSTRADOS  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:


|                                    |                                 |              |     |               |       |              |       |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----|---------------|-------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 2X66999                         | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | RUIII | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM                             |              |     |               |       |              |       |
| Ferramental:                       | NÃO                             |              |     |               |       |              |       |
| Observações:                       | Instalado no Local de Trabalho: |              |     |               |       |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 805

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO-ABRIGO I  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

|                                    |        |              |     |               |      |              |       |
|------------------------------------|--------|--------------|-----|---------------|------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 504571 | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | RUIM | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |        | SIM          |     |               |      |              |       |
| Ferramental:                       |        | NÃO          |     |               |      |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |        | SIM          |     |               |      |              |       |
| Observações:                       |        |              |     |               |      |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 806

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CADEIRA-ABRIGO I  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 50497                   |  | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |

Observações: REF: 504497



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 807

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: CADEIRA-ABRIGO I                                                                                               |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                            |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: F9                                                                                                         |  | Estado Geral: RUIM                  |  |
| Bem Tombado: SIM                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações: REF: F10                                                                                                     |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 808

|                                                                                                                                                                                                 |                  |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                               |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: MESA- ABRIGO II                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                                                                                                  |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                                         |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                                                                                             |                  |                                     |                    |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 504550                                                                                                                                                                           | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                                          |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                                |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações: REF: 504550                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA                                                                                |                  |                                     |                    |
| _____<br>IPHAN                                                                                                                                                                                  |                  |                                     |                    |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 809

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA C/ BALAUSTRADA- ABRIGO I  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504493                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM | Instalado no Local de Trabalho: SIM | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 504493               |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 810

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CADEIRA COM BRAÇO E ESPALDAR RIPADO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X66759                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>RUIM                  | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Observações:          |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 811

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS ALTO

LOCAL DA INSPEÇÃO: FERRARIA

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

MAT:

|                                        |                          |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 304321                  | Bem Tombado: SIM         | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM       | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Ferramental: NÃO                       | Observações: REF: 304321 |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 14**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 812

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: LOTE DE MÓVEIS AMONTADO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
MAT:

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM            | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramental: |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             | NÃO          |
| Observações:                       |                |                                 |              |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 813

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: ARMÁRIO 2 PORTAS                                                                                               |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT:                                                                                                    |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 504589                                                                                                     |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Estado Geral: RUI                                                                                                         |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
| Observações: REF: 504589                                                                                                  |  |                                     |  |
| <div></div>                            |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 814

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ARMÁRIO 2 PORTAS DE VIDRO REF:RMV  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                    |     |              |     |               |         |              |                                 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------|---------|--------------|---------------------------------|
| Nº Patrimônio:                     | S/N | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL                           |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM |              |     |               |         |              | Funcionamento:                  |
| Ferramental:                       | NÃO |              |     |               |         |              | Instalado no Local de Trabalho: |
| Observações:                       | NÃO |              |     |               |         |              |                                 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2  
INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 815

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO BANCADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA


TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504564                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 504564               |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extingtita Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 816

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO C/ 2 PORTAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA


TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504556                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações: REF: 504556               |                    |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 817

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO PAPELEIRA C/ PORTA DE ESTEIRA  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |                    |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 66494                   | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Ferramental: NÃO   |
| Observações:                           | REF: 66494         |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 818


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ARMÁRIO PEQUENO C/ 1 GAVETA E 1 PORTA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT:

Nº Patrimônio: 504562 Bem Tombado: SIM Estado Geral: REGULAR Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: NÃO

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: REF: 504562



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº 819

|                                                                                                                              |              |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RIPADO PERT. AO PL. 101                                                                          |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                          |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                       |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                                 |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                               | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                                          | SIM          | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                           |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                                          |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                                                                 |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                                          |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                                                                 |              |                                 |              |
| <div style="text-align: center;">  </div> |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matricula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |              |                                 |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 820

|                                                                                     |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR VAZADO (QUEBRADA)                                       |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                       |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                              |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |              |                                 |              |
| MAT:                                                                                |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                      | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| 2X86813                                                                             | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                                                        |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Observações:                                                                        |              |                                 |              |
|  |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |              |                                 |              |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |              |                                 |              |
| Matricul.: 21.081.088-2                                                             |              |                                 |              |
| INV/RFFSA                                                                           |              |                                 |              |
| IPHAN                                                                               |              |                                 |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 821

|                                                                                                                              |                  |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: MESA                                                                                                              |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: ESCRITÓRIO DA OFICINA MECÂNICA                                                                            |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                       |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |                  |                                     |                    |
| DATA DA INSPEÇÃO: 10/10/2008                                                                                                 |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 306154                                                                                                        | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações: REF: 306154                                                                                                     |                  |                                     |                    |
| <div style="text-align: center;">  </div> |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |                  |                                     |                    |



**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 822

|                                                                                                                           |              |                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: MESA C/ 1 GAVETA                                                                                               |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                              |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                            | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                                       | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                        |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                                       |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                                                              |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                                       |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                                                              |              |                                 |              |
|                                        |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |              |                                 |              |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 823

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA DE FERRO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |                                 |               |              |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM                             | REGULAR       | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento:                  |               |              |
| SIM                                | NÃO                             |               |              |
| Ferramental:                       | Instalado no Local de Trabalho: |               |              |
| NÃO                                | NÃO                             |               |              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 824


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO 2 PORTAS  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: 11/11/2008  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

|                       |                  |                    |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 501441 | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: RUIM | Tipo do Bem: MÓVEL |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM |
|----------------------------------------|--------------------|

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ferramental: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: SIM |
|------------------|-------------------------------------|

Observações:  
 REF: 501441



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 825

|                                                                                                                  |              |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: ARMÁRIO ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS                                                                     |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                                                        |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                          |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                              |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                   | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                              | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                               |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                              |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                                                                                     |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                              |              | SIM                             |              |
| Observações:                                                                                                     |              |                                 |              |
|                               |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |              |                                 |              |
| IPHAN                                                                                                            |              |                                 |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 826

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO C/ 8 GAVETAS BAIXO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: 11/11/2008  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 MAT: 21.081.088-2  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

|                |     |              |     |               |         |              |       |
|----------------|-----|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio: | S/N | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
|----------------|-----|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|

|                                    |     |                |     |
|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM | Funcionamento: | SIM |
|------------------------------------|-----|----------------|-----|

|              |     |                                 |     |
|--------------|-----|---------------------------------|-----|
| Ferramental: | NÃO | Instalado no Local de Trabalho: | SIM |
|--------------|-----|---------------------------------|-----|

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 827

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: BANCO S/ ENCOSTO - VAGÃO - RIPADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE

TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

|                                        |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 608160                  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM                  |                       |                    |
| Ferramental: NÃO                       | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                       |                    |
| Observações: REF: 608160               |                                     |                       |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 828

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: BANCO S/ ENCOSTO - VAGÃO - RIPADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 MAT: MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

|                                    |        |                                 |     |                |         |              |       |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 608159 | Bem Tombado:                    | SIM | Estado Geral:: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |        | SIM                             |     |                |         |              |       |
| Ferramental:                       |        | NÃO                             |     |                |         |              |       |
|                                    |        | Instalado no Local de Trabalho: |     |                |         |              |       |
|                                    |        | SIM                             |     |                |         |              |       |

Observações:  
 REF: 608159



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 829


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA C/ 2 GAVETAS  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                |              |               |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio: | Bem Tombado: | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| S/N            | SIM          | RUIM          | MÓVEL        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: |
| SIM                                | SIM            |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Ferramental: | Instalado no Local de Trabalho: |
| NÃO          | SIM                             |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/ RFFSA

IPHAN





**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 830


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA GRANDE - REUNIÃO - VAGÃO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: SIM  
 Estado Geral: RUIM  
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM  
 Funcionamento: SIM

Ferramental: NÃO  
 Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 831

|                                                                                                                           |  |              |  |                                 |  |                               |  |                                                        |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |              |  | BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO     |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: |  |
| Nº Patrimônio:                                                                                                            |  | Bem Tombado: |  | Estado Geral:                   |  | Tipo do Bem:                  |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                           |  |                   |  |
| Nº Patrimônio:                                                                                                            |  | Bem Tombado: |  | Estado Geral:                   |  | Tipo do Bem:                  |  | MAT: 21.081.088-2                                      |  |                   |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                        |  | SIM          |  | Funcionamento:                  |  | SIM                           |  | MAT: 21.081.088-2                                      |  |                   |  |
| Ferramental:                                                                                                              |  | NÃO          |  | Instalado no Local de Trabalho: |  | SIM                           |  | MAT: 21.081.088-2                                      |  |                   |  |
| Observações:                                                                                                              |  |              |  |                                 |  |                               |  |                                                        |  |                   |  |
|                                        |  |              |  |                                 |  |                               |  |                                                        |  |                   |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |              |  |                                 |  |                               |  |                                                        |  |                   |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 832


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

Nº Patrimônio: 2X77939 Bem Tombado: SIM Estado Geral: RUIM Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: SIM

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 833

|                                                                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                         |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                      |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                              |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                   |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 602428                                                               |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                              |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                    |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                        |  |                                     |  |
|  |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |  |                                     |  |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |  | IPHAN                               |  |
| Matrícula: 21.081.088-2                                                             |  |                                     |  |
| INV / RFFSA                                                                         |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº 834

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                               |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO                                                                                     |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X71165                                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Bem Tombado: SIM                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferromental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                                                              |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 835

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                               |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO                                                                                     |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X70507                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Funcionamento: SIM                                                                                                        |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                                                              |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 836

|                                                                                                                           |                  |                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                               |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                                                             |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |                  |                                     |                    |
| MAT: 13/11/2008                                                                                                           |                  |                                     |                    |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                              |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 2X69869                                                                                                    | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações:                                                                                                              |                  |                                     |                    |
|                                        |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |                  |                                     |                    |





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 837


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

Nº Patrimônio: 2X77941  
 Bem Tombado: SIM  
 Estado Geral: REGULAR  
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM  
 Funcionamento: SIM

Ferramental: NÃO  
 Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 838

|                                                                                                                              |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                                  |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                          |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                       |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X68987                                                                                                       |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Estado Geral: RUIM                                                                                                           |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
| Observações:                                                                                                                 |  |                                     |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA             |  |                                     |  |
| IPHAN                                                                                                                        |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 839

|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                               |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                                                                 |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X87450                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                                                              |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 840


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008  
 MAT: 21.081.088-2  
 MAT:

|                           |                     |                          |                       |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X79147 | Bem Tombado:<br>SIM | Estado Geral:<br>REGULAR | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Ferramental:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM |
|---------------------|----------------------------------------|

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA



IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 841

|                                                                                     |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                         |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO                                               |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                        |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA IN/VRFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |              |                                 |              |
| MAT: 21.081.088-2                                                                   |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                      | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| 2X63819                                                                             | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                                                        |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Observações:                                                                        |              |                                 |              |
|  |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |              |                                 |              |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |              | Matrícula: 21.081.088-2         |              |
|  |              | INV / RFFSA                     |              |
| _____                                                                               |              | IPHAN                           |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 842


|                                                                                                                                             |                  |                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                           |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                                                 |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                                                                                   |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                      |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                                         |                  |                                     |                    |
| MAT: 12/11/2008                                                                                                                             |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 2X70696                                                                                                                      | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                      |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                            |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações:                                                                                                                                |                  |                                     |                    |
| <div style="text-align: center;">  </div>                |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21/081.088-2<br>INV / RFFSA<br>_____<br>IPHAN<br>_____ |                  |                                     |                    |



**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 843

|                                                                                                                                                                                                                  |                                     |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE<br>BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS<br>LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE<br>TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS<br>TÉCNICO DO IPHAN: |                                     |              |       |
| Nº Patrimônio:                                                                                                                                                                                                   | 2X67033                             | Bem Tombado: | SIM   |
| Estado Geral:                                                                                                                                                                                                    | REGULAR                             | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                                                                                                               | SIM                                 |              |       |
| Ferramental:                                                                                                                                                                                                     | NÃO                                 |              |       |
| Observações:                                                                                                                                                                                                     | Instalado no Local de Trabalho: SIM |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN






**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 844

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA C/ ESPALDAR VAZADO RECORTADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA IN/VR/FFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |         |              |     |                                 |         |              |       |
|------------------------------------|---------|--------------|-----|---------------------------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     | 2X69875 | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral:                   | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | SIM     |              |     | Funcionamento:                  | SIM     |              |       |
| Ferramental:                       | NÃO     |              |     | Instalado no Local de Trabalho: | SIM     |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 846


|                                                                                                                  |         |                                                 |     |                                 |         |                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|------------------------------|-------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                |         | BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA C/ESPALDAR RIPADO |     | LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA |         | DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008 |       |
| TÉCNICO DA INVENTARIAÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                      |         | MAT: 21.081.088-2                               |     | MAT:                            |         |                              |       |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                                                |         | MAT:                                            |     |                                 |         |                              |       |
| Nº Patrimônio:                                                                                                   | 2x66542 | Bem Tombado:                                    | SIM | Estado Geral:                   | REGULAR | Tipo do Bem:                 | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                               |         | SIM                                             |     | Funcionamento:                  |         | NÃO                          |       |
| Ferramental:                                                                                                     |         | NÃO                                             |     | Instalado no Local de Trabalho: |         | NÃO                          |       |
| Observações:                                                                                                     |         |                                                 |     |                                 |         |                              |       |
|                               |         |                                                 |     |                                 |         |                              |       |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |         |                                                 |     |                                 |         |                              |       |
| _____<br>IPHAN                                                                                                   |         |                                                 |     |                                 |         |                              |       |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 846

|                                                                                                                           |  |                                                          |  |                                     |  |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  | BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR RIPADO M ESTADO REF: 67/00 |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  | MAT: 21.081.088-2                                        |  | MAT:                                |  |                              |  |
| Nº Patrimônio:                                                                                                            |  | Bem Tombado:                                             |  | Estado Geral:                       |  | Tipo do Bem:                 |  |
| SIM                                                                                                                       |  | SIM                                                      |  | RUIM                                |  | MÓVEL                        |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                        |  | Funcionamento:                                           |  |                                     |  |                              |  |
| SIM                                                                                                                       |  | NÃO                                                      |  |                                     |  |                              |  |
| Ferramental:                                                                                                              |  | Instalado no Local de Trabalho:                          |  |                                     |  |                              |  |
| NÃO                                                                                                                       |  | NÃO                                                      |  |                                     |  |                              |  |
| Observações:                                                                                                              |  |                                                          |  |                                     |  |                              |  |
|                                        |  |                                                          |  |                                     |  |                              |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                                          |  |                                     |  |                              |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 847


|                                                                                                                           |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR VASADO E TABELA RECORTADA                                                                   |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                                                                 |  |                                     |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                                                              |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X66501                                                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                    |  | Funcionamento: SIM                  |  |
| Ferromental: NÃO                                                                                                          |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| Observações:                                                                                                              |  |                                     |  |
|                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 848

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |  |                                           |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                       |  | BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR VASADO E TABELA RECORTADA |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE |  | DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008 |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                                                                                                                                                                       |  | TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2                         |  | MAT:                         |  |
| Nº Patrimônio: 2X66287                                                                                                                                                                                                                  |  | Bem Tombado: SIM                                        |  | Estado Geral: REGULAR                     |  | Tipo do Bem: MÓVEL           |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                                                                                  |  | Funcionamento: SIM                                      |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM       |  |                              |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                                                                        |  | Observações:                                            |  |                                           |  |                              |  |
| <div>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br/>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br/>Matrícula: 21/081.088-2<br/>INV / RFFSA<br/>IPHAN</div> <div></div> |  |                                                         |  |                                           |  |                              |  |




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 849

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: FAROL DE LOCO À VAPOR  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |                                 |               |              |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM                             | REGULAR       | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento:                  |               |              |
| SIM                                | NÃO                             |               |              |
| Ferramental:                       | Instalado no Local de Trabalho: |               |              |
| NÃO                                | NÃO                             |               |              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA



IPHAN





**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 850

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: DESENGROSSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                    |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 2401020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
| Ferramental: SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Observações: REF:2401020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                     |                    |
| <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                     |                    |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <br/>                     INV / RFFSA                 </div> <div>                     IPHAN                 </div> </div> |                  |                                     |                    |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 851

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS 2ª CLASSE  
LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |                |                                 |                  |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem:     |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MATERIAL RODANTE |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramenta:      |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             | NÃO              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 852

|                                                                                     |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |  |                                 |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA                                                      |  |                                 |  |
| BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM                                                      |  |                                 |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                              |  |                                 |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |  |                                 |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                        |  |                                 |  |
| Nº Patrimônio:                                                                      |  | Bem Tombado:                    |  |
| S/N                                                                                 |  | SIM                             |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |  | Funcionamento:                  |  |
| SIM                                                                                 |  | SIM                             |  |
| Ferramental:                                                                        |  | Instalado no Local de Trabalho: |  |
| NÃO                                                                                 |  | SIM                             |  |
| Observações:                                                                        |  |                                 |  |
|  |  |                                 |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |  |                                 |  |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |  | Matrícula: 21.081.088-2         |  |
| INV / RFFSA                                                                         |  | IPHAN                           |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 853

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CADEIRAS ESTOFADAS COM BRAÇO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Funcionamento:                     |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |  | NÃO          |     |               |         |              |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 854

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCADA DE FERRO COM 1 PORTA DE MADEIRA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                        |  |                                     |                   |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504579                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: RUM | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: NÃO                  |                   |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                   |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 855

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MOTOR  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |                    |                                     |                          |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Nº Patrimônio: 504591                  | Bem Tombado: SIM   | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL       |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Observações: REF: 504591 |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 856

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X77942                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Observações:          |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 857

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MOTOR  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT: 13/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504597                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Ferramental: NÃO                    |                       |                    |
| Observações: REF: 504597               |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 858

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MESA PEQUENA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504584                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: NÃO                  |                       |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 859

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA COM 3 PORTAS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>504575                  | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>RUIM                  | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO   |
| Observações:<br>REF: 504575               |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 860

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                              |                  |                                     |                    |
| BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                     |                    |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                    |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                    |
| Nº Patrimônio: 5401048                                                                                                                                                                                                                         | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                                                                                         |                  | Funcionamento: NÃO                  |                    |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                                                                               |                  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                    |
| Observações: REF: 5401048                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</p> <p>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos</p> <p>Matricula: 21.081.088-2</p> </div> <div> <p>INV / RFFSA</p> <p>IPHAN</p> </div> </div> |                  |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |                    |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 861

|                                                                                                                                                                             |  |                  |  |                                     |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                           |  |                  |  | BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM      |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |
| Nº Patrimônio: 2401459                                                                                                                                                      |  | Bem Tombado: SIM |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  | Funcionamento: NÃO                                     |  |                                     |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                      |  |                  |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |                                     |  | Observações: REF: 2401459                              |  |                                     |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> |  |                  |  |                                     |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN                                                   |  |                  |  |                                     |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 862

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCADA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                        |  |                                     |                       |                    |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 500250                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: NÃO                  |                       |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |                    |

Observações:  
REF: 500250



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 863

|                                                         |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE       |  | BEM MÓVEL: PRENSA HIDRÁULICA           |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2                      |  | MAT:                                |  |                              |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                       |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
| Nº Patrimônio: 504354                                   |  | Bem Tombado: SIM                       |  | Estado Geral: REGULAR               |  | Tipo do Bem: MÓVEL           |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                  |  | Funcionamento: NÃO                     |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |                              |  |
| Ferramental: NÃO                                        |  | Observações: REF: 504354               |  |                                     |  |                              |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                            |  | Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos |  | Matricula: 21.081.088-2             |  | INV / RFFSA                  |  |
|                                                         |  |                                        |  |                                     |  | IPHAN                        |  |





**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 864

|                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                    |  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                              |                       | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| BEM MÓVEL: CAIXA DE FORÇA                                                                                                                                                                                                                      |                       | TÉCNICO DA INSP: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2            |  |
| Nº Patrimônio: 504622                                                                                                                                                                                                                          |                       | TÉCNICO DO IPHAN:                                  |  | MAT:                         |  |
| Bem Tombado: SIM                                                                                                                                                                                                                               | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL                                 |  |                              |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                                                                                         |                       | Funcionamento: NÃO                                 |  |                              |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                                                                                               |                       | Instalado no Local de Trabalho: NÃO                |  |                              |  |
| Observações: REF: 504622                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                    |  |                              |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</p> <p>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos</p> <p>Matrícula: 21.081.088-2</p> <p>INV / RFFSA</p> </div> <div> <p>IPHAN</p> </div> </div> |                       |                                                    |  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                    |  |                              |  |





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 865

|                                                    |  |                                        |  |                                     |  |                              |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  |  | BEM MÓVEL: RODEIROS (7 UNIDADES)       |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INSP: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2                      |  | MAT:                                |  | TÉCNICO DO IPHAN:            |  |
| Nº Patrimônio:                                     |  | Bem Tombado:                           |  | Estado Geral:                       |  | Tipo do Bem:                 |  |
| S/N                                                |  | SIM                                    |  | REGULAR                             |  | MATERIAL RODANTE             |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                 |  | Funcionamento:                         |  | Instalado no Local de Trabalho:     |  | Observações:                 |  |
| SIM                                                |  | NÃO                                    |  | NÃO                                 |  |                              |  |
| Ferramental:                                       |  | NÃO                                    |  |                                     |  |                              |  |
| Assinatura dos Responsáveis:                       |  | Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos |  | Matricula: 21.081.088-2             |  | INV / RFFSA                  |  |
|                                                    |  |                                        |  |                                     |  | IPHAN                        |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 866

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CAIXA DE FORÇA "STARTING COMPANSATOR"  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |  | NÃO          |     |               |         |              |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 867

|                                                                                                                  |  |              |  |                                 |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                |  |              |  | BEM MÓVEL: CARRINHO P/ BAGAGEM  |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |
| Nº Patrimônio:                                                                                                   |  | Bem Tombado: |  | Estado Geral:                   |  | Tipo do Bem:                        |  |                                                        |  |                                     |  |
| S/N                                                                                                              |  | SIM          |  | REGULAR                         |  | MÓVEL                               |  |                                                        |  |                                     |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                               |  |              |  | Funcionamento:                  |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| SIM                                                                                                              |  |              |  | NÃO                             |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| Ferramental:                                                                                                     |  |              |  | Instalado no Local de Trabalho: |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| NÃO                                                                                                              |  |              |  | NÃO                             |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| Observações:                                                                                                     |  |              |  |                                 |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
|                               |  |              |  |                                 |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |  |              |  |                                 |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |
| IPHAN                                                                                                            |  |              |  |                                 |  |                                     |  |                                                        |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 868

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                                     |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Nº Patrimônio: 504328                  |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Ferramental: NÃO                       |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Observações: REF: 504328               |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
|                                        |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 869

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: PRENSA HIDRÁULICA REF:74  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                           |  |                     |                                        |                       |
|-------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>504342                  |  | Bem Tombado:<br>SIM | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM |  |                     | Funcionamento:<br>NÃO                  |                       |
| Ferramental:<br>NÃO                       |  |                     | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO |                       |

Observações:  
 REF: 504342



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 870

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: AUTO START  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504344                  | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |                  | Funcionamento: NÃO                  |                    |
| Ferramental: NÃO                       |                  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                    |
| Observações: REF: 504344               |                  |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 871

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: FORJA "BUFFALO"  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
MAT:

|                                    |  |                                     |     |               |         |              |        |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|---------------|---------|--------------|--------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                        | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | IMÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM                                 |     |               |         |              |        |
| Ferramental:                       |  | NÃO                                 |     |               |         |              |        |
| Observações:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |     |               |         |              |        |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 872

|                                                                                                                           |              |                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: BIGORNA                                                                                                        |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                       |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                              |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |              |                                 |              |
| MAT:                                                                                                                      |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                            | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                                       | SIM          | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                        |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                                       |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                                                              |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                                       |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                                                              |              |                                 |              |
| <div></div>                            |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |              |                                 |              |




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 873

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA COM 2 GAVETAS (ME)  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2X79843                 | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: RUIM                  | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Função: NÃO      | Instalado no Local de Trabalho: NÃO | Observações:       |



Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 874

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: PAINEL COMPUTADOR  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| 502697                             | SIM            | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramental: |
| SIM                                | NÃO            | NÃO                             | NÃO          |
| Observações:                       | REF: 502697    |                                 |              |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


Nº. 875

|                                                                                                                           |                  |                             |                    |                                        |                    |                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |                  | BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO |                    | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA    |                    | DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |                  | TÉCNICO DO IPHAN:           |                    | MAT: 21.081.088-2                      |                    | MAT:                         |              |
| Nº Patrimônio: 2X69838                                                                                                    | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: RUIM          | Tipo do Bem: MÓVEL | Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: NÃO | Ferramental: NÃO             | Observações: |
|                                                                                                                           |                  |                             |                    | Instalado no Local de Trabalho: NÃO    |                    |                              |              |
|                                        |                  |                             |                    |                                        |                    |                              |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |                  |                             |                    |                                        |                    |                              |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 876

|                                                                                     |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                         |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                 |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                              |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |              |                                 |              |
| MAT: 21.081.088-2                                                                   |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                        |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                      | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                 | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                 |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                        |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                 |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                        |              |                                 |              |
|  |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |              |                                 |              |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |              |                                 |              |
| Matricula: 21.081.088-2                                                             |              |                                 |              |
| INV / RFFSA                                                                         |              |                                 |              |
| IPHAN                                                                               |              |                                 |              |




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 14**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 877

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: EQUIPAMENTO PARA AR COMPRIMIDO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                                     |                       |                    |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Nº Patrimônio: 509806                  |  | Bem Tombado: SIM                    | Estado Geral: REGULAR | Tipo do Bem: MÓVEL |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  | Funcionamento: NÃO                  |                       |                    |  |
| Ferramental: NÃO                       |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |                       |                    |  |
| Observações: REF: 509806               |  |                                     |                       |                    |  |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matriculad 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 878

|                                                                                                                  |              |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: TROLEY COM APOIO DE FERRO REDONDO                                                                     |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                              |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                          |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                              |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                     |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                   | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                              | SIM          | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                               |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                              |              | NÃO                             |              |
| Ferramental:                                                                                                     |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                              |              | NÃO                             |              |
| Observações:                                                                                                     |              |                                 |              |
|                               |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |              |                                 |              |
| IPHAN                                                                                                            |              |                                 |              |






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 879

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS - FALTA 1 PORTA (ME)  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X66790                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>RUIM                  | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO   |
| Observações:                              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 880

|                                                                                                                                                                             |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                                                           |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 4 PORTAS (ME)                                                                                                                                        |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA                                                                                                                                         |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                                                                     |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT:                                                                                                                                                      |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 504560                                                                                                                                                       |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Estado Geral: RUIM                                                                                                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                                                                      |  | Funcionamento: NÃO                  |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                                                                            |  | Instalado no Local de Trabalho: NÃO |  |
| Observações: REF: 504560                                                                                                                                                    |  |                                     |  |
| <div><div>ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</div><div>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br/>Matrícula: 21.081.088-2<br/>INV / RFFSA</div><div>IPHAN</div></div> <div></div> |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 881

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: GERADOR  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                          |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2401055                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR | Tipo do Bem:<br>MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO      | Observações:<br>REF: 2401055 |
| Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO    |                       |                          |                              |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 882

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: VASO SANITÁRIO INOX DE CARRO DE PASSAGEIROS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECÂNICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |  |              |     |                |  |         |                                 |  |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|----------------|--|---------|---------------------------------|--|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral:  |  | REGULAR | Tipo do Bem:                    |  | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     | Funcionamento: |  | NÃO     | Instalado no Local de Trabalho: |  | NÃO   |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |                |  |         |                                 |  |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 883

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: LAVATÓRIO INOX DE CARRO DE PASSAGEIROS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                    |  |     |              |                                 |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | S/N | Bem Tombado: | SIM                             | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM |              | Funcionamento:                  |               | NÃO     |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO |              | Instalado no Local de Trabalho: |               | NÃO     |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 884

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RETO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2x67024                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>RUIM                  | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>NÃO | Ferramental:<br>NÃO   |
| Observações:                              |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 885


|                                                                                                                                       |  |  |  |                                         |  |  |  |                                 |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                                     |  |  |  | BEM MÓVEL: SISTEMA DE TRANSMISSÃO AÉREO |  |  |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: CARPINTARIA  |  |  |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  |  |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |  |  |
| Nº Patrimônio:                                                                                                                        |  |  |  | Bem Tombado:                            |  |  |  | Estado Geral:                   |  |  |  | Tipo do Bem:                                           |  |  |  |                                     |  |  |  |
| S/N                                                                                                                                   |  |  |  | SIM                                     |  |  |  | REGULAR                         |  |  |  | MÓVEL                                                  |  |  |  |                                     |  |  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                                    |  |  |  |                                         |  |  |  | Funcionamento:                  |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                   |  |  |  |                                         |  |  |  | SIM                             |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| Ferramental:                                                                                                                          |  |  |  |                                         |  |  |  | Instalado no Local de Trabalho: |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                   |  |  |  |                                         |  |  |  | SIM                             |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| Observações:                                                                                                                          |  |  |  |                                         |  |  |  |                                 |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| <div style="text-align: center;">  </div>          |  |  |  |                                         |  |  |  |                                 |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>_____ INV / RFFSA<br>_____ IPHAN |  |  |  |                                         |  |  |  |                                 |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                     |  |  |  |





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 886

|                                                                                                                           |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                         |  |         |  |
| BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO                                                                                               |  |         |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                                                             |  |         |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                   |  |         |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                       |  |         |  |
| Nº Patrimônio: 2X69871                                                                                                    |  | SIM     |  |
| Bem Tombado:                                                                                                              |  | REGULAR |  |
| Estado Geral:                                                                                                             |  | MÓVEL   |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                        |  | SIM     |  |
| Funcionamento:                                                                                                            |  | SIM     |  |
| Ferramental:                                                                                                              |  | SIM     |  |
| Instalado no Local de Trabalho:                                                                                           |  | SIM     |  |
| Observações:                                                                                                              |  |         |  |
|                                        |  |         |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |         |  |




**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 887

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |                |                                 |              |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     | Bem Tombado:   | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                | SIM            | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: | Funcionamento: | Instalado no Local de Trabalho: | Ferramenta:  |
| SIM                                | SIM            | SIM                             | NÃO          |
| Observações:                       |                |                                 |              |




ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 888

|                                                                                                                              |              |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: BILHETEIRA                                                                                                        |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                                                                |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                                                       |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                                                          |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008                                                                                                 |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                                                               | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                                                          | SIM          | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                                                           |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                                                          |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                                                                                                 |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                                                                                          |              | SIM                             |              |
| Observações:                                                                                                                 |              |                                 |              |
| <div style="text-align: center;">  </div> |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |              |                                 |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 889

|                                                                                           |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                         |  |                                     |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES                                                             |  |                                     |  |
| BEM MÓVEL: COFRE                                                                          |  |                                     |  |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                                    |  |                                     |  |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                       |  |                                     |  |
| Nº Patrimônio: 2X69876                                                                    |  | Bem Tombado: SIM                    |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                    |  | Estado Geral: REGULAR               |  |
| Fornamental: NÃO                                                                          |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Observações:                                                                              |  | Funcionamento: SIM                  |  |
|                                                                                           |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                              |  |                                     |  |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 890

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RECORTADO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                        |  |                  |                                     |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2X66979                 |  | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  |                  |                                     |                    |
| Ferramenta: NÃO                        |  |                  |                                     |                    |
| SIM                                    |  |                  | Funcionamento: SIM                  |                    |
|                                        |  |                  | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2  
 INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 891

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RIPADO AGENTO EM COURO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                           |  |                     |                       |                                        |
|-------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X67022                 |  | Bem Tombado:<br>SIM | Estado Geral:<br>RUIM | Tipo do Bem:<br>MÓVEL                  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM |  |                     |                       |                                        |
| Ferramental:<br>NÃO                       |  |                     |                       |                                        |
|                                           |  |                     | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 892

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR CURVO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: TIRADENTES  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

|                                        |  |                  |                    |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 2X66505                 |  | Bem Tombado: SIM | Estado Geral: RUIM | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM |  |                  |                    |                    |
| Ferramental: NÃO                       |  |                  |                    |                    |
| Instalado no Local de Trabalho: SIM    |  |                  |                    |                    |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 893

|                                                                                                                              |  |                  |  |                                       |  |                                           |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |  |                  |  | BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RECORTADO |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE |  | DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008        |  |
| Nº Patrimônio: 2x67989                                                                                                       |  | Bem Tombado: SIM |  | Estado Geral: REGULAR                 |  | Tipo do Bem: MÓVEL                        |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |  |                  |  | Funcionamento: SIM                    |  |                                           |  |                                     |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |  |                  |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM   |  |                                           |  |                                     |  |
| Observações:                                                                                                                 |  |                  |  |                                       |  |                                           |  |                                     |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                  |  |                                       |  |                                           |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |  |                  |  |                                       |  |                                           |  |                                     |  |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 894

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: MESA COM 1 GAVETA E PÉS BALAUSTRADOS  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:  
 MAT: 21.081.088-2  
 DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |                                 |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM                             |     |               |         |              |       |
| Ferromental:                       |  | NÃO                             |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 895

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MESA COM 5 GAVETAS E PÉS BALAUSTRADOS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | SIM          |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  
Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 896

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: MESA APARADOR PÉS B COM 1 PRATELEIRA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X68387                 | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Observações:          |
| Ferramental:<br>NÃO                       |                       |                                        |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 897

|                                                                                                                              |  |                  |  |                                                        |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                                                            |  |                  |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE              |  | DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008        |  |
| BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS                                                                                    |  |                  |  | TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2 |  |
| Nº Patrimônio: 2x67035                                                                                                       |  | Bem Tombado: SIM |  | Estado Geral: REGULAR                                  |  | Tipo do Bem: MÓVEL                  |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM                                                                                       |  |                  |  | Funcionamento: SIM                                     |  |                                     |  |
| Ferramental: NÃO                                                                                                             |  |                  |  | Instalado no Local de Trabalho: SIM                    |  |                                     |  |
| Observações:                                                                                                                 |  |                  |  |                                                        |  |                                     |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                  |  |                                                        |  |                                     |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:<br>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA<br>IPHAN    |  |                  |  |                                                        |  |                                     |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 898

|                                                         |              |                                 |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE       |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: 4 BAÚS DE FERRAMENTAS                        |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE               |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                     |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                          | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                     | SIM          | RUIM                            | MÓVEL        |
| Valor Hist, Artístico e Cultural:                       |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                     |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                            |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| NÃO                                                     |              | SIM                             |              |
| Observações:                                            |              |                                 |              |

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 899

|                                                         |  |                                                                                  |         |                                           |  |                              |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE       |  | BEM MÓVEL: BAÚ DE FERRAMENTAS                                                    |         | LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE |  | DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008 |  |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS |  | MAT: 21.081.088-2                                                                |         | MAT:                                      |  |                              |  |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                       |  | MAT:                                                                             |         |                                           |  |                              |  |
| Nº Patrimônio:                                          |  | Bem Tombado:                                                                     | S/N     | Valor Hist., Artístico e Cultural:        |  | Funcionamento:               |  |
| SIM                                                     |  | SIM                                                                              | REGULAR | Estado Geral:                             |  | Tipo do Bem:                 |  |
| SIM                                                     |  | SIM                                                                              | MÓVEL   | SIM                                       |  | SIM                          |  |
| Ferramental:                                            |  | NÃO                                                                              |         | Instalado no Local de Trabalho:           |  | SIM                          |  |
| Observações:                                            |  |                                                                                  |         |                                           |  |                              |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                            |  | Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos<br>Matrícula: 21.081.088-2<br>INV / RFFSA |         |                                           |  |                              |  |
| IPHAN                                                   |  |                                                                                  |         |                                           |  |                              |  |






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 900

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BAÚ DE FERRAMENTAS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |                                 |               |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: | Tipo do Bem: |
| S/N                                |  | SIM                             | REGULAR       | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | Funcionamento:                  |               |              |
| SIM                                |  | SIM                             |               |              |
| Ferramental:                       |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |              |
| NÃO                                |  | SIM                             |               |              |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 901

|                                                                                     |     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |     |                                 |               |
| BEM MÓVEL: BAÚ DE FERRAMENTAS                                                       |     |                                 |               |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                           |     |                                 |               |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                        |     |                                 |               |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |     |                                 |               |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT:                                                              |     |                                 |               |
| Nº Patrimônio:                                                                      |     | Bem Tombado:                    | Estado Geral: |
| S/N                                                                                 | SIM | RUM                             | Tipo do Bem:  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |     | Funcionamento:                  |               |
| SIM                                                                                 |     | SIM                             |               |
| Ferramental:                                                                        |     | Instalado no Local de Trabalho: |               |
| NÃO                                                                                 |     | SIM                             |               |
| Observações:                                                                        |     |                                 |               |
|  |     |                                 |               |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |     |                                 |               |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |     |                                 |               |
| Matrícula: 21.081.088-2                                                             |     |                                 |               |
| INV / RFFSA                                                                         |     | IPHAN                           |               |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 902

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CONJUNTO DE CAMAS DESMONTADAS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |              |  |                                 |  |              |  |
|------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------|--|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: |  | Estado Geral:                   |  | Tipo do Bem: |  |
| S/N                                |  | SIM          |  | RUIM                            |  | MÓVEL        |  |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  |              |  | Funcionamento:                  |  |              |  |
| SIM                                |  |              |  | SIM                             |  |              |  |
| Ferramental:                       |  |              |  | Instalado no Local de Trabalho: |  |              |  |
| NÃO                                |  |              |  | SIM                             |  |              |  |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 903


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                          |                     |                       |                       |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>504390 | Bem Tombado:<br>SIM | Estado Geral:<br>RUIM | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Ferramental:<br>NÃO | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM |
|---------------------|----------------------------------------|

Observações:  
REF: 504390



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 904

|                                                                                     |              |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |              |                                 |              |
| BEM MÓVEL: MACACO DE LINHA                                                          |              |                                 |              |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                           |              |                                 |              |
| TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                              |              |                                 |              |
| TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2                                                 |              |                                 |              |
| MAT: 21.081.088-2                                                                   |              |                                 |              |
| DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008                                                        |              |                                 |              |
| Nº Patrimônio:                                                                      | Bem Tombado: | Estado Geral:                   | Tipo do Bem: |
| S/N                                                                                 | SIM          | REGULAR                         | MÓVEL        |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |              | Funcionamento:                  |              |
| SIM                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Ferramental:                                                                        |              | Instalado no Local de Trabalho: |              |
| SIM                                                                                 |              | SIM                             |              |
| Observações:                                                                        |              |                                 |              |
|  |              |                                 |              |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |              |                                 |              |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |              | IPHAN                           |              |
| Matrícula: 21.081.088-2                                                             |              |                                 |              |
| INV / RFFSA                                                                         |              |                                 |              |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 905


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: 504392  
 Bem Tombado: SIM  
 Estado Geral: RUIM  
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM  
 Funcionamento: SIM

Ferramental: NÃO  
 Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações: REF: 504392



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 906

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MOTOR

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE


TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                        |                          |                                     |                    |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nº Patrimônio: 504408                  | Bem Tombado: SIM         | Estado Geral: REGULAR               | Tipo do Bem: MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM | Funcionamento: SIM       | Instalado no Local de Trabalho: SIM |                    |
| Ferramental: NÃO                       | Observações: REF: 504408 |                                     |                    |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN






**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS**

Nº. 907

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: QUADRO DE FORÇA  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                           |                       |                                        |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>2X2401069               | Bem Tombado:<br>SIM   | Estado Geral:<br>REGULAR               | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM | Funcionamento:<br>SIM | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM | Observações:<br>NÃO   |

REF: 504409



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 908

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA COM MORSA E FURADEIRA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                           |  |                                        |                       |                       |
|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº Patrimônio:<br>504404                  |  | Bem Tombado:<br>SIM                    | Estado Geral:<br>RUIM | Tipo do Bem:<br>MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:<br>SIM |  |                                        | Funcionamento:<br>SIM |                       |
| Ferramental:<br>SIM                       |  | Instalado no Local de Trabalho:<br>SIM |                       |                       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 909

|                                                                                     |  |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE                                   |  |                                 |               |
| BEM MÓVEL: RODEIROS (22 UNIDADES)                                                   |  |                                 |               |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE                                           |  |                                 |               |
| TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS                             |  |                                 |               |
| TÉCNICO DO IPHAN:                                                                   |  |                                 |               |
| Nº Patrimônio:                                                                      |  | Bem Tombado:                    | Estado Geral: |
| S/N                                                                                 |  | SIM                             | REGULAR       |
| Valor Hist., Artístico e Cultural:                                                  |  | Funcionamento:                  |               |
| SIM                                                                                 |  | NÃO                             |               |
| Ferramental:                                                                        |  | Instalado no Local de Trabalho: |               |
| NÃO                                                                                 |  | SIM                             |               |
| Observações:                                                                        |  |                                 |               |
|  |  |                                 |               |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                        |  |                                 |               |
| Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos                                              |  | Matrícula: 21.081.088-2         |               |
| INV / RFFSA                                                                         |  | IPHAN                           |               |




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 910

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: EQUIPAMENTO PARA QUEBRAR TRILHO  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Funcionamento:                     |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |  | SIM          |     |               |         |              |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 911

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: EQUIPAMENTO PARA QUEBRAR TRILHO  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2  
MAT: 12/11/2008

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Ferramenta:                        |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | SIM          |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 912

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
 BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RIPADO AGENTO EM COURO ME  
 LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
 TÉCNICO DO IPHAN:

|                                    |  |              |     |               |      |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | RUIM | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| F- 16                              |  |              |     |               |      |              |       |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |      |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |      |              |       |
| Instalado no Local de Trabalho:    |  | SIM          |     |               |      |              |       |

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
 dos Santos  
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 913

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE  
BEM MÓVEL: CARRETA  
LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA VIA PERMANENTE  
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS  
TÉCNICO DO IPHAN:  
MAT: 21.081.088-2  
DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

|                                    |  |              |     |               |         |              |       |
|------------------------------------|--|--------------|-----|---------------|---------|--------------|-------|
| Nº Patrimônio:                     |  | Bem Tombado: | SIM | Estado Geral: | REGULAR | Tipo do Bem: | MÓVEL |
| Valor Hist., Artístico e Cultural: |  | SIM          |     |               |         |              |       |
| Ferramental:                       |  | NÃO          |     |               |         |              |       |
| Observações:                       |  | SIM          |     |               |         |              |       |



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho  
dos Santos  
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN