


IPHAN

ESTACÇÃO BARÃO DE MAUÁ

BENS MÓVEIS

Nº 033/2009

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 033/2009,
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, DA EXTINTA REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA
ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens
móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as
demais informações relativas aos referidos bens relacionados em anexo, os quais
fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da
assinatura do presente termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2009.

CACIO ANTONIO RAMOS
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA ANEXA AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 033/2009 - MATERIAL RODANTE
BENS MÓVEIS DA EXTINTA-RFFSA TRANSFERIDOS PARA O IPHAN

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	Nº PAT.	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA						
01	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	CARRO DE PASSAGEIROS AÇO CARBONO - DORMITÓRIO	DO-384	SIM	S/INF.
02	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	CARRO DE PASSAGEIROS AÇO CARBONO - RESTAURANTE	S/N	SIM	S/INF.
03	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	LOCOMOTIVA A DIESEL ALCO - BIRIBA	S/N	SIM	S/INF.
04	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	LOCOMOTIVA A DIESEL	7122-9H	SIM	S/INF.
05	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	LOCOMOTIVA A DIESEL	3380	SIM	S/INF.
06	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	VAGÃO PLATAFORMA	PER 619.606-3H	SIM	S/INF.
07	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	VAGÃO PLATAFORMA	PNR 616.129-4H	SIM	S/INF.
08	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	VAGÃO PLATAFORMA	PNR 617.491-4H	SIM	S/INF.
09	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	VAGÃO PLATAFORMA	S/N	SIM	S/INF.
10	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	VAGÃO PLATAFORMA	GNR 642.250-1H	SIM	S/INF.
11	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	GUINDASTE A VAPOR	1	SIM	S/INF.
12	02/06/2009	-	PATIO DA EST. DE BARÃO DE MAUÁ	GUINDASTE A VAPOR	16	SIM	S/INF.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro: DORMITÓRIO CARBONO		Bitola: 1,60 M
Ano de Fabricação: BARÃO DE MAUÁ		Nº Patrimônio: DO-384
Local da Inspeção: SADY AGOSTINHO OUTEIRO		Data da Inspeção: 02/06/2009
Técnicos da INV.: JOSÉ RAMON PEÑA PEÑA		Mat.: 90.004.257-5
ANTONIO ROBERTO A MOREIRA		Mat.: 90.005.651-7
		Mat.: 90.005.743-2
		Mat.: 90.005.743-2

Item a	Verificar		Existe		Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Sim	Não	Sim	Não		
1- Truques	X					
2- Rodas (friso, aro e calos)	X					
3- Cilindros de Freio	X					
4- Sapatas de Freio	X					SOMENTE EM UM DOS TRUQUES
5- Timoneria de Freio	X					
6- Ajustador de Folga	X					
7- Válvula de Controle		X				
8- Mangueiras de Freio		X				
9- Conj. de Bateria		X				
10- Sist de Ar Condicionado		X				
11- Engates	X					
12- Freio Manual	X					
13- Caixa do Carro	X					ARREBITADA
14- Longarina (corrosão/empeno)	X					
15- Assaolho (corrosão)		X				
16- Janelas /Vidros		X				
17- Escadas/Portas	X					
18- Mobiliário		X				
19- Sanitários		X				
20- Luminárias		X				
21- Revestimento Interno		X				
22- Chaparia / Pintura	X					AÇO CARBONO SEM PINTURA

Assinatura dos responsáveis: _____

INV: _____





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro: RESTAURANTE CARBONO		Bitola: 1,60 M
Ano de Fabricação: BARÃO DE MAUÁ		Nº Patrimônio
Local da Inspeção: SADY AGOSTINHO OUTEIRO		Data da Inspeção: 02/06/2009
Técnicos da INV.: JOSÉ RAMON PENHA PEÑA		Mat.: 90.004.257-5
ANTONIO ROBERTO A MOREIRA		Mat.: 90.005.651-7
		Mat.: 90.005.743-2
		Mat.: 90.005.743-2

Item a	Verificar		Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade	
	Sim	Não	Sim	Não	Condições Gerais / Observações
1- Truques	X				
2- Rodas (triso,aro e calos)	X				ULTIMA VIDA
3- Cilindros de Freio		X			
4- Sapatas de Freio		X			
5- Timoneria de Freio		X			
6- Ajustador de Folga		X			
7- Válvula de Controle		X			
8- Mangueiras de Freio		X			
9- Conj. de Bateria		X			
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual		X			
13- Caixa do Carro		X			ARREBITADA
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assaolho (corrosão)		X			
16- Janelas /Vidros		X			
17- Escadas/Portas		X			
18- Mobiliário		X			
19- Sanitários		X			
20- Luminárias		X			
21- Revestimento Interno		X			
22- Chaparia / Pintura	X				AÇO CARBONO SEM PINTURA

Assinatura dos responsáveis:
INV:





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Locomotiva

Modelo da Loco:	ALCO FA-1 BIRIBA	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:	BARÃO DE MAUÁ	Nº Patrimônio	
Local da Inspeção:	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	JOSÉ RAMON PENNA PENNA	Mat.:	90.004.257-5
		Mat.:	90.005.651-7
		Mat.:	90.005.743-2

CABINA DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar			Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Sim	Não	Sim			
1- Freio Dinâmico		X				
2- Comp. Controle Elétrico		X				
3- Controle Mestre de Comando		X				
4- Freio de Emergência		X				
5- Velocímetro / Tacógrafo		X				
6- Amperímetros		X				
7- Manômetros		X				
8- Homem Morto		X				
9- Portas	X					
10- Janelas/Vidros		X				
11- Extintores		X				
12- Equip. Telecomunicações		X				
13- Jumper (Cabo Conjugação)		X				
14- Piso / Revestimento		X				

EQUIPAMENTOS DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar			Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Sim	Não	Sim			
15- Equipamentos de Freio		X				Condições Gerais / Observações
16- Freio Manual		X				
17- Rodeiros		X				
18- Rodas (friso, aro e calos)		X				
19- Tanque de Óleo Diesel		X				
20- Compressor		X				
21- Radiador		X				
22- Ventilador do Radiador		X				
23- Pedestal do Ventilador		X				
24- Cabos de Alta		X				
25- Cilindros de Freio		X				
26- Sapatas de Freio		X				
27- Mangueiras de Freio		X				
28- Timonaria de Freio		X				
29- Truques		X				
30- Engates		X				
31- Tomada Jumper		X				

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Roberto Antonio

32- Faróis/Lanternas			X		
33- Motor Diesel	X				
34- Motor de Tração			X		
35- Soprador do Motor de Tração			X		
36- Gerador Principal			X		
37- Gerador Auxiliar			X		
38- Excitatriz			X		
39- Baterias			X		
40- Vazamento de óleo diesel			X		
41- Vazamento óleo lubrificante			X		
42- Vazamento de água			X		
43- Encarilhadeiras			X		
44- Escada/Corrimão/Estribo	X				
45- Lanterna / Pintura			X		

INCOMPLETO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Locomotiva

Modelo da Loco:	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:	Nº Patrimônio	7122-9H
Local da Inspeção:	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.: SADY AGOSTINHO OUTEIRO	Mat.: 90.004.257-5	
JOSÉ RAMON PENHA PENHA	Mat.: 90.005.651-7	
ANTONIO ROBERTO A MOREIRA	Mat.: 90.005.743-2	

CABINA DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar		Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade	Condições Gerais / Observações
	Sim	Não				
1- Freio Dinâmico	X					
2- Comp. Controle Elétrico	X					
3- Controle Mestre de Comando	X					
4- Freio de Emergência	X					
5- Velocímetro / Tacógrafo	X					
6- Amperímetros	X					
7- Manômetros	X					
8- Homem Morto	X					
9- Portas	X					
10- Janelas/Vidros		X				
11- Extintores	X					
12- Equip. Telecomunicações	X					
13- Jumper (Cabo Conjugação)	X					
14- Piso / Revestimento	X					

EQUIPAMENTOS DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar		Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade	Condições Gerais / Observações
	Sim	Não				
15- Equipamentos de Freio	X					
16- Freio Manual	X					
17- Rodeiros	X					
18- Rodas (friso, aro e calos)	X					
19- Tanque de Óleo Diesel	X					
20- Compressor	X					
21- Radiador	X					
22- Ventilador do Radiador	X					
23- Pedestal do Ventilador	X					
24- Cabos de Alta	X					
25- Cilindros de Freio	X					
26- Sapatas de Freio	X					
27- Mangueiras de Freio	X					
28- Timonaria de Freio	X					
29- Truques	X					
30- Engates	X					
31- Tomada Jumper	X					

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Roberto A. Delgado

32- Faróis/Lanternas	X					
33- Motor Diesel	X					INCOMPLETO
34- Motor de Tração	X					
35- Soprador do Motor de Tração	X					
36- Gerador Principal	X					
37- Gerador Auxiliar	X					
38- Excitatriz	X					
39- Baterias	X					
40- Vazamento de óleo diesel	X					
41- Vazamento óleo lubrificante	X					
42- Vazamento de água	X					
43- Encarilhadeiras	X					
44- Escada/Corrimão/Estibo	X					
45- Lanterna / Pintura	X					PÉSSIMO ESTADO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Locomotiva

Modelo da Loco:		Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:		Nº Patrimônio	3380
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUÁ	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO	Mat.:	90.004.257-5
	JOSÉ RAMON PENHA PENHA	Mat.:	90.005.651-7
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA	Mat.:	90.005.743-2

CABINA DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar		Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade	Condições Gerais / Observações
	Sim	Não				
1- Freio Dinâmico		X				
2- Comp. Controle Elétrico		X				
3- Controle Mestre de Comando		X				
4- Freio de Emergência		X				
5- Velocímetro / Tacógrafo		X				
6- Amperímetros		X				
7- Manômetros		X				
8- Homem Morto		X				
9- Portas	X					
10- Janelas/Vidros		X				
11- Extintores		X				
12- Equip. Telecomunicações		X				
13- Jumper (Cabo Conjugação)		X				
14- Piso / Revestimento		X				

EQUIPAMENTOS DA LOCOMOTIVA

Item a	Verificar		Existe	Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade	Condições Gerais / Observações
	Sim	Não				
15- Equipamentos de Freio	X					
16- Freio Manual	X					
17- Rodeiros	X					
18- Rodas (friso, aro e calos)	X					
19- Tanque de Óleo Diesel	X					
20- Compressor	X					DESMONTADO
21- Radiador		X				
22- Ventilador do Radiador	X					
23- Pedestal do Ventilador	X					
24- Cabos de Alta	X					
25- Cilindros de Freio	X					
26- Sapatas de Freio	X					
27- Mangueiras de Freio	X					
28- Timonaria de Freio	X					
29- Truques	X					
30- Engates	X					
31- Tomada Jumper		X				

:ANI

Wesley J. Dufresne

32- Faróis/Lanternas		X			
33- Motor Diesel	X				INCOMPLETO
34- Motor de Tração		X			
35- Soprador do Motor de Tração		X			
36- Gerador Principal	X				
37- Gerador Auxiliar	X				
38- Excitatriz	X				
39- Baterias	X				
40- Vazamento de óleo diesel		X			
41- Vazamento óleo lubrificante		X			
42- Vazamento de água		X			
43- Encarrilhadeiras		X			
44- Escada/Corrimão/Estribo	X				
45- Lanterna / Pintura	X				PÉSSIMO ESTADO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Vagão

Tipo do Vagão:	PER	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:	BARÃO DE MAUÁ	Nº.Patrimônio	619.606-3H
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUÁ	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO	Mat.:	90.004.257-5
	JOSÉ RAMON PENHA PENHA	Mat.:	90.005.651-7
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA	Mat.:	90.005.743-2

Item a	Verificar			Operante	Motivo da inexistência ou não operacionalidade
	Existe	Sim	Não		
1- Rodas (friso,aro e calos)	X				
2- Cilindro de freio	X				
3- Sapatas de freio	X				
4- Mangueiras de freio	X				
5- Truques	X				
6- Timonaria de freio	X				
7- Ajustador de folga	X				
8- Engates	X				
9- Freio Manual	X				
10- Caixa do Vagão	X				
11- Longarina (corrosão/empeno)	X				
12- Assaolho (corrosão)	X				
13- Escada/Porta	X				
14- Válvula de Controle	X				
15- Válvula de Descarga (tanque)	X				
16- Válvula de Segurança (tanque)	X				
17- Chaparia	X				
18- Lanterna / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Roberto A. Moreira



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Vagão

Tipo de Vagão:	PNR	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:		Nº Patrimônio	616.129-4H
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUÁ	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO		
	JOSÉ RAMON PEÑA PEÑA		
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA		
		Mat.:	90.005.743-2

Item a	Verificar		Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Sim	Não		
1- Rodas (frio,aro e calos)	X			
2- Cilindro de freio	X			
3- Sapatas de Freio	X			
4- Mangueiras de Freio	X			
5- Truques	X			
6- Timoneria de Freio	X			
7- Ajustador de Folga	X			
8- Engates	X			
9- Freio Manual	X			
10- Caixa do Vagão	X			
11- Longarina (corrosão/empeno)	X			
12- Assaio (corrosão)	X			
13- Escada/Porta	X			
14- Válvula de Controle	X			
15- Válvula de Descarga (tanque)	X			
16- Válvula de Segurança (tanque)	X			
17- Chaparia	X			
18- Lanterna / Pintura	X			

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Sady Agostinho Outeiro



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Vagão

Tipo do Vagão:	PNR	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:	BARÃO DE MAUÁ	Nº Patrimônio	617.491-4H
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUÁ	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO	Mat.:	90.004.257-5
	JOSÉ RAMON PENHA PEÑA	Mat.:	90.005.651-7
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA	Mat.:	90.005.743-2

Item a	Verificar			Operante	Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Existe	Sim	Não		
1- Rodas (triso,aro e calos)	X				
2- Cilindro de freio	X				
3- Sapatas de Freio	X				
4- Mangueiras de Freio	X				
5- Truques	X				
6- Timoneria de Freio	X				
7- Ajustador de Folga	X				
8- Engates	X				
9- Freio Manual	X				
10- Caixa do Vagão	X				
11- Longarina (corrosão/empeno)	X				
12- Assolho (corrosão)	X				
13- Escada/Porta	X				
14- Válvula de Controle	X				
15- Válvula de Descarga (tanque)	X				
16- Válvula de Segurança (tanque)	X				
17- Chaparia	X				
18- Lanterna / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Sady Agostinho



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Vagão

Tipo de Vagão:	PLATAFORMA	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:		Nº Patrimônio	
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUÁ	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO		
	JOSÉ RAMON PEÑA PEÑA		
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA		
		Mat. : 90.004.257-5	
		Mat. : 90.005.651-7	
		Mat. : 90.005.743-2	

Item a	Verificar		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Rodas (triso,aro e calos)	X				
2- Cilindro de freio	X				
3- Sapatas de Freio	X				
4- Mangueiras de Freio	X				
5- Truques	X				
6- Timoneria de Freio	X				
7- Ajustador de Folga	X				
8- Engates	X				
9- Freio Manual	X				
10- Caixa do Vagão	X				
11- Longarina (corrosão/empeno)	X				
12- Assoalho (corrosão)	X				
13- Escada/Porta	X				
14- Válvula de Controle	X				
15- Válvula de Descarga (tanque)	X				
16- Válvula de Segurança (tanque)	X				
17- Chaparia	X				
18- Lanterna / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Wesley A. de Faria



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Vagão

Tipo do Vagão:	GNR	Bitola:	1,60 M
Ano de Fabricação:		Nº Patrimônio	642.250-1H
Local da Inspeção:	BARÃO DE MAUA	Data da Inspeção:	02/06/2009
Técnicos da INV.:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO		
	JOSÉ RAMON PENHA PENHA		
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA		
		Mat. : 90.004.257-5	
		Mat. : 90.005.651-7	
		Mat. : 90.005.743-2	

Item a	Verificar	Existe			Operante	Motivo da inexistência ou não operacionalidade
		Sim	Não	Sim		
1- Rodas (fritso,aro e calos)	X					
2- Cilindro de freio	X					
3- Sapatas de freio	X					
4- Mangueiras de freio	X					
5- Truques	X					
6- Timoneria de freio	X					
7- Ajustador de folga	X					
8- Engates	X					
9- Freio Manual	X					
10- Caixa do Vagão	X					
11- Longarina (corrosão/empeno)	X					
12- Assoalho (corrosão)	X					
13- Escada/Porta	X					
14- Válvula de Controle	X					
15- Válvula de Descarga (tanque)	X					
16- Válvula de Segurança (tanque)	X					
17- Chaparia	X					
18- Lanterna / Pintura	X					

Assinatura dos responsáveis:
INV:

Sady Agostinho Outeiro



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - GUINDASTE

Modelo: VAPOR	Bitola: 1,60 M	Capacidade:	Nº de Patrimônio: Nº 1	Data da Inspeção: 02/06/2009	Localização: BARÃO DE MAUÁ
Técnicos da Inventariança:					
SADY AGOSTINHO OUTEIRO MAT: 90.004.257-5					
JOSE RAMON PENHA PENHA MAT: 90.005.651-7					
ANTONIO ROBERTO A MOREIRA MAT: 90.005.743-2					

CABINA DO GUINDASTE					
Item a verificar					
Existe		Operante		Observações	
Sim	Não	Sim	Não		
X				1 - Sistema de Freios	
X				2 - Amperímetros	
X				3 - Manômetros	
X				4 - Janelas / Vidros	
X				5 - Portas	
X				6 - Extintores	
X				7 - Equip. Telecom.	
X				8 - Piso / Revest.	
X				9 - Sistema de Tração Própria	
X				10 - Comando Içam. Principal	
X				11 - Comando Içam. Auxiliar	
X				12 - Comando de Patolamento	
X				13 - Comando de Giro	

EQUIPAMENTOS DO GUINDASTE					
Item a verificar					
Existe		Operante		Observações	
Sim	Não	Sim	Não		
X				14 - Rodas	
X				15 - Cilindros de Freio	
X				16 - Sapatas de Freio	
X				17 - Mangueiras de Freio	
X				18 - Truques	
X				19 - Timoneria de Freio	
X				20 - Engates	
X				21 - Farol / Lanternas	
X				22 - Cabos de Aço / Ganchos	
X				23 - Polias / Tambores	
X				24 - Escada / Corrimão	
X				25 - Lança	

Responsável pelo Inventário:	
<i>Geidy d. Batista</i>	

26 - Contrapeso	X				
27 - Lanterna/Pintura		X			
28 - Carro Auxiliar (se existir)		X			



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - GUINDASTE

Modelo: VAPOR	Bitola: 1,60 M	Capacidade:
Nº de Patrimônio: Nº 16	Ano de Fabricação:	
Data da Inspeção: 02/06/2009	Localização: BARÃO DE MAUÁ	
Técnicos da Inventariação:	SADY AGOSTINHO OUTEIRO MAT: 90.004.257-5	JOSÉ RAMON PENHA MAT: 90.005.651-7
	ANTONIO ROBERTO A MOREIRA MAT: 90.005.743-2	

CABINA DO GUINDASTE				
Item a verificar				
Existe		Operante		Observações
Sim	Não	Sim	Não	
X				1 - Sistema de Freios
	X			2 - Amperímetros
	X			3 - Manômetros
	X			4 - Janelas / Vidros
	X			5 - Portas
	X			6 - Extintores
	X			7 - Equip. Telecom.
	X			8 - Piso / Revest.
	X			9 - Sistema de Tração Própria
	X			10 - Comando Içam. Principal
	X			11 - Comando Içam. Auxiliar
	X			12 - Comando de Patolamento
	X			13 - Comando de Giro

EQUIPAMENTOS DO GUINDASTE					
Item a verificar		Existe		Operante	Observações
Sim	Não	Sim	Não		
	X				14 - Rodas
	X				15 - Cilindros de Freio
	X				16 - Sapatas de Freio
	X				17 - Mangueiras de Freio
	X				18 - Truques
	X				19 - Timoneria de Freio
	X				20 - Engates
	X				21 - Farol / Lanternas
	X				22 - Cabos de Aço / Ganchos
	X				23 - Polias / Tambores
	X				24 - Escada / Corrimão
	X				25 - Lança

Responsável pelo Inventário:		<i>Deby J. Ribeiro</i>	

26 - Contrapeso	X				
27 - Lanterna/Pintura		X			
28 - Carro Auxiliar (se existir)		X			