




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 151/2011

BENS MÓVEIS

81/1003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - SP

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO Nº2008.61.26.004727-2 - DECISÃO

E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 37 - TOMBAMENTO CONDEPHAAT

PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 151/2011, DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de

de 2011.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ
Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S/A

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO
Nº 2008.61.26.004727-2 - DECISÃO
E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

JUSTIÇA FEDERAL

PRIMEIRA VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

(1/4)

Autos n. 2008.61.26.004727-2 - Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Federal

Réus: União Federal e outros

DECISÃO

Tendo em vista o teor da audiência de fls. 2504/2505, passo a decidir.

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação do CONDEPHAAT na qualidade de réu. Diferentemente do IPHAN, o órgão estadual não tem a propriedade de nenhum dos bens componentes do Complexo Paranaapiacaba. Apenas se efetivou o tombamento do bem, na forma da Resolução 37/87, sem aquisição de propriedade. E não há evidências, mesmo em sede de Inquérito Civil Público ou Procedimento Preparatório (MPF) de omissão do CONDEPHAAT quanto à fiscalização dos bens tombados, haja vista, v.g., a denúncia, feita pelo órgão (fls. 1223/4) de desaparecimento de bens, bem como o levantamento das necessidades de restauração, ex vi CD de fls. 1498.

Entretanto, nada impede seja o CONDEPHAAT oficiado para intervenção no feito, na qualidade de assistente simples do Ministério Público Federal, na medida em que, como explicitado em audiência, todas as providências no sentido da reforma e/ou preservação dos bens integrantes do Complexo Paranaapiacaba passam pela aprovação do CONDEPHAAT, o que justifica seja o mesmo instado a manifestar seu interesse na assistência ao *Parquet*, tendo vista a necessidade de efetivação do quanto constante do CD de fls. 1498. Oficie a Secretaria, assinalado prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, foi possível dessumir dessa audiência que o quadro mais crítico do Complexo Paranaapiacaba se encontra justamente no Pátio Ferroviário. É lá que se encontram vagões expostos ao relento, em péssimas condições, alguns irreuperáveis, bem como é lá que se encontra o Museu Tecnológico Ferroviário do Sistema Funicular, sem energia, na medida em que o gerador está estragado, sem previsão imediata de conserto.

Não foi outra a conclusão dos servidores do MPF, quando da visita técnica de fls. 2085/2090.

E tal abandono é "justificado" pelo fato de que a inventariança da RFFSA não acabou, sem prazo definido para o término. Demais disso, o IPHAN não pode entrar na gestão dos bens e nem atribuir valor histórico, artístico e cultural aos mesmos, enquanto não terminada a inventariança.

Ou seja, desenha-se um quadro em que o "Pátio Ferroviário" fica sem proprietário enquanto segue o processo de inventariança, impedindo possa o MPF imputar responsabilidade pela degradação do patrimônio cultural.

Para entender o que se sucede, é necessária a adequada leitura conjunta da Lei 11.483/07, do Decreto 6.018/07, bem como da Portaria MP 101/07, do Ministério dos Transportes.

A lei, como é cediço, extinguiu a RFFSA (art. 1º). Seus bens seriam inventariados em processo sob a coordenação do Ministério dos Transportes (art. 4º), sem prejuízo de que ato do Poder Executivo dispusesse sobre estrutura e prazo do processo de inventariança (parágrafo único).



dec. 1



JUSTIÇA FEDERAL

PRIMEIRA VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

(2/4)

Duas leituras podem ser extraídas do art. 8º da Lei 11.483/07. A primeira, segundo a qual somente com o fim da inventariação é que os bens operacionais são transferidos ao DNIT (art. 8º, I, Lei 11.487/07 e os imóveis e móveis de valor histórico, artístico e cultural ao IPHAN (art. 9º). Outra interpretação é de que a lei, por si só, já determinará a transferência desses bens, independente do fim da inventariação.

Fato é que a própria Lei dispõe que os bens imóveis da extinta RFFSA foram transferidos à União, desde 22/01/2007 (art. 2º, II, Lei 11.483/07), ressalvados os incisos I e IV do art. 8º (bens do DNIT).

Ou seja, quanto aos bens imóveis, tem-se duas interpretações, em relação aos de valor histórico, artístico e cultural: a) pertencem desde 22.01.2007 à União, sem prejuízo de, após a inventariação, o IPHAN, atribuindo o valor histórico, artístico e cultural, entrar na gestão desses bens; b) pertencem desde 22/01/2007 ao IPHAN, mediante interpretação conjunta dos arts. 2º, II c/c 9º, ambos da Lei 11.483/07.

Buscando informações no Decreto 6018/07, no tocante aos imóveis de valor histórico, artístico e cultural, noto que o IPHAN deve solicitar ao MPOG a cessão de uso dos bens imóveis que forem de seu interesse, justamente em razão do art. 9º da Lei 11.483/07 (art. 7º do Decreto 6.018/07), bem como em razão do disposto na Portaria 101/07, do Ministério dos Transportes, verbis: "Art. 6º - A Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão compete assessorar o Inventário da extinta RFFSA, por delegação expressa de competência, na coordenação de assuntos pertinentes ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e através de suas comissões: I - identificar, localizar e relacionar os bens imóveis, dando-lhes as destinações previstas em lei.

Logo, não depende do fim da inventariação. E que pode o IPHAN desde já solicitar ao MPOG a cessão de uso, justamente em razão de suas funções essenciais (preservação da memória cultural brasileira), independente de assunção da propriedade. Poderia, inclusive, proceder a tombamento provisório (art. 10 do Decreto-Lei 25/37), não sendo demais lembrar que a Vila de Paranapiacaba já fora tombada pelo IPHAN (fs. 1979).

E por isso que o IPHAN pode, in these e a título ilustrativo, ser acionado a fim de reparar o bem imóvel de fs. 2110, vale dizer, o Museu Funicular, com seus vidros quebrados e goteiras, posto que, ao tombar a Vila, aos bens imóveis já se atribuiu valor histórico, artístico e cultural, podendo o IPHAN solicitar, receber e administrar ditos bens, ainda que a título de cessão de uso, ex vi art. 9º da Lei 11.483/07.

Quanto aos bens móveis, diversamente, noto que a Lei 11.483/07, silenciou quanto à imediata transferência à União, a partir de 22.01.2007. Logo, os móveis operacionais e não operacionais, regra geral, pertencem ao DNIT (art. 8º, I, Lei 11.483/07). Cumpre ao IPHAN, no entanto, receber os móveis de valor histórico, artístico e cultural, bem como zelar pela sua guarda e manutenção (art. 9º da Lei 11.483/07).

Socorrendo-me uma vez mais do Decreto 6.018/07, extraio que: "Art. 5º - Durante o processo de inventariação serão transferidos: (...) IV - ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN - a) os bens móveis de valor artístico, histórico e cultural oriundos da extinta RFFSA".

Tal transferência observa o art. 6º, VII, da Portaria 101/07 - MT, verbis: "Art. 6º - A Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



JUSTIÇA FEDERAL

PRIMEIRA VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

(3/4)

competê assessorar o Inventariante da extinta RFFSA, por delegação expressa de competência, na coordenação de assuntos pertinentes ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e através de suas comissões: (...) VII - transferir ao IPHAN os bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA (...)

Assim, em relação aos móveis, o próprio Decreto não impõe o fim da inventariança como condição para a transferência dos bens ao IPHAN, já que a transferência dos móveis de valor artístico, histórico e cultural dar-se-á "durante o processo de inventariança". Logo, nada impedirá pudesse o IPHAN, *sponte sua*, constituir comissão especializada para efetiva atribuição de valor histórico aos bens móveis dentre aqueles já tombados, conforme a manifestação de fls. 1979/1980, da Superintendência do IPHAN em São Paulo, adotando as providências para guarda e manutenção desses bens (art. 9º da Lei 11.483/07), ainda mais tendo em mente a demora do processo de inventariança, antecipando-se, nesse particular.

E nada impediria também ao IPHAN, no tocante aos bens móveis, adotar, ainda que a título indicativo, a classificação conferida pelo CONDEPHAAT quanto aos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural integrantes do Complexo Paranaapiacaba, já tombado pelo IPHAN, ex vi mapa de fls. 1981.

Por todas essas razões, há de ser rejeitada a preliminar de *illegitimatio ad causam* suscitada pelo IPHAN em contestação.

Em todo caso, considerando a argumentação da Autarquia, verifico que a inventariança já se arrasta por mais de 3 (três) anos. O parágrafo único do art. 4º da Lei 11.483/07 dispôs que ato do Executivo definiria o prazo de duração do processo de inventariança.

Tal prazo vem expresso no art. 13 do Decreto 6.018/07, a saber, 01 (um) ano, cabendo prorrogação (início em 22.01.2007).

Em pesquisa ao "site" www.rffsa.gov.br, nota-se que a inventariança ainda não terminou, sequer havendo prazo para tanto, inobstante o disposto no art. 13 do Decreto 6.018/07. O último relatório trimestral de atividades não faz nenhuma menção ao "Complexo Paranaapiacaba".

Lícito ao Judiciário, no caso, adotar as medidas necessárias à preservação do objeto da ação (art. 798 CPC), vale dizer, determinar a inventariança da RFFSA, finde o inventário relativo ao "Complexo Paranaapiacaba", possibilitando a transferência ao DNIT dos bens móveis, à SPU dos bens imóveis, bem como ao IPHAN dos bens de valor artístico, histórico e cultural. Tal medida se impõe porque, em audiência, foi noticiado que a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) já procedeu a inventário, em relação aos bens componentes do Pátio Ferroviário.

Tal inventário produzido pela ABPF em muito serviria para o adiantamento e consequente término dos trabalhos da inventariança, ao menos quanto ao "Complexo Paranaapiacaba".

Assim, fica a ABPF intimada, no prazo de 5 (cinco) dias, a enviar o inventário para a Secretaria de Patrimônio da União e para a inventariança da RFFSA, mediante ofícios, juntando aos autos cópia recebada dos mesmos.



JUSTIÇA FEDERAL

PRIMEIRA VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ

(4/4)

Ainda, nos termos dos arts. 461 c/c 793, ambos do CPC, determino seja expedido Ofício à Unidade Regional de São Paulo (URSAF), situada à Rua José Paulino, 7 - Bloco A - 1º andar - São Paulo-SP, a fim de que, em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento, sejam adotadas as providências tendentes ao término da inventariança em relação ao Complexo Paranaapiacaba, objeto desta ACP. O descumprimento injustificado implicará na incidência de multa diária, arbitrada em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento do preceito, a ser revertida em prol do Fundo de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública, de tudo dando-se comunicação nestes autos.

Outrossim, embora pudesse o IPHAN já adotar as providências no sentido da conservação dos bens de notório valor histórico, mesmo tomando por indicação, e a título provisório, o que já apontado pelo CONDEPHAAT, atribuir valor histórico, com o fim da inventariança do "Complexo Paranaapiacaba", atribuir valor histórico, artístico e cultural aos bens móveis e imóveis ali existentes, inobstante o tombamento noticiado às fls. 1979/1981.

Sendo assim, determino oficie-se o IPHAN (9ª Superintendência Regional em São Paulo) a fim de que, finda a inventariança em relação ao "Complexo Paranaapiacaba", proceda à efetiva atribuição de valor histórico, artístico e cultural aos bens móveis e imóveis, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do término da inventariança. O descumprimento injustificado implicará, igualmente, na incidência de multa diária, arbitrada em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento do preceito, a ser revertida em prol do Fundo de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública, de tudo dando-se comunicação nestes autos.

Com essas providências, definir-se-ão, de forma cabal, as responsabilidades pela conservação e preservação dos bens móveis e imóveis componentes do Pátio Ferroviário, que é a parte mais degradada do "Complexo Paranaapiacaba", lembrando que alguns dos bens já não mais comportam recuperação, resolvendo-se, no momento oportuno, em perdas e danos.

Ex positis:

a) Releito a preliminar suscitada pelo IPHAN, e determinado à Secretaria oficie-se ao CONDEPHAAT, à Unidade Regional de São Paulo - Inventariança da RFFSA, bem como à 9ª Superintendência Regional de São Paulo - IPHAN, consoante supra;

b) Fica a ABPF intimada, em 5 (cinco) dias, a enviar o inventário à SPU e à Inventariança da RFFSA, juntado ofício recebido nos autos;

c) Sem prejuízo do quanto até aqui exposto, e das tratativas que seguirão entre a Prefeitura e o MPF, redesigno nova audiência entre as partes, para o dia 22/06/2010, às 15:30 horas, quando as pendências supra já estarão sanadas, oportunidade em que, se o caso, apreciar-se-á o pedido de fls. 2093/2101 (MPF). Intimem-se, inclusive o CONDEPHAAT, sendo pessoal a intimação da União Federal e do IPHAN.

Santo André, 25 de fevereiro de 2010.

JORGE ALEXANDRE DE SOUZA

Juiz Federal na Titularidade



Poder Judiciário
Justiça Federal

1ª Vara da Justiça Federal em Santo André

26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo

Processo n. 2008.61.26.004727-2

Autor: Ministério Público Federal

Réus: União Federal

Município de Santo André

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às quinze

horas e trinta minutos, nesta cidade de Santo André, na Sala de Audiências da 1ª Vara Federal, situada na Avenida Pereira Barreto n.º

1.299, na cidade de Santo André, presente a MM. Juíza Federal, Dra. AUDREY GASPARI, comigo, Secretário de Audiência a seu cargo, foi

aberta esta audiência de CONCILIAÇÃO, nos autos da ação civil pública em epígrafe, com as formalidades legais. Por ordem do MM. Juiz foram as

partes apregoadas, sendo verificada a presença do Advogado da União Federal, Dr. Rodrigo Bernardes Dias /Matrícula SIAPE 1312342. O

Município de Santo André, representado pelo Procurador, Dr. Paulo André Alves Teixeira, OAB/SP 98.539 e pelo Secretário de Gestão de

Recurso Naturais de Paranaíba, Sr. Eduardo Selo Mendes Júnior, RG 198460806. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, foi

representada pela advogada, Dra. Denise de Souza Ribeiro, OAB/SP 124.702 e pelo Diretor Administrativo, Sr. Carlos Alberto Rollo, RG n.º

71126993 SSP/SP, pelo Diretor Financeiro, Sr. Sidnei Gonçalves, RG n.º 32612509 SSP/SP, pela museóloga, Sra. Maria Inês Dias Mazzoco, RG n.º

6.404.649-7 SSP/SP e pelo arquiteto, Sr. Lucio Gomes Machado, RG n.º

doc. 2

2679

3.517.969-7 SSP/SP. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi representado pelo Procurador Federal, Dr. Israel Tells da Rocha, Matrícula/SIAPE 1380367 e Dr. Reynaldo Francisco Mora, Matrícula/SIAPE 223789. Compareceu ainda o representante da Inventariança da Rede Ferroviária Federal, Sr. Luiz Carlos Marcondes, RG n. 4.117.401 SSP/SP. O Ministério Público Federal foi representado pelo procurador, Dr. Steven Shumilt Zwicker. Iniciados os trabalhos, as partes foram instadas à composição do litígio pela via conciliatória, bem assim alertadas sobre a conveniência da referida forma de solução, seja por sua maior agilidade, seja pela melhor potencialidade de pacificação do conflito trazido a juízo. Nesse cenário, a União Federal, juntamente com a equipe de inventariança da Rede Ferroviária Federal, requereu o prazo de 08 meses para a finalização do inventário, ao fim do qual os bens imóveis operacionais e os bens móveis não operacionais serão entregues ao DNIT e os imóveis não operacionais à Secretaria de Patrimônio da União. Foi apresentado um mapa da Vila de Paranapiacaba onde o MPF constatou que a estação ferroviária (bem operacional) está em operação pela empresa MRS Logística. Diante destas duas constatações, o MPF requereu a citação do DNIT e da empresa MRS Logística, o que foi deferido. Noticiada a falta de energia elétrica no Museu Fumicular e consequente furtos noturnos, a Prefeitura constatou que o problema está na necessidade de troca de óleo do transformador. É necessário, porém o uso de equipamento adequado, em posse da MRS Logística para que a troca seja efetuada. Por este juízo foi determinada a expedição de mandado à MRS Logística para que disponibilize equipamento ferroviário necessário

1ª Vara da Justiça Federal em Santo André
26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo

Poder Judiciário
Justiça Federal



Poder Judiciário
Justiça Federal



1ª Vara da Justiça Federal em Santo André
26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo

para a troca do óleo do transformador, ficando a empresa cliente que a negativa no fornecimento do equipamento ferroviário acarretará sua responsabilidade na manutenção e retorno da energia elétrica ao Museu Funicular. A Prefeitura se compromete a informar nos autos o conserto do transformador assim que realizado, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias. A ABPF compromete-se no prazo de 60 dias a entregar em Juízo e ao MPF um projeto de obras viáveis a curto prazo a serem realizadas, que não comprometa futuro restauro, mas que auxiliará a reduzir a degradação de todo o Museu Funicular. O projeto será apresentado nos autos em quatro vias, sendo que três serão encaminhadas aos órgãos de proteção ao patrimônio (IPHAN, CONDEPHAAT e COMDEPHAAPASA), por este Juízo. O MPF receberá diretamente a quinta via. O MPF não concordou, por ora com o prazo de oito meses requerido pela União, mas concordou com a designação de nova audiência no prazo de quatro meses para que a inventariança da Rede Ferroviária Federal apresente relatório dos trabalhos realizados até então. Deiro a junta de petição da ABPF informando sobre três veículos que apesar de se encontrarem em Paranapiacaba pertencem a outras regiões. Fica consignado que as tratativas de acordo com a Prefeitura ficaram prejudicadas diante da ausência de recursos. Por outro lado a Prefeitura se compromete a juntar aos autos relatório das obras e ações em andamento, entregando cópia diretamente ao MPF. Designo o dia 23/11/2010, às 14:00h. para realização da audiência. Nada mais havendo, foi esta audiência encerrada com as formalidades legais da abertura, do que para constar lavrei este termo, que vai devidamente assinado. Saem as partes intimadas. Após a

3
27/11/2010



Poder Judiciário
Justiça Federal

1ª Vara da Justiça Federal em Santo André
26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo

cituação do DNIT e da MRS Logística e passado o prazo para contestação
intimem-se-os da audiência, hoje designada para que compareçam.
Eu, Elcio Fumaki, Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juza Federal

Ministério Público Federal: MUT

Procurador do IPHAN: [Assinatura]

2)

Advogado da União: [Assinatura]

Procurador do Município de Santo André:

Advogada da ABPF: [Assinatura]

Representante da Inventância da Rede Ferroviária Federal:

[Assinatura]



São Paulo, 23 de novembro de 2010.

Ação Civil Pública Nº 2008.61.26.004727-2 / 1ª VF EM SANTO ANDRÉ
 Ministério Público Federal X União e Outros

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1 - INVENTÁRIO BENS OPERACIONAIS

Encaminhado ao DNIT Termo de Transferência
 007/2010 relativo ao inventário documental dos 19.107
 bens arrendados à MRS Logística S/A - MRS, que
 fazem parte do rol dos bens móveis e imóveis
 operacionais da extinta RFFSA - doc 1.

2 - INVENTÁRIO DOS BENS NÃO OPERACIONAIS

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1. Levantamento de Campo - bens móveis, equipamentos, móveis e utensílios, imóveis, edifícios e	01/07/2010 a 15/11/2010 Concluído

2

¹ Acompanhado por técnico do DNIT.

² Serrado Mar, local de difícil acesso.

³ No período ocorrerá: descanso natalino, férias dos técnicos envolvidos no trabalho e carnaval.

LUIZ CARLOS MARCONDES
CHEFE DA URSAP - SUBSTITUTO



dependências: Pátio de Paranapiacaba e Patamares 5,4,3, ¹	2. Levantamento de campo – Patamares 1 e 2. ²	3. Tabulação de dados, elaboração de fichas técnicas individuais de aproximadamente 1020 bens e relatório de transferência. ³	4. Transferência à SPU e ao DNIT.
	01/02/2011 a 15/03/2011	01/12/2010 a 31/03/2011	01/04/2011 A 30/04/2011

2/4
MP

RESOLUÇÃO Nº 37
TOMBAMENTO CONDEPHAAT



ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 137 DE 30 DE SETEMBRO DE 1987

ELABORANTE: MENDI DE OLIVEIRA, SECRETARIA DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei 149, de 15 de agosto de 1969 e do Decreto nº 13.426, de 16 de março de 1979,

R E S O L U Ç ã o

Artigo 1º - Esta tombada como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico-urbanístico, ambiental e tecnológico, a área abrangida pelo perímetro descrito no artigo subsequente, localizada no Município de Santo André, na qual se insere os seguintes elementos:

I - Parte Baixa de Parapiacaba ou Vila Ferro-Viária de Parapiacaba implantada no alto da Serra do Mar pela São Paulo Railway Co., no final do século XIX e início do XX. Esse conjunto urbanístico constitui um dos únicos exemplares no Brasil de núcleo urbano planejado com uso especializado — Vila Ferroviária — composto por edificações em sua grande maioria construídas com madeira e com características arquitetônicas de influência europeia;

II - Parte Alta de Parapiacaba, núcleo urbano implantado de frente à Vila Ferroviária, à qual se liga por meio de uma passarela para pedestres, suspensa sobre a linha férrea Santos-Jundiaí. Sua configuração urbana é contemporânea e caracteriza-se por arquitetônicas-urbanísticas oriundas da tradição luso-brasileira associadas ao emprego de material e técnica construtiva adotados pelos ingleses em Parapiacaba. Destaca-se, desde seus primórdios, como área concentradora das atividades comerciais de abastecimento da população local, constituindo, portanto parte integrante do universo urbano instalado no alto da Serra do Mar;

ESTADO DE SÃO PAULO



- 2 -

III - Área natural que representa importante parcela do conjunto serrano da Serra do Mar, onde se encontram as bacias de drenagem formadoras do Rio Mogi e do Rio Grande da Serra ou Jurubatuba, além das cabeceiras com nichos de nascentes que abastecem o núcleo urbano de Paranaíba. A vegetação que reveste os arborescentes por estratos arbóreos e sub-arborescentes em estágio avançado de recuperação, sub-bosques arbustivos e gramíneas - se - nos estratos inferiores, configurando-se de número de espécies nos sistemas propiciadores e mantenedores como área formadora de ecossistemas propiciadores e mantenedores de condições geomorfológicas da área são delicadas, constituindo-se de elevadas altitudes topográficas, declividades de montanhas altas, com lançantes de vertentes extensas e altas amplitudes topográficas. A presença de áreas escarpadas na sua porção SE e NE e na NW torna o conjunto vulnerável e bastante frágil, se houver desmatamentos ou um tipo de ocupação antropológica incompatível com esta amplitude;


IV - Conjunto ferroviário da antiga São Paulo Railway Co. — edifícios e equipamentos férreos — existente em Paranaíba; placas:

a) estação ferroviária, galpões, depósitos, oficinas e demais instalações ferroviárias que compõem um conjunto representativo da arquitetura ferroviária em São Paulo;

b) edifício e equipamentos remanescentes dos Planos Inclinados da "Serra Velha", primeiro sistema funicular empregado para transportar a Serra do Mar, em operação no período de 1861-1974;

1 - 4a. Máquina-Fixa fabricada pela William Fairbairn & Sons (Manchester), instalada no 4º Patamar;

2 - 1 (humana) "Serra-brequê" ou carro-freio estacionada sobre trilhos assentados em dormentes do tipo "panela de ferro fundido" (sistema Greave), localizados no 4º Patamar;






- (c) trecho correspondente ao último plano inclinado da "Serra Nova" — entre o 4º e 5º Patamares — do segundo sistema funicular inaugurado em 1896, um dos únicos exemplares remanescentes no mundo desse complexo mecanismo utilizado pelos meios de transportes ferroviários em regiões serranas, que incluem os seguintes elementos:
- 1 - 4ª e 5ª. Máquinas-fixas e respectivos edifícios, situadas no 4º e 5º Patamares;
 - 2 - Chas das Caldeiras e seus equipamentos, localizada no 5º Patamar;
 - 3 - Trecho da via permanente, incluindo o sistema de cabos e pontes, compreendido entre e inclusive o 4º e 5º Patamares;
 - 4 - Sistema de comunicação e sinalização, iluminação e força entre o 4º e 5º Patamares;
 - 5 - 03 (três) "Locobreques" fabricados pela Kerr-Stewart Ltd. em 1900, números 02, 04 e 11 (números de fabricação 662, 664 e 671 respectivamente);
 - 6 - 04 (quatro) "Locobreques" fabricados pela Robert Stephenson & Co. números 14 e 16 (ano de 1901, números de fabricação 3066 e 3068 respectivamente); número 17 (ano de 1903 e número de fabricação 3112); número 20 (ano de 1931 e número de fabricação 4035);
 - (d) equipamentos rodantes utilizados pela São Paulo Railway Co. que constituem acervo significativo para a memória ferroviária:
 - 1 - Locomotiva a vapor número 15, bitola 1,60m fabricada pela La Sharp, Stewart & Co. Ltd., em 1862.
 - 2 - Locomotiva a vapor tipo Decauville, bitola 0,60m, número de fabricação 1015, produzido pela Kerr & Stuart Co. (London/Stoke) em 1907;
 - 3 - Carro D. Pedro II fabricado pela São Paulo Railway Co. em 1873.

ESTADO DE SÃO PAULO





Co.

CO. 1

SAO PAULO RAILWAY CO. EM 1907.

- 2 -


2.4

435



ESTADO DE SÃO PAULO


- 5 -



Como apoio cartográfico para fins de tombamento, foram utilizadas as seguintes folhas topográficas em escala 1:10.000 EMLASA/SNM: Paranapiacaba - SF-23-Y-D-IV-3-NE-B, art. 1a, 4222, Município de Santo André - e Campo Grande - SF-23-Y-D-IV-3-NE-A, art. 4221, Município de Santo André.


Artigo 3º - O tombamento referido nos Incisos I e II do art. 1º abrange o traçado urbano, o atual parcelamento do solo, as edificações e demais equipamentos urbanos de uso social.


Artigo 4º - As diretrizes para regulamentação da área tombada



[Handwritten signature]

PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/ LOCALIZAÇÃO





PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
12	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Caixa de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	4X07632	RFFSA		Não	
13	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	3 Réguas (T) em Madeira para Desenho	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 005	RFFSA		Não	
19	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Máquina de Calcular Manual	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 007 *1512825DP 05	RFFSA		Não	
29	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Cadeira de Madeira com Assento e Encosto de Couro	Não constou da relação de bens conveniados	4X00864	RFFSA		Não	
30	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Cadeira de Madeira com Assento e Encosto de Couro	Não constou da relação de bens conveniados	4X00065	RFFSA		Não	
31	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Cadeira de Madeira com Assento e Encosto de Couro	Não constou da relação de bens conveniados	4X00880	RFFSA		Não	
40	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Chave de Boca para Manutenção da Máquina Fixa	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 014	RFFSA		Não	
42	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa em Madeira com Descrição: Bilheteria	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 016	RFFSA		Não	
43	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Banco de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	1500600DDP2	RFFSA		Não	
54	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Máquina de Calcular Elétrica	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 020	RFFSA		Não	
55	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Bolsa para Correspondência em Couro	Não constou da relação de bens conveniados	4X05736	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
62	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Aparelho de Telegrafo	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 026	RFFSA		Não	
63	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Aparelho de Telegrafo	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 027	RFFSA		Não	
69	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Balança de 2 Kgs. Com 1 Prato	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 030	RFFSA		Não	
71	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Mineógrafo	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 032 USC 528	RFFSA		Não	
75	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Farol de Locomotiva à Vapor	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 036	RFFSA		Não	
81	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Mesa de Madeira com Tampo com Mapa	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 040	RFFSA		Não	
84	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Pedestal de Ventilador de Carro Passageiro	Não constou da relação de bens conveniados	4X08042	RFFSA		Não	
87	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Lanterna de Sinalização de Ferro	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 042	RFFSA		Não	
88	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Mictório de Carro Passageiro	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 043	RFFSA		Não	
89	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Cadeira de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 044 1501210DDP69	RFFSA		Não	
91	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com a Inscrição: Grafton & Engineers Bedford England	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 046	RFFSA		Não	

**PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP**

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
102	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Válvula de Incêndio	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 057	RFFSA		Não	
103	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Tipê de Teodolito	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 058	RFFSA		Não	
105	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 059	RFFSA		Não	
106	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 060	RFFSA		Não	
107	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 061	RFFSA		Não	
108	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 062	RFFSA		Não	
109	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 063	RFFSA		Não	
110	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 064	RFFSA		Não	
111	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 065	RFFSA		Não	
112	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 066	RFFSA		Não	
113	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 067	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
114	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Placa com Inscrição: Propriedade Rede Estrada de Ferro Santos Jundiá	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 068	RFFSA		Não	
125	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Aparelho de Controle de Sinalização	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 077	RFFSA		Não	
126	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Aparelho de Controle de Sinalização	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 078	RFFSA		Não	
128	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Espelho com Moldura em Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 079	RFFSA		Não	
129	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Arquivo de Madeira com Porta Articulada	Não constou da relação de bens conveniados	4X05684	RFFSA		Não	
130	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Arquivo de Madeira com Porta Articulada	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 080	RFFSA		Não	
131	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Armário de Madeira com 2 Portas e 4 Gavetas	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 081	RFFSA		Não	
132	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Armário de Madeira com 2 Portas e 9 Gavetas	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 082	RFFSA		Não	
134	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Cadeira de Madeira com Braço	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 084 151203DP175	RFFSA		Não	
135	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Cadeira de Madeira com Assento em Palhinha	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 085 1501218DP065	RFFSA		Não	
136	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Cadeira de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 086	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

**PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP**

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
137	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Cadeira de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 087	RFFSA		Não	
139	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Escrivaninha em Madeira com Tampo Articulado	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 088	RFFSA		Não	
140	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Chapeleira em Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 089 15057006	RFFSA		Não	
142	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Armário de 4 Madeira com 6 Portas com Vidro	Não constou da relação de bens conveniados	4X05890	RFFSA		Não	
143	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Mesa de Madeira com 9 Gavetas	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 091	RFFSA		Não	
146	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Fole para Forja	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 093	RFFSA		Não	
152	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Espaço Cultural	Frigideira de Ferro Fundido	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 097	RFFSA		Não	
153	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Betoneira	Não constou da relação de bens conveniados	4460767	RFFSA		Não	
156	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Troliinho Manual	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 098	RFFSA		Não	
160	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhino	Banco de Estação em Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 100	RFFSA		Não	
161	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhino	Banco de Estação em Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 101	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP**

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
165	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Identificador do Conjunto Demonstrativo da Linha Férrea	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 102	RFFSA		Não	
166	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Placa de Madeira com Inscrição: Manoel Francisco Salvador	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 103	RFFSA		Não	
167	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Placa de Madeira com Inscrição: Manoel Francisco Salvador	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 104	RFFSA		Não	
168	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Armário de Madeira de Parede	Não constou da relação de bens conveniados	538	RFFSA		Não	
169	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Projeto para Cinema	Não constou da relação de bens conveniados	5898	RFFSA		Não	
170	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Projeto para Cinema	Não constou da relação de bens conveniados	5899	RFFSA		Não	
171	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Mesa em Madeira de Biliar	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 105 2150	RFFSA		Não	
172	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Clube do Lyra	Mesa em Madeira de Biliar	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 106 5055	RFFSA		Não	
173	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Castelhinho	Jogo de Bocha de Madeira	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 107	RFFSA		Não	
174	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Serra de Fita	Não constou da relação de bens conveniados	4400605	RFFSA		Não	
175	23/11/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Desengrossadeira Plaina	Não constou da relação de bens conveniados	4400611	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariante da Exlirna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
176	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Bancada de Madeira para Marcenaria	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 108	RFFSA		Não	
177	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Bancada de Madeira para Marcenaria	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 109	RFFSA		Não	
178	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Bancada de Madeira para Marcenaria	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 110	RFFSA		Não	
179	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Bancada de Madeira para Marcenaria	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 111	RFFSA		Não	
180	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Armário de Madeira com 7 portas na Cor Verde	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 112	RFFSA		Não	
181	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Armário de Madeira com 2 Portas	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 113	RFFSA		Não	
182	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Serra Circular	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 114	RFFSA		Não	
183	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Balança	Não constou da relação de bens conveniados	4X23023	RFFSA		Não	
184	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina da Carpintaria	Desengrossadeira Plana	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 115	RFFSA		Não	
185	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Prensa de Ferreiro	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 116	RFFSA		Não	
186	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Bigorna	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 117	RFFSA		Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS QUE NÃO CONSTARAM DO CONVÊNIO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVENIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
187	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Morsa de Ferreiro	Não constou da relação de bens conveniados	4X23071	RFFSA		Não	
188	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Furadeira de Bancada	Não constou da relação de bens conveniados	440627	RFFSA		Não	
190	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Forno de Forja	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 119	RFFSA		Não	
191	23/1/09	Paranapiacaba Imóvel Denominado Oficina de Forja	Bancada de Ferro Redonda	Não constou da relação de bens conveniados	INV. 120	RFFSA		Não	


FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: CAIXA DE MADEIRA		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo 4X07632	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. M. Di Pietro
Inventariação de Ext. RFFSA-URSAAP
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: 3 RÉGUAS (T) EM MADEIRA PARA DESENHO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo INV.005		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
								Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
								Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			


Foto



INV/RFFSA
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR MANUAL		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:		Nº. Patr./Tombo		Tipo de Bem:	
☐ Bom ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não											

Foto




IPHAN

Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C.M. Di Pietro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO DE COURO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo 4X00864		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist /Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:							

Foto




Assinatura dos Responsáveis
 Regina A.D. C. Di Pietro
 Matr. 99.817.416-5
 RFFSA
 Inventarância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO E ASSENTO EM COURO		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
MAT:			
Nº. Patr./Tombo 4X00065	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Regina A. P. de M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Inventariação da Ex. RFFSA/URS
Mat. 99.817.416-5

IPHAN


INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO E ASSENTO EM COURO		F. ORIGEM : RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo 4X00880	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
BEM MÓVEL: CHAVE DE BOCA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FIXA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.014	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C.M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: PLACA EM MADEIRA COM DESCRIÇÃO: BILHETERIA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:	
Nº. Patr./Tombo INV.016		Valor Hist /Artist Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		Ferramental:		Observações:	
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		☐ Sim ☒ Não ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		☐ Sim ☒ Não ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom		☐ Sim ☒ Não ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom		☐ Sim ☒ Não ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom		☐ Sim ☒ Não ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom	

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo 1500600 DP2		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
								Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
								Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

Foto




Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C. M. Di Pina
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Tipo do Bem: Equipamento		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
Nº. Patr./Tombo INV.020		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

Foto



Regina Ap. C.M. Di Pietro
Assimiladora dos Responsáveis:
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Inventariação da Ex. RFFSA-URSAF


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: BOLSA PARA CORRESPONDÊNCIA EM COURO		F. ORIGEM : RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo 4X05736	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



INV/RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14
 Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14
 Matr. 99.807.169-2
 Matr. 99.817.416-5
 Assinatura dos Responsáveis:
 REGINA AP. C. M. DI PIETRO
 ODEMIR AP. C. M. DI PIETRO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: APARELHO DE TELEGRAFO		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:							
Nº. Patr./Tombo INV.026		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Tipo de Bem: Equipamento	
								Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
								Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

Foto



INV/RFFSA
Inventariação de Est. RFFSA-URSAIP
Mat. 99.817.416-5
Regina AP. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Data: 23/11/2009
Assinatura do Inspetor
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: APARELHO DE TELEGRAFO
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.027
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Equipamento
Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:



Foto

Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. C. M. Di. Pietro
Inventariança da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.030		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina A. de M. Di Pietro
Mat: 99.817.416-5
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.032 USC 528		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Regina Ap. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.036	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Regina Ap. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis:
INV/RFFSA
Mat. 99.807.169-5
Mat. 99.807.169-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA COM TAMPO COM MAPA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.040	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto




Assinatura dos Responsáveis
Registado em: 23/11/2009
Inventário nº: 99.807.169-2
Inventário da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Registado em: 23/11/2009
Inventário nº: 99.807.169-2
Inventário da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PEDESTAL DE VENTILADOR DE CARRO PASSAGEIRO
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo 4X08042	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Regina Ap. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
Regina Ap. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO DE FERRO		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV.042		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Valor Hist./Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Equipamento		Observações:	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não			

Foto



Regina AD. S. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Assinatura dos Responsáveis:
Regina AD. S. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Assinatura dos Responsáveis:
Regina AD. S. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: MICTÓRIO DE CARRO PASSAGEIRO		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA			
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV.043		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.044 1501210DP69	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MOBILIÁRIO		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: NÃO CONSTOU DARELAÇÃO DE BENS CONVENIADOS		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. M. D. Pietro
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matr. 99.807.169-2/99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.046	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Regina Almeida M. Di Pietro
Inventariação da Extinta RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.169-2
Assinatura dos Responsáveis
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Extinta RFFSA-URSAF

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.057
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Equipamento
Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Regina Aparecida M. Di Pietro
Inventariança da Exltna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Assinatura dos Responsáveis
Regina Aparecida M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TRIPÊ PARA TEODOLITO
F. ORIGEM: RFFSA
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.058		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. DI PIETRO
Mat. 99.807.169-2
RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN

Foto



Assinatura dos Responsáveis




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.060	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Regina Ap. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP

Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 107

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.061	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. C. M. Di. piet
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 108

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.062	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. M. DI Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.063		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
 BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
 F. ORIGEM: RFFSA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
 TÉCNICOS da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:


Nº. Patr./Tombo INV.064		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
 C. M. Di Pietro
 RFFSA
 Matr. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAÍACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.065		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Inventariação da Extinta RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.066	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina M. C. M. D. L.
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV.067		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina A.D. Moura
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA COM INSCRIÇÃO: PROPRIEDADE REDE F.S.J.
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV.068		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Assinatura dos Responsáveis
Registado em C.M. Di Pietro
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 077		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Registado no M.D.
Inventariação da Ext. RFFSA
Mat. 99.807.416-5
Assinatura dos responsáveis:
Assinatura do Ex. RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Assinatura do Ex. IPHAN

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 078	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C. M. Di Pietro
Inventariação de Ext. RFFSA/URSAP
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA


FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:		Nº. Patr./Tombo		Tipo do Bem:		Valor Hist./Artist Cult.:		Funcionamento:	
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não	
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:		Observações:									

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. S. M. Di Pietro
Inventariança da Extingta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo 4X05684	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Observações:



Foto


Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ab. C. M. M. P. P. P.
Inventariança da Ex. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
Técnicos do IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 080		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					


Foto



Regina Ap. M. Di Pietro
Inventariação da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Assinatura dos Reg. e Insp. URSAP

IPHAN

INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 081	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C. DI Pietro
Mat. 99.87.416-5
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS E 9 GAVETAS
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 082		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA/URSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 084 1501203DP175	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina M. Moura
Mat. 99.807.169-2
Demir Moura
Mat. 99.817.416-5
RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO EM PALHINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 085 1501218DP055	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Mobiliário	Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C. A. Di Pietro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009

F. ORIGEM: RFFSA

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

MAT:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ	
F. ORIGEM: RFFSA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 086	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funçãoamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	


Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina Moura, RFFSA/URSA
Mat. 99.807.169-2
C. M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2
Assinatura dos Responsáveis:
Regina Moura, RFFSA/URSA
Mat. 99.807.169-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 087	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina R. C. M. Di Pietro
Mat. 99.807.169-2
Assinatura dos Responsáveis
Assinatura dos Responsáveis
Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 088	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Ad. S. M. D. P.
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 140

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CHAPELEIRA EM MADEIRA		Estado Geral (aparência):		Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐		Valor Hist./Artist. Cult.:		Sim ☒ Não ☐		Tipo de Bem:		Nº. Patr./Tombo	
Bem Tombado:		Sim ☐ Não ☒ Sem Inf. ☐		Função:		Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona ☒		Ferramental:		Sim ☐ Não ☒		Observações:	
Instalado no local de trabalho:		Sim ☐ Não ☒		Observações:									

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

Assinatura do Técnico
Maurício Montenegro
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

IPHAN

INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo 4X05890	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regista Ap. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA COM 9 GAVETAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 091		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Inventariança da Extingtita Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE DO LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 093	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP: ODEMIR
Inventariação da Exlt. RFFSA/URS
Mat. 99.807/416-5

Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP: ODEMIR
Inventariação da Exlt. RFFSA/URS
Mat. 99.807/416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: FRIGIDEIRA DE FERRO FUNDIDO
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. ESPAÇO CULTURAL
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 097
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo de Bem: Equipamento
Valor Hist/Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. de M. Di Pietro
Mat 99.817.416-5
Odemir AP. de M. Moura
Mat 99.807.169-2

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT. MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo 4460767
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Equipamento
Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto



Obs: A. K. 235 Inven-
tariança de Bens Históricos
99.807.169-2
Assinatura dos Responsá-
veis
Regina Ap. C. Di Pietro
Inventariança da Exlnta RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TROLINHO MANUAL
F. ORIGEM : RFFSA
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT. MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 098		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist /Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. Di Pietro
Inventariação da RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 100		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Registra-se a
Montagem da
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 161

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP
 DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
 F. ORIGEM: RFFSA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO
 TÉCNICOS DA INVENTARIAÇÃO: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 101		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Regina Ap. C. M. Di Pietro
 Responsável da Ext. RFFSA/URSA
 Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis
 99.807.169-2
 99.817.416-5
 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: IDENTIFICADORES DE MADEIRA CONJUNTO DA LINHA FÉRREA
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5


Nº. Patr./Tombo INV. 102	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento	Valor Hist /Artist Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Registado em: 23/11/2009
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:
Registado em: 23/11/2009
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM : RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 103		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
BEM MÓVEL: PLACA EM MADEIRA DESCRIÇÃO: MANOEL FRANCO, SALVADOR
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CASTELINHO
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 104	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. O.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 168

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA DE PAREDE
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA

Nº. Patr./Tombo 538	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 169

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PROJETOR PARA CINEMA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE LYRA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
F. ORIGEM: RFFSA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009

Nº. Patr./Tombo 5898	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		
Observações:		

Foto



Região Ap. C. M. Di Pietro
Assinatura dos Responsáveis
Inventariação da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5
Data: 23/11/2009
Inventário nº 169

INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PROJETOR PARA CINEMA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 5899		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			



Foto

Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C.M. Di Pietro
Mat: 99.817.416-5
INV/RFFSA
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 171

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE LYRA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 105 2150	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona


Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina A. B. C. M. Di Pietro
Inventariação de Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 172

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA DE BILHAR

F. ORIGEM : RFFSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOMINADO CLUBE LYRA

MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patr./Tombo
INV.106
5055

Bem Tombado:
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):
☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
Mobiliário

Valor Hist /Artist Cult.:
☒ Sim ☐ Não

Funcionamento:
☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona


Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:
☐ Sim ☒ Não

Observações:

Foto





Assinatura dos responsáveis
Data: 23/11/2009
Inventariação da Exltna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regist. Arq. U. M. D. P. Pietro
Inventariação da Exltna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Foto






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: SERRA DE FITA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo 4400605		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult: ☒ Sim ☐ Não	
						Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

Foto



Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. C. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: DESENGROSSADEIRA PLAINA		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT			
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ			
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA			
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo 4400611		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Mat. 99.807.169-2

Regina Moura
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Exlt. RFFSA/RSAP

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 108	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Aparecida M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAF
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 109		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. C. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 178

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009

F. ORIGEM: RFFSA

BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA PARA MARCENARIA

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ

LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo

INV. 110

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência):

☒ Bom

☐ Regular

☐ Ruim

Tipo do Bem:
Equipamento

Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental:

☐ Sim

☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☐ Sim

☒ Não

Observações:



Foto

INV/RFFSA

IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:
Regina Apolônio M. Di Pietro
Inventariação da RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:
Regina Apolônio M. Di Pietro
Inventariação da RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA PARA MARCENARIA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 111
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Equipamento
Valor Hist/Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:



Foto

Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. Di Pietro
Inventariação da Extinta RFFSA
Mat. 99.807.169-2


Assinatura dos Responsáveis
Regina Ap. Di Pietro
Inventariação da Extinta RFFSA
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA COM 7 PORTAS NA COR VERDE		F. ORIGEM : RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 112	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina M. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAAP
Mat. 99.807.169-2

Assinatura dos Responsáveis
Regina M. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN


INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 113	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist/Artíst Cult.: ☐ Sim ☒ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		



Foto

Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. G. M. Di Pietro
Inventariação da Ex-tinta RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 114	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☐ Sim ☒ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP: S. M. Di Pietro
Inventariação de B. H. RFFSA/URSAP
Mat: 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo 4X23023		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:											

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Inventariação da Extinguida RFFSA-URRS
Mat. 99.807.169-2

Assinatura dos Responsáveis
Regina Moura
Inventariação da Extinguida RFFSA-URRS
Mat. 99.807.169-2

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: DESENGROSSADEIRA PLAINA
F. ORIGEM: RFFSA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DA CARPINT
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 115
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Equipamento
Valor Hist/Artist Cult.: ☐ Sim ☒ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:


Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Ad. M. Di Pietro
Inventariação de Bens Históricos - RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2

IPHAN


INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009	
BEM MÓVEL: PRENSA DE FERREIRO		F. ORIGEM: RFFSA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DE FORJA			
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ			
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA			
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5			
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 116		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artíst Cult.: ☐ Sim ☒ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Observações:	

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. C.M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009
F. ORIGEM: RFFSA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DE FORJA
MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 117	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist/Artíst Cult.: ☐ Sim ☒ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina AP. O. M. D. Prieth
Representante da Ex. RFFSA-URSP
Mat. 99.87.416-5

IPHAN


INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: MORSAS DE FERREIRO		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:		Valor Hist./Artist Cult.:		Tipo de Bem:		Observações:	
☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não	
Nº. Patr./Tombo		Funcionamento:		Ferramental:		Equipamento		Instalado no local de trabalho:			
4X23071		☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não			

Foto



Assinatura dos Responsáveis
Regina Aparecida M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAF
Mat. 99.807.416-5

INV/RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM : RFFSA		MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: FURADEIRA DE BANCADA		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ruim		Valor Hist./Artst Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento		Ferramental: ☐ Sim ☐ Não	
Nº. Patr./Tombo 440627		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:					

Foto



Regina M. C. M. Di P.
Inventariação da Ex. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:

Carla F. Alves Américo
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: FORNO DE FORJA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DE FORJA
MUNICÍPIO : SANTO ANDRÉ
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 119
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona

Valor Hist/Artst Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Tipo de Bem: Equipamento
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Regina Ap. C. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
INV/RFFSA

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 23/11/2009		F. ORIGEM: RFFSA		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		Técnicos do IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCADA DE FERRO REDONDA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PARANAPIACABA IMÓVEL DENOM. OFICINA DE FORJA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:	
Nº. Patr./Tombo INV. 120		Valor Hist./Artist Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		Ferramental:		Observações:	
☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		☐ Sim ☐ Não ☐ Não		☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não			
Bom		Ruim		Regular		Ruim					

Foto



Região AP. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ex. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN